(14.)

# D O D A T O K č. 1

## ku Zmluve o dielo č. LOT/014/03/OD

**I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/014/03/OD sa v súlade s bodom 10.2 dohodli na nasledovnom :**

**1.** Upravuje sa článok **5. CENA** nasledovne

Z dôvodu nižšej skutočnej ceny nálezovej opravy podvozku v kooperácii pre časť predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.2** mení sa obsah bodu

**5.2** Ceny za vykonanie predmetu diela (podľa bodu **2.1** tejto zmluvy) sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

| Predmet zmluvy | Jednotková cena v Sk | | Počet kusov | Cena spolu v Sk | |
|---|---|---|---|---|---|
| | bez DPH | s 20%DPH | | bez DPH | s 20% DPH |
| **2.1.1 UKS-400V-P4 výr.č.8312232 a 8710057** | 1,087.100,- | 1,304.520,- | 2 | 2,174.200,- | 2,609.040,- |
| **2.1.2 AKZS-75M-III výr.č. 8910205** | 1,055.300,- | 1,266.360,- | 1 | 1,055.300,- | 1,266.360,- |
| **2.1.2 AKZS-75M-III výr.č. 7812279** | 724.200,- | 869.040,- | 1 | 724.200,- | 869.040,- |
| **2.1.3 VPS-200 M výr.č. 7101004 a 7312053** | 1,292.600,- | 1,551.120,- | 2 | 2,585.200,- | 3,102.240,- |
| **2.1.4 UPG-250 výr.č. 8205250** | 603.300,- | 723.960,- | 1 | 603.300,- | 723.960,- |
| **2.1.5 PANS-1M výr.č. 8408082 a 8408081** | 1,503.400,- | 1,804.080,- | 2 | 3,006.800,- | 3,608.160,- |
| **SPOLU** | | | | **10,149.000,-** | **12,178.800** |

Cena celkom za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodov **2.1.1** až **2.1.5** tejto zmluvy sa stanovuje vo výške:

**10,149.000,- Sk bez DPH**

**12,178.800,- Sk vrátane DPH**

pri sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 34.10.54

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.3** tejto zmluvy.

**2.** Upravujú sa **prílohy** ku Zmluve o dielo č. LOT/014/03/OD nasledovne:

- ruší sa list č.1 prílohy č. 1 (rozsah prác nálezovej opravy podvozku ZIL 131) a nahrádza sa prílohou č. 1 k dodatku č.1 zmluvy o dielo č. LOT/014/03/OD :

- list č. 1A – rozsah prác NO podvozku ZIL 131 AKZS-75M-III výr.č. 8910205
- list č. 1B – rozsah prác NO podvozku ZIL 131 AKZS-75M-III výr.č. 7812279

- ruší sa list č.2 prílohy č. 2 (cenové kalkulácie) a nahrádza sa prílohou č. 2 k dodatku č.1 zmluvy o dielo č. LOT/014/03/OD :

- list č. 1A – cenová kalkulácia AKZS-75M-III výr.č. 8910205
- list č. 1B – cenová kalkulácia AKZS-75M-III výr.č. 7812279

**II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/014/03/OD sa týmto dodatkom nemenia.**

**III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI - MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.**

**IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/014/03/OD.**

**V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.**

V Trenčíne,
dňa: 1. 12. 2003

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

Vo Zvolene,
dňa: 10. XII. 2003

.....

Zhotoviteľ
Ing. Vladimír ŠVANCÁR
riaditeľ LOT š.p.
poverený výkonom funkcie

.....

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL

**Príloha č.1**
**k dodatku č. 1**
**k ZOD č.:LOT/014/03/OD**
**list č.1A**

## Rozsah prác nálezovej opravy podvozku ZIL 131
## z automobilovej kyslíkovej plniacej stanice AKZS-75M-III výr.č. 8910205

**1) motor**

- umytie, odskúšanie funkčnosti,
- kontrola kompresných tlakov, zriadenie ventilov, kontrola zapal. sviečok, nastavenie motora (odstránenie netesností a závad),
- výmena vzduchového filtra,
- vyčistenie odstredivého čističa oleja, výmena oleja,
- kontrola nemrznúcej zmesi,
- odskúšanie funkčnosti

**2) podvozková časť**

- kontrola tesnosti a funkčnosti prevodoviek, doplnenie olej. náplní (odstránenie závad),
- kontrola tesnosti nábojov kolies, doplnenie náplní (odstránenie závad),
- kontrola tesnosti náprav (odstránenie závad),
- kontrola systému CHP, výmena vadných hadíc (odstránenie závad),
- kontrola funkčnosti celého vzduchového systému, výmena poškodených hadíc (odstránenie závad),
- oprava skorodovaného tlmiča výfuku,
- kontrola funkčnosti palivového systému, vypláchnutie a vyčistenie nádrží a filtrov, kontrola potrubia
- kontrola riadenia, guľových čapov, odvzdušnenie servoriadenia, doplnenie oleja

**3) krytovanie, kabína**

- oprava, tmelenie a brúsenie miestnych deformácii dverí,
- oprava deformácie prednej kapoty,
- odstránenie, oprava a tmelenie drobných nerovností na kabíne,
- vyrovnanie deformovaného predného nárazníka,
- kontrola čalúnenia sedačiek (odstránenie závad),

**4) brzdový systém**

- kontrola celého brzdového systému
- kontrola brzdového obloženia (odstránenie závad),
- výmena poškodených hadíc a membrán v brzdových valcoch
- nastavenie brzd,
- kontrola vzduchojemov podľa STN,

**5) elektroinštalácia**

- kontrola funkčnosti celej elektroinštalácie, svetlometov, palubnej dosky (odstránenie závad),
- oprava nefunkčného tachometra,
- výmena ramienok stieračov

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

**Príloha č.1**
**k dodatku č. 1**
**k ZOD č.:LOT/014/03/OD**
**list č.1B**

# Rozsah prác nálezovej opravy podvozku ZIL 131
# z automobilovej kyslíkovej plniacej stanice AKZS-75M-III výr.č. 7812279

**1) motor**

- umytie, odskúšanie funkčnosti,
- kontrola kompresných tlakov, zriadenie ventilov, kontrola zapal. sviečok, nastavenie motora (odstránenie netesností a závad),
- výmena vzduchového filtra,
- vyčistenie odstredivého čističa oleja, výmena oleja,
- kontrola nemrznúcej zmesi,
- odskúšanie funkčnosti

**2) podvozková časť**

- kontrola tesnosti a funkčnosti prevodoviek, doplnenie olej. náplní (odstránenie závad),
- kontrola tesnosti nábojov kolies, doplnenie náplní (odstránenie závad),
- kontrola tesnosti náprav (odstránenie závad),
- kontrola systému CHP, výmena vadných hadíc (odstránenie závad),
- kontrola funkčnosti celého vzduchového systému, výmena poškodených hadíc (odstránenie závad),
- kontrola funkčnosti palivového systému, vypláchnutie a vyčistenie nádrží a filtrov, kontrola potrubia
- kontrola riadenia, guľových čapov, odvzdušnenie servoriadenia, doplnenie oleja

**3) krytovanie, kabína**

- oprava deformácie prednej kapoty,
- odstránenie, oprava a tmelenie drobných nerovností na kabíne,
- vyrovnanie deformovaného predného nárazníka,
- kontrola čalúnenia sedačiek (odstránenie závad),

**4) brzdový systém**

- kontrola celého brzdového systému
- kontrola brzdového obloženia (odstránenie závad),
- kontrola vzduchojemov podľa STN,

**5) elektroinštalácia**

- kontrola funkčnosti celej elektroinštalácie, svetlometov, palubnej dosky (odstránenie závad),
- výmena ramienok stieračov

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

Príloha č. : 2
k dodatku č. : 1
k ZOD č. : LOT/014/03/OD
list č. 1a

# CENOVÁ KALKULÁCIA

**Názov: Automobilová kyslíková plniaca stanica AKZS-75M-III**
**stredná oprava + tlakové skúšky**
**+ nálezová oprava podvozku ZIL 131 (1 ks)**

**Počet kusov: 1**
**(výr.č. 8910205)**
**KP: 34.10.54**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Priamy materiál | 98 500,- Sk |
| 2. | Kooperácia | 452 000,- Sk |
| 3. | Cena výkonu | 504 800,- Sk |
| 4. | OPN | - |
| 5. | Cena bez DPH | 1 055 300,- Sk |
| 6. | Cena + 20% DPH | 1 266 360,- Sk |

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 28.11.2003

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Príloha č. : 2
k dodatku č. : 1
k ZOD č. : LOT/014/03/OD
list č. 1b

# CENOVÁ KALKULÁCIA

**Názov: Automobilová kyslíková plniaca stanica AKZS-75M-III**
**stredná oprava + tlakové skúšky**
**+ nálezová oprava podvozku ZIL 131 (1 ks)**

**Počet kusov: 1**
**(výr.č. 7812279)**
**KP: 34.10.54**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Priamy materiál | 98 500,- Sk |
| 2. | Kooperácia | 120 900,- Sk |
| 3. | Cena výkonu | 504 800,- Sk |
| 4. | OPN | - |
| 5. | Cena bez DPH | 724 200,- Sk |
| 6. | Cena + 20% DPH | 869 040,- Sk |

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 28.11.2003