[redacted]

(31.)

D O D A T O K č. 7

ku Zmluve o dielo č. LOT/010/03/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/010/03/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.4 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **5. CENY** nasledovne:

mení sa obsah bodu

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa neplánované opravy agregátov leteckej techniky a zabezpečovacej techniky letectva a PVO v celkovom finančnom objeme **do 10,120.860,- Sk vrátane 20% DPH**.

II. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/010/03/OD sa v súlade s článkom 2, bod 2.2 dohodli na nasledovnom upresnení „Vecnej, časovej a cenovej špecifikácie neplánovaných opráv agregátov a prístrojov leteckej techniky a opráv zabezpečovacej techniky letectva a PVO“:

1. Vecná špecifikácia opráv: zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa **opravy agregátov a prístrojov leteckej techniky a opravy zabezpečovacej techniky letectva a PVO** (z VÚ 4977 Sliač, VÚ 1201 Kuchyňa, VÚ 6335 Prešov a VÚ 4405 Nitra) v zmysle prílohy č.1 tohto dodatku (3 listy).

2. Čas vykonania opráv: zhotoviteľ vykoná opravy (v zmysle prílohy č.1 tohto dodatku) **do 15.12.2003** s možnosťou predčasného plnenia.

3. Cena opráv: celková cena za vykonanie opráv (v zmysle prílohy č.1 tohto dodatku) predstavuje sumu:

3,358.300,- Sk bez DPH

4,029.960,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 a 35.30.91

Ceny za vykonanie jednotlivých opráv agregátov a prístrojov leteckej techniky a opráv zabezpečovacej techniky letectva a PVO sú uvedené v prílohe č. 2 tohto dodatku (2 listy).

Zmluvné strany sa dohodli, že posledným termínom predloženia faktúr k úhrade objednávateľovi bude 17. december 2003.

Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno ÚFZ Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/010/03/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,

dňa: 1. 12. 2003

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ
Ing. Vladimír ŠVANCÁR
riaditeľ LOT š.p.
poverený výkonom funkcie

Vo Zvolene,

dňa: 10. XII. 2003

.....

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
25

Príloha č. 1
k Dodatku č. 7 ZoD č. LOT/010/03/C...

Vecná špecifikácia opráv agregátov a prístrojov leteckej techniky a opráv zabezpečovacej techniky letectva a PVO
(z VÚ 4977 Sliač, VÚ 1201 Kuchyňa, VÚ 6335 Prešov a VÚ 4405 Nitra)

P.č.	Názov	Označenie	Počet kusov	Výrobné číslo	Druh opravy	Vojenský útvar	Rozsah opravy
1	Menič	PT-500 CB	1	39895181	generálna oprava	VÚ 1201 Kuchyňa	podľa TP 02-2077
2	Elektromechanizmus	MP-100MT	1	E 8435533	generálna oprava	VÚ 1201 Kuchyňa	podľa TP 02-2104
3	Ukazovateľ teploty	LUN 1370.01-8	1	AC 0066	generálna oprava	VÚ 1201 Kuchyňa	podľa TP 02-1447
4	Vysielač tlaku 0,3K	LUN 1469.11-8	1	8725189	generálna oprava	VÚ 1201 Kuchyňa	podľa TP 02-1483
5	Elektromechanizmus	UT-6D	1	13014	generálna oprava	VÚ 1201 Kuchyňa	podľa TP 02-2106
6	Zatáčkomer	LUN 1213.21-8	1	8712105	generálna oprava	VÚ 1201 Kuchyňa	podľa TP 02-1416
7	Rýchlomer	LUN 1344.01-8	1	8310158	generálna oprava	VÚ 1201 Kuchyňa	podľa TP 02-1461
8	Rýchlomer	LUN 1343.01-8	1	8310348	generálna oprava	VÚ 1201 Kuchyňa	podľa TP 02-1461
9	Prepínacia skrinka	LUN 3591.12	1	CB0110	nálezová oprava	VÚ 1201 Kuchyňa	preskúšanie pred opravou, očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
10	Vypínač korekcie	VK-53RB	1	8411066	nálezová oprava	VÚ 1201 Kuchyňa	preskúšanie pred opravou, očistenie, demontáž, oprava - výmena vadného motorčeka, montáž, preskúšanie po oprave
11	Rádiostanica + ovlád.skrinky	LUN 3520.15-8 + LUN 3520.49-8	1+2 (1 súprava)	MB0010 + QB0001, QB0003	nálezová oprava	VÚ 1201 Kuchyňa	preskúšanie rádiostanice pred opravou, očistenie, demontáž, oprava ovládacej skrinky LUN 3520.49-8 v.č. QB0001, montáž, preskúšanie rádiostanice po oprave
12	Vypínač korekcie	VK-53RB	2	6609804, 0001941	nálezová oprava	VÚ 1201 Kuchyňa	preskúšanie pred opravou, očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
13	Tlakový spínač 0,7s	LUN 1469.13-8	1	7821	nálezová oprava	VÚ 1201 Kuchyňa	preskúšanie pred opravou, očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
14	Manometer dvojitý	LUN 1446.02-8	1	3081	nálezová oprava	VÚ 1201 Kuchyňa	preskúšanie pred opravou, očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
15	Rebro č. 8 + výplň ľavého krídla z lietadla L-410 ev.č. 1133	-	1	-	oprava servisným spôsobom	VÚ 1201 Kuchyňa	obhliadka, defektácia, nález, oprava rebra č.8 a výplne ľavého krídla, montáž vzduchového panela
16	Zapaľovací agregát z lietadla L-410 ev.č. 1133	LUN 2201.03-8 / UNISON	2	-	oprava výmenným spôsobom	VÚ 1201 Kuchyňa	dodávka bulletinu M-601 / 21b
17	Kompenzátor z lietadla L-410 ev.č. 1133	L410 8510.05	1	-	oprava výmenným spôsobom	VÚ 1201 Kuchyňa	dodávka materiálu
18	Zapaľovací agregát z lietadla L-410 ev.č. 0930	LUN 2201.03-8 / UNISON	2	-	oprava výmenným spôsobom	VÚ 1201 Kuchyňa	dodávka bulletinu M-601 / 21b
19	Kódovací výškomer	KEA-129	1	25809	preskúšanie	VÚ 1201 Kuchyňa	podľa TP 006-5563-00

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

P.č.	Názov	Označenie	Počet kusov	Výrobné číslo	Druh opravy	Vojenský útvar	Rozsah opravy
20	Odpaľovacie zariadenie	2P25 M2	1 súprava (7 ks)	509038010, 509038012, 509039001, 510048006, 510048007, 510048008, 510048005	oprava servisným spôsobom	VÚ 4405 Nitra	nastavenie odpracovania uhlov delostrel. časti, nastavenie a [illegible] parametrov ESP 2E6, kontrola činnosti počítača 1A18, nastavenie parametrov 1S61-B, kontrola funkčnosti a tolerancie rozmerov delostreleckej časti 9P12
21	Koleso hlavného podvozku na lietadle L-410 ev.č. 0927	K20-6-6100-7	1	0323	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP L-410-257
22	Počítač rádiolokátora N019	C 100.02.01	1	VJU 80275	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP 118.90.00
23	Tlačítko vyhrievania PVD	LUN 3215-8	3	FD0226, FD0277, HD0291	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP 82-3015
24	Elektromechanizmus	UT-6DM	1	7505092	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP 02-2106
25	Rádiovýškomer	RV-3	1	047003	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP 02-3710
26	Gyroagregát	458 M	1	0325504	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP 80-3225,02-1025
27	Padákový poloautomat	LUN 5931	1	83184	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP 80-3324
28	Snímač teploty	LUN 5626.01-8	1	9123147	preskúšanie	VÚ 4977 Sliač	podľa TP 83-3208
29	Snímač teploty	LUN 5628-8	1	0640	nálezová oprava	VÚ 4977 Sliač	preskúšanie pred opravou, očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
30	Kyslíkový prístroj	KP-27 M	2	1891, 4384	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP 02-1593
31	Kyslíkový prístroj	KP-52 M	2	2062, 1954	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP 02-1580
32	Kyslíková fľaša	Š-2	2	60073, 60025	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP 02-1586, 02-1600
33	Kyslíková fľaša	MA-4	4	58892, 58948, 58873, 58848	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP 02-1586, 02-1600
34	Ukazovateľ paliva	LUN 1671.02-8	1	FD 0075	nálezová oprava	VÚ 4977 Sliač	preskúšanie pred opravou, očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
35	Vypínač korekcie	VK-53 RB	1	340084	nálezová oprava	VÚ 4977 Sliač	preskúšanie pred opravou, očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
36	Rýchlomer - machmeter	LUN 1170-8	1	0470	nálezová oprava	VÚ 4977 Sliač	preskúšanie pred opravou, očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
37	Korekčný mechanizmus	KM-8	1	440133	nálezová oprava	VÚ 4977 Sliač	preskúšanie pred opravou, očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
38	Palubné hodiny	AČS-1M	1	61918	nálezová oprava	VÚ 4977 Sliač	preskúšanie pred opravou, očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
39	Dvojnásobný tlakomer	LUN 1444-8	1	8829002	nálezová oprava	VÚ 4977 Sliač	preskúšanie pred opravou, očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
40	Padákový poloautomat	LUN 5931	1	71449	nálezová oprava	VÚ 4977 Sliač	preskúšanie pred opravou, očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
41	Blok z rdst. LUN 3520.09-8	LUN 3520.11-8	1	KC 0023	nálezová oprava	VÚ 4977 Sliač	preskúšanie pred opravou, očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
42	Valec podvozkovej nohy na lietadle L-39 V ev.č. 0745	LUN 7143.08-8	1	-	oprava servisným spôsobom	VÚ 4977 Sliač	montáž pracovného valca LUN 7143.08-8 pravej podvozkovej nohy, funkčné preskúšanie

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

P.č.	Názov	Označenie	Počet kusov	Výrobné číslo	Druh opravy	Vojenský útvar	Rozsah opravy
43	Hydraulické zdviháky	A43-0200-0	2	0295180, 0295183	stredná oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP 29.A43.0200.1
44	Hydraulické zdviháky	A1016-0000-0-3	3	8470020491070, 8470020489123, 8470020489125	stredná oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP 02-0001, 02-0002, 02-0003
45	Zariadenie	DISS-15D	1	516984	generálna oprava	VÚ 6335 Prešov	podľa TP 02-3504
46	Ochrana kabeláže ASO-2V na vrtuľníku Mi-17 ev.č. 0844	-	1	-	oprava servisným spôsobom	VÚ 6335 Prešov	očistenie kabeláže, montáž ochrannej rúrky, preskúšanie systému ASO-2V
47	Hydraulické zdviháky	8AT-9907-00	6	0569214, 0568272, 156599, 0677848, 1045902, 1045942	stredná oprava	VÚ 6335 Prešov	podľa TP 17.8AT.9907.1

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Príloha č. 2
k Dodatku č. 7 ZoD č. LO ...

Cenová špecifikácia opráv agregátov a prístrojov leteckej techniky a opráv zabezpečovacej techniky letectva a PVO
(z VÚ 4977 Sliač, VÚ 1201 Kuchyňa, VÚ 6335 Prešov a VÚ 4405 Nitra)

P.č.	Názov	Označenie	Výrobné číslo	Druh opravy	Priamy materiál	Kooperácia	Cena výkonu	OPN	Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk	
									bez DPH	s DPH 20%		bez DPH	s DPH 20%
1	Menič	PT-500 CB	39895181	generálna oprava	13 100	0	13 480	0	26 580	31 896	1	26 580	31 896
2	Elektromechanizmus	MP-100MT	E 8435533	generálna oprava	1 380	0	6 590	0	7 970	9 564	1	7 970	9 564
3	Ukazovateľ teploty	LUN 1370.01-8	AC 0066	generálna oprava	280	0	4 060	0	4 340	5 208	1	4 340	5 208
4	Vysielač tlaku 0,3K	LUN 1469.11-8	8725189	generálna oprava	560	0	2 830	0	3 390	4 068	1	3 390	4 068
5	Elektromechanizmus	UT-6D	13014	generálna oprava	3 500	0	3 140	0	6 640	7 968	1	6 640	7 968
6	Zatáčkomer	LUN 1213.21-8	8712105	generálna oprava	600	0	6 240	0	6 840	8 208	1	6 840	8 208
7	Rýchlomer	LUN 1344.01-8	8310158	generálna oprava	740	0	5 010	0	5 750	6 900	1	5 750	6 900
8	Rýchlomer	LUN 1343.01-8	8310348	generálna oprava	750	0	5 020	0	5 770	6 924	1	5 770	6 924
9	Prepínacia skrinka	LUN 3591.12	CB0110	nálezová oprava	0	0	6 500	0	6 500	7 800	1	6 500	7 800
10	Vypínač korekcie	VK-53RB	8411066	nálezová oprava	0	0	5 750	0	5 750	6 900	1	5 750	6 900
11	Rádiostanica + ovlád.skrinky	LUN 3520.15-8 + LUN 3520.49-8	MB0010 + QB0001,QB0003	nálezová oprava	2 700	0	43 700	0	46 400	55 680	1 súprava	46 400	55 680
12	Vypínač korekcie	VK-53RB	6609804, 0001941	nálezová oprava	900	0	5 980	0	6 880	8 256	2	13 760	16 512
13	Tlakový spínač 0,7s	LUN 1469.13-8	7821	nálezová oprava	230	0	1 280	0	1 510	1 812	1	1 510	1 812
14	Manometer dvojitý	LUN 1446.02-8	3081	nálezová oprava	190	0	1 090	0	1 280	1 536	1	1 280	1 536
15	Rebro č. 8 + výplň ľavého krídla z lietadla L-410 ev.č. 1133	-	-	oprava servisným spôsobom	0	0	24 680	4 720	29 400	35 280	1	29 400	35 280
16	Zapaľovací agregát z lietadla L-410 ev.č. 1133	LUN 2201.03-8 / UNISON	-	oprava výmenným spôsobom	141 700	0	0	0	141 700	170 040	2	283 400	340 080
17	Kompenzátor z lietadla L-410 ev.č. 1133	L410 8510.5	-	oprava výmenným spôsobom	2 700	0	0	0	2 700	3 240	1	2 700	3 240
18	Zapaľovací agregát z lietadla L-410 ev.č. 0930	LUN 2201.03-8 / UNISON	-	oprava výmenným spôsobom	141 700	0	0	0	141 700	170 040	2	283 400	340 080
19	Kódovací výškomer	KEA-129	25809	preskúšanie	0	0	7 960	0	7 960	9 552	1	7 960	9 552
20	Odpaľovacie zariadenie	2P25 M2	509038010, 509038012, 509039001, 510048006, 510048007, 510048008, 510048005	oprava servisným spôsobom	0	0	30 600	2 500	33 100	39 720	1 súprava (7 ks)	33 100	39 720
21	Koleso hlavného podvozku na lietadle L-410 ev.č. 0927	K20-6-6100-7	0323	generálna oprava	2 900	0	4 500	0	7 400	8 880	1	7 400	8 880

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

P.č.	Názov	Označenie	Výrobné číslo	Druh opravy	Priamy materiál	Kooperácia	Cena výkonu	OPN	Jednotková cena v Sk		Počet kusov		
									bez DPH	s DPH 20%		bez DPH	s [illegible]
22	Počítač rádiolokátora N019	C 100.02.01	VJU 80275	generálna oprava	97 260	0	224 840	0	322 100	386 520	1	322 100	386 [illegible]
23	Tlačítko vyhrievania PVD	LUN 3215-8	FD0226, FD0277, HD0291	generálna oprava	260	0	950	0	1 210	1 452	3	3 630	4 356
24	Elektromechanizmus	UT-6DM	7505092	generálna oprava	3 500	0	3 140	0	6 640	7 968	1	6 640	7 968
25	Rádiovýškomer	RV-3	047003	generálna oprava	70 000	0	40 200	0	110 200	132 240	1	110 200	132 240
26	Gyroagregát	458 M	0325504	generálna oprava	20 570	0	51 680	0	72 250	86 700	1	72 250	86 700
27	Padákový poloautomat	LUN 5931	83184	generálna oprava	1 960	0	3 840	0	5 800	6 960	1	5 800	6 960
28	Snímač teploty	LUN 5626.01-8	9123147	preskúšanie	0	0	330	0	330	396	1	330	396
29	Snímač teploty	LUN 5628-8	0640	nálezová oprava	20	0	410	0	430	516	1	430	516
30	Kyslíkový prístroj	KP-27 M	1891, 4384	generálna oprava	5 140	0	31 490	0	36 630	43 956	2	73 260	87 912
31	Kyslíkový prístroj	KP-52 M	2062, 1954	generálna oprava	11 610	0	31 720	0	43 330	51 996	2	86 660	103 992
32	Kyslíková fľaša	Š-2	60073, 60025	generálna oprava	3 500	0	9 390	0	12 890	15 468	2	25 780	30 936
33	Kyslíková fľaša	MA-4	58892, 58948, 58873, 58848	generálna oprava	3 500	0	9 390	0	12 890	15 468	4	51 560	61 872
34	Ukazovateľ paliva	LUN 1671.02-8	FD 0075	nálezová oprava	1 900	0	10 200	0	12 100	14 520	1	12 100	14 520
35	Vypínač korekcie	VK-53 RB	340084	nálezová oprava	1 600	0	8 100	0	9 700	11 640	1	9 700	11 640
36	Rýchlomer - machmeter	LUN 1170-8	0470	nálezová oprava	1 130	0	5 650	0	6 780	8 136	1	6 780	8 136
37	Korekčný mechanizmus	KM-8	440133	nálezová oprava	1 980	0	10 220	0	12 200	14 640	1	12 200	14 640
38	Palubné hodiny	AČS-1M	61918	nálezová oprava	430	0	2 150	0	2 580	3 096	1	2 580	3 096
39	Dvojnásobný tlakomer	LUN 1444-8	8829002	nálezová oprava	350	0	1 800	0	2 150	2 580	1	2 150	2 580
40	Padákový poloautomat	LUN 5931	71449	nálezová oprava	620	0	3 160	0	3 780	4 536	1	3 780	4 536
41	Blok z rdst. LUN 3520.09-8	LUN 3520.11-8	KC 0023	nálezová oprava	19 100	0	97 800	0	116 900	140 280	1	116 900	140 280
42	Valec podvozkovej nohy na lietadle L-39 V ev.č. 0745	LUN 7143.08-8	-	oprava servisným spôsobom	0	0	5 420	2 550	7 970	9 564	1	7 970	9 564
43	Hydraulické zdviháky	A43-0200-0	0295180, 0295183	stredná oprava	6 860	0	79 560	0	86 420	103 704	2	172 840	207 408
44	Hydraulické zdviháky	A1016-0000-0-3	8470020491070, 8470020489123, 8470020489125	stredná oprava	6 860	0	79 560	0	86 420	103 704	3	259 260	311 112
45	Zariadenie	DISS-15D	516984	generálna oprava	5 700	0	663 100	0	668 800	802 560	1	668 800	802 560
46	Ochrana kabeláže ASO-2V na vrtuľníku Mi-17 ev.č. 0844	-	-	oprava servisným spôsobom	24 580	0	11 350	4 970	40 900	49 080	1	40 900	49 080
47	Hydraulické zdviháky	8AT-9907-00	0569214, 0568272, 156599, 0677848, 1045902, 1045942	stredná oprava	2 750	0	79 560	0	82 310	98 772	6	493 860	592 632
SPOLU					-	-	-	-	-	-	-	**3 358 300**	**4 029 960**

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

31 MAR. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*