VÚ.L -196 - 16/12/2004 (12)

D O D A T O K č. 4

ku Zmluve o dielo č. LOT/010/04/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/010/04/OD sa v súlade s článkom 2, bod 2.2 dohodli na nasledovnom upresnení „Vecnej, časovej a cenovej špecifikácie neplánovaných opráv agregátov a prístrojov leteckej techniky a opráv zabezpečovacej techniky letectva a PVO“:

1. Vecná špecifikácia opráv: zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa opravy agregátov a prístrojov leteckej techniky a opravy zabezpečovacej techniky letectva a PVO (z VÚ 4405 Nitra, 4977 Sliač) v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku (1 list).

2. Čas vykonania opráv: zhotoviteľ vykoná opravy (v zmysle prílohy č.1 tohto dodatku) **do 15.12.2004** s možnosťou predčasného plnenia.

3. Cena opráv: celková cena za vykonanie opráv (v zmysle prílohy č.1 tohto dodatku) predstavuje sumu:

3 585 960,- Sk bez DPH

4 267 292,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 19% (KP 29.60.92)

Ceny za vykonanie jednotlivých opráv agregátov a prístrojov leteckej techniky sú uvedené v prílohe č.2 tohto dodatku (1 list).

II. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení bod 5.2 nasledovne :

5.2 Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa neplánované opravy v celkovom finančnom objeme **16 264 658,20 Sk** vrátane 19 % DPH.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno ÚFZ Zvolen, jedno VÚ 2841 a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/010/04/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne, dňa: LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN ŠTÁTNY PODNIK TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ
Ing. MILOŠ HUSÁR
riaditeľ LOT š.p.

10 DEC. 2004

Vo Zvolene, dňa: 10.12.2004

.....

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL 12 * 28 *

Príloha č. 2
k dodatku č.4 ZoD č. LOT/010/04/OD

Cenová špecifikácia opráv agregátov a prístrojov leteckej techniky a opráv zabezpečovacej techniky letectva a PVO

P.č.	Názov	Označenie	Výrobné číslo	Druh opravy	Priamy materiál	Kooperácia	Cena výkonu	OPN	Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk	
									bez DPH	s DPH 19%		bez DPH	s DPH 19%
1	Kompresor na zariadení AKZS-75M	PK-75M	7812279	oprava podľa nálezu	12 300	0	122 100	0	134 400	159 936	1	134 400	159 936
2	Rádiolokačné zariadenie	1S91M2	1008	oprava podľa nálezu	63 000	5 000	2 425 200	20 000	2 513 200	2 990 708	1	2 513 200	2 990 708
3	Rádiostanica	LUN 3526	TB 0003	oprava podľa nálezu	5 600	0	37 600	0	43 200	51 408	1	43 200	51 408
4	Palubný odpovedač	SO-69/ICAO bl. Š	94084	oprava podľa nálezu	300	0	42 500	0	42 800	50 932	1	42 800	50 932
5	Palubný odpovedač	SO-69/ICAO bl. PP	9176	oprava podľa nálezu	600	0	56 600	0	57 200	68 068	1	57 200	68 068
6	Palubný odpovedač	APX-100	BXO 571	preskúšanie	0	0	8 600	0	8 600	10 234	1	8 600	10 234
7	Kódovací výškomer	SSD-120-62E	0197	preskúšanie	0	0	5 380	0	5 380	6 402	1	5 380	6 402
8	Kódovací výškomer	SSD-120-62E	0472	preskúšanie	0	0	5 380	0	5 380	6 402	1	5 380	6 402
9	Napájací zdroj	BP-20-3	0581349	oprava podľa nálezu	330	0	21 500	0	21 830	25 978	1	21 830	25 978
10	Ovlád. skrinka	C-10534	1117	preskúšanie	0	0	600	0	600	714	1	600	714
11	Družicový prijímač	TNL-2000	6181807	preskúšanie	0	0	1 100	0	1 100	1 309	1	1 100	1 309
12	Družicový prijímač	TNL-2000	6151733	preskúšanie	0	0	1 100	0	1 100	1 309	1	1 100	1 309
13	Družicový prijímač	TNL-2000	6181795	preskúšanie	0	0	1 100	0	1 100	1 309	1	1 100	1 309
14	Rádiostanica	LUN 3524.13	FD 7041	generálna oprava	12 500	0	70 400	0	82 900	98 651	1	82 900	98 651
15	Rádiostanica	LUN 3524.14	JD 7016	generálna oprava	12 500	0	70 400	0	82 900	98 651	1	82 900	98 651
16	Navigačný prijímač	LUN 3503.10	RD 0002	generálna oprava	31 700	0	80 940	0	112 640	134 042	1+1+1	112 640	134 042
17	Navig. konvertor s ukazovateľom	LUN 3503.61	ZD 0015										
18	Navigačný ukazovateľ	LUN 3710.04	ZC 0047										
19	Palubný magnetofón	MS-61	597167	generálna oprava	3 100	0	17 260		20 360	24 228	1	20 360	24 228
20	Prijímač z rádiokompasu ARK-15M	2.003.005	8377	generálna oprava	5 000	0	49 800	0	54 800	65 212	1	54 800	65 212
21	Prepínacia skrinka	LUN 3591.11	FD 0003	generálna oprava	1 300	0	6 890	0	8 190	9 746	1	8 190	9 746
22	Rádiovýškomer	RV-3	048067	generálna oprava	69 800	0	20 200	0	90 000	107 100	1	90 000	107 100
23	Ukazovateľ výšky	UV-P1-N	108020	generálna oprava	300	0	2 000	0	2 300	2 737	1	2 300	2 737
24	Blok z rádiovýškomeru RV-5	PP-5	50001	generálna oprava	50 000	0	41 500	0	91 500	108 885	1	91 500	108 885
25	Stacionárne vyhodnocovacie zariadenie	PANDA	204/1998; 230/1997	oprava podľa nálezu	0	47 500	0	0	47 500	56 525	2	95 000	113 050
26	Blok elektroniky	RIO-3	10088	generálna oprava	880	0	4 400	0	5 280	6 283	1	5 280	6 283
27	Kanálový volič	LUN 3520	bez v.č.	generálna oprava	350	0	7 250	0	7 600	9 044	1	7 600	9 044
28	Zariadenie	KOMAR-2M	0880010988221; 0880010692952	generálna oprava	8 100	0	40 200	0	48 300	57 477	2	96 600	114 954
	S p o l u				-	-	-	-	-	-	**30**	**3 585 960**	**4 267 292**

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Príloha č. 1
k dodatku č. 4 ZoD č. LOT/010/04/OD

Vecná špecifikácia opráv agregátov a prístrojov leteckej techniky a opráv zabezpečovacej techniky letectva a PVO

P.č.	Názov	Označenie	Počet kusov	Výrobné číslo	Druh opravy	Vojenský útvar	Rozsah opravy
1	Kompresor na zariadení AKZS-75M	PK-75M	1	7812279	oprava podľa nálezu	VÚ 4977 Sliač	demontáž komresora, oprava a preskúšanie výtlačného a nasávacieho ventila, oprava skrine, a plášťa kompresora,zostavenie piestov,montáž kompresora,skúšanie kompresora na stende,montáž kompresora v kompresorovom priestore
2	Rádiolokačné zariadenie	1S91M2	1	1008	oprava podľa nálezu	VÚ 4405 Nitra	demontáž zariadenia,oprava reduktorov azimutu a polohového uhlu bloku 16N, oprava systému zdvíhania bloku 1M,oprava elektromotorov D 2850T-13,oprava matíc a čapov,výroba a výmena kabeláže,výmena poškodených dielov,montáž zariadenia,funkčné skúšky
3	Rádiostanica	LUN 3526	1	TB 0003	oprava podľa nálezu	VÚ 4977 Sliač	preskúšanie pred opravou,demontáž rádiostanice,identifikácia závady v bloku vysielača-modulátora,oprava bloku,montáž rádiostanice,funkčné preskúšanie podľa meracieho protokolu
4	Palubný odpovedač	SO-69/ICAO bl. Š	1	9071	oprava podľa nálezu	VÚ 4977 Sliač	demontáž, oprava šifrátora, spätná montáž, preskúšanie v súprave
5	Palubný odpovedač	SO-69/ICAO bl. PP	1	6276	oprava podľa nálezu	VÚ 4977 Sliač	demontáž, oprava prijímača-vysielača, spätná montáž, preskúšanie v súprave
6	Palubný odpovedač	APX-100	1	BXO 571	preskúšanie	VÚ 4977 Sliač	podľa TP č.ASCS TM 182/012
7	Kódovací výškomer	SSD-120-62E	1	0197	preskúšanie	VÚ 4977 Sliač	podľa TP č. M 881 000 E
8	Kódovací výškomer	SSD-120-62E	1	0472	preskúšanie	VÚ 4977 Sliač	podľa TP č. M 881 000 E
9	Napájací zdroj	BP-20-3	1	0581349	oprava podľa nálezu	VÚ 4977 Sliač	demontáž krytov bloku, očistenie, oprava bloku,výmena vadných súčiastok, spätná montáž, funkčné preskúšanie
10	Ovládacia skrinka	C-10534	1	1117	preskúšanie	VÚ 4977 Sliač	podľa TP č.ASCS TM 182/012
11	Družicový prijímač	TNL-2000	1	6181807	preskúšanie	VÚ 4977 Sliač	podľa TP č. 81444
12	Družicový prijímač	TNL-2000	1	6151733	preskúšanie	VÚ 4977 Sliač	podľa TP č. 81444
13	Družicový prijímač	TNL-2000	1	6181795	preskúšanie	VÚ 4977 Sliač	podľa TP č. 81444
14	Rádiostanica	LUN 3524.13	1	FD 7041	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP č. 02 3416
15	Rádiostanica	LUN 3524.14	1	JD 7016	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP č. 02 3416
16	Navigačný prijímač	LUN 3503.10	1	RD 0002	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP č. 02 3415; TP č. 02 1422
17	Navig. konvertor s ukazovateľom	LUN 3503.61	1	ZD 0015			
18	Navigačný ukazovateľ	LUN 3710.04	1	ZC 0047			
19	Palubný magnetofón	MS-61	1	597167	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP č. 02 3669
20	Prijímač z rádiokompasu ARK-15	2.003.005	1	8377	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP č. 02 3411
21	Prepínacia skrinka	LUN 3591.11	1	FD 0003	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP č. 02 3435
22	Rádiovýškomer	RV-3	1	048067	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP č. 02 3710
23	Ukazovateľ výšky	UV-P1-N	1	108020	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP č. 02 3710
24	Blok z rádiovýškomeru RV-5	PP-5	1	50001	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP č. 02 1292
25	Stacionárne vyhodnocovacie zariadenie	PANDA	2	204/1998; 230/1997	oprava podľa nálezu	VÚ 4977 Sliač	oprava v kooperácii
26	Blok elektroniky	RIO-3	1	10088	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP 80-3329
27	Kanálový volič	LUN 3520	1	bez v.č.	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP 02-3210
28	Zariadenie	KOMAR-2M	2	0880010988221; 0880010692952	generálna oprava	VÚ 4977 Sliač	podľa TP 25-1530

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*