(17.)

D O D A T O K č. 2

ku Zmluve o dielo č. LOT/038/03/OD

I. **Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/038/03/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.3 dohodli na nasledovnom:**

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET DIELA** nasledovne:
upravuje sa obsah bodu

2.1.3 strednú opravu + tlakové skúšky **1 ks** vzduchovej plniacej stanice **VZ 20/350 výr. č. 8600128** (z VÚ 4977 Sliač) podľa technických podmienok TPF-018-94/Vz20/350.
Nad rámec strednej opravy + TS vzduchovej plniacej stanice bude vykonaná nálezová oprava podvozku **ZIL-131** v kooperácii s VOP 027 Trenčín š.p.

Práce na vzduchovej plniacej stanici **VZ 20/350 výr. č. 8600128** budú vykonané v nasledovných etapách :

I. etapa (rok 2003)

- demontáž jednotlivých celkov účelového zariadenia
- oprava elektroinštalácie
- oprava a preskúšanie manometrov a keramických filtrov
- oprava a tlakové preskúšanie potrubí vzduchového systému
- tlakové preskúšanie fliaš
- oprava a preskúšanie nefunkčných ventilov, reduktorov a prepínacích kohútov
- oprava časti skrine účelového zariadenia
- oprava čalúnenia sedadiel
- povrchová ochrana dielcov
- oprava poškodeného náteru

II. etapa (rok 2004)

A)

- montáž vzduchovej plniacej stanice
- plnenie vzduchovej plniacej stanice
- funkčné skúšky
- odovzdanie vzduchovej plniacej stanice oprávnenému zástupcovi objednávateľa po vykonanej oprave

B)

- nálezová oprava podvozku ZIL-131 v kooperácii s VOP 027 Trenčín š.p.

2. Upravuje sa článok **5. CENA** nasledovne:

upravuje sa obsah bodu

5.2 Ceny za vykonanie jednotlivých častí diela (podľa bodu **2.1** v znení zmluvy a jej dodatkov) sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Časť diela		**Jednotková cena v Sk**		**Počet ks**	**Cena spolu v Sk**		**%**
		bez DPH	**s DPH**		**bez DPH**	**s DPH**	**DPH**
2.1.1 2P25 M2 výr. č. 509037011 výr. č. 509037012	**I. etapa (rok 2003)**	1 082 100,-	1 298 520,-	2	2 164 200,-	2 597 040,-	20
	II. etapa (rok 2004)	381 800,-	454 342,-		763 600,-	908 684,-	19
2.1.2 UPG-250 výr. č. 1023196	**I. etapa (rok 2003)**	343 300,-	411 960,-	1	343 300,-	411 960	20
	II. etapa A (rok 2004)	260 000,-	309 400,-		260 000,-	309 400,-	19
	II. etapa B (rok 2004)	109 900,-	130 781,-		109 900,-	130 781,-	19
2.1.3 VZ 20/350 výr. č. 8600128	**I. etapa (rok 2003)**	320 800,-	384 960,-	1	320 800,-	384 960,-	20
	II. etapa A (rok 2004)	195 000,-	232 050,-		195 000,-	232 050,-	19
	II. etapa B (rok 2004)	377 770,-	449 546,-		377 770,-	449 546,-	19
S P O L U				**4**	**4 534 570,-**	**5 424 421,-**	

Celková dohodnutá cena za vykonanie diela

(podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a jej dodatkov)

predstavuje sumu:

4 534 570,- Sk bez DPH

5 424 421,- Sk vrátane DPH

z toho

- v roku **2003** predstavovala čiastku **3 393 960,- Sk vrátane 20% DPH** (2 828 300,- Sk bez DPH)
- v roku **2004** bude predstavovať čiastku **2 030 461,- Sk vrátane 19% DPH** (1 706 270,- Sk bez DPH)

pri sadzbe DPH 20 % prináležiacej podľa KP 29.60.92 a KP 34.10.54 platnej od 1.1.2003 do 31.12.2003
a sadzbe DPH 19 % prináležiacej podľa KP 29.60.92 a KP 34.10.54 platnej od 1.1.2004
v zmysle zákona NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Táto dohodnutá cena za vykonanie diela môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.3** zmluvy.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

príloha č. 1 - rozsah prác nálezovej opravy motora hydraulického skúšobného zariadenia **UPG-250 výr. č. 1023196** (list č. 1) a rozsah prác nálezovej opravy podvozku ZIL-131 vzduchovej plniacej stanice **VZ 20/350 výr. č. 8600128** (list č. 2), ktoré sú realizované v kooperácii s VOP 027 Trenčín š.p.

príloha č. 2 - cenové kalkulácie vyššie uvedených nálezových opráv (list č.1, č. 2)

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/038/03/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno ÚFZ Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/038/03/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Trenčíne,
dňa: 27.2.2004

.....

Zhotoviteľ

Ing. Miloš HUSÁR

Riaditeľ LOT š.p.

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

Vo Zvolene,
dňa: 26. 3. 2004

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

Príloha č. 1
List č. 1

Rozsah prác

Typ techniky: Hydraulické skúšobné zariadenie **UPG-250**

výr. č.: **1023196**

Druh opravy: **nálezová oprava motora**
(v kooperácii s VOP 027 Trenčín š.p.)

- vymontovanie hláv valcov, piestov s ojnicami a olejovej vane
- výmena poškodených dielov (valce, piesty, piestové čapy, kľuka hriadeľa)
- kontrola a oprava hláv valcov
- kontrola a oprava zapaľovacej sústavy
- výmena olejovej náplne

Rozsah prác

Typ techniky: Vzduchová plniaca stanica **VZ 20/350**
výr. č.: **8600128**
Druh opravy: **nálezová oprava podvozku ZIL-131**
(v kooperácii s VOP 027 Trenčín š.p.)

motor
- vymontovanie z vozidla
- pretesnenie v rozsahu RE
- preskúšanie na brzde
- výmena karburátora
- pretesnenie lamely spojky
- oprava deformácie kapoty motora

podvozková časť
- pretesnenie nábojov druhej zadnej nápravy
- výmena tlmičov prednej nápravy
- výmena spojových čapov
- oprava posilovača servoriadenia, výmena hadíc
- výmena vzduchojemov a ich tlaková skúška
- výmena vzduchových hadíc na celom vozidle
- kontrola a pretesnenie prevodovky v rozsahu RE
- výmena tlmiča výfuku
- vyčistenie celej palivovej sústavy (prepláchnutie, odhrdzavenie nádrže, výmena hrubého čističa paliva
- oprava skrinky na náradie (pieskovanie)
- výmena predných zdeformovaných blatníkov
- oprava zdeformovanej prednej ľavej stupačky – krytu AKB
- oprava zámkov na dverách
- oprava brzdového obloženia
- oprava brzdových valcov (výmena membrán vo valcoch)
- kontrola brzdového systému
- nastavenie bŕzd
- kontrola vzduchojemov podľa STN
- nastavenie ručnej brzdy
- odstránenie závad elektroinštalácie
- montáž 12V zásuvky na štartovanie z pomocného zdroja
- výmena motorčekov stieračov
- oprava dobíjania, montáž novododaného hladáčika
- dodanie a montáž svetla do hmly
- dodanie a montáž ukazovateľov šírky vozidla

Príloha č. 2
List č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

(tvorba ceny – individuálna kalkulácia)

Typ techniky: Hydraulické skúšobné zariadenie **UPG-250**

výr. č.: **1023196**

Druh opravy: **nálezová oprava motora**
(v kooperácii s VOP 027 Trenčín š.p.)

KP: **34.10.54**
Počet kusov: **1**

Kalkulačná položka na **1 ks**

1.	Priamy materiál	-
2.	Kooperácia	81 240,- Sk
3.	Cena výkonu	28 660,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	109 900,- Sk
6.	**Cena vrátane 19 % DPH**	**130 781,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca cenového oddelenia

Trenčín, dňa 27.02.2004

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Príloha č. 2
List č. 2

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

(tvorba ceny – individuálna kalkulácia)

Typ techniky: Vzduchová plniaca stanica **VZ 20/350**

výr. č.: **8600128**

Druh opravy: **nálezová oprava podvozku ZIL-131**
(v kooperácii s VOP 027 Trenčín š.p.)

KP: **34.10.54**
Počet kusov: **1**

Kalkulačná položka na **1 ks**

1.	Priamy materiál	-
2.	Kooperácia	360 925,- Sk
3.	Cena výkonu	16 845,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**377 770,- Sk**
6.	**Cena vrátane 19 % DPH**	**449 546,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca cenového oddelenia

Trenčín, dňa 27.02.2004

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

12.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*