269/4/41-5 (17.)

D O D A T O K č. 5
ku Rámcovej zmluve o dielo č. 10/16/2001/OÚ

I. Zmluvné strany Rámcovej zmluvy o dielo č. 10/16/2001/OÚ sa v zmysle článku 2, bod 2.3 dohodli na nasledovnom:

1. **Špecifikácia opravy:** zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa nálezové opravy RTZ techniky v rozsahu nálezu podľa prílohy č.1 (list č. 1-4), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku, v nasledovnom členení:

Názov	Evidenčné číslo	Počet ks	Vojenský útvar	Rozsah opravy podľa prílohy č.1
DPS z NAVYRA-II stac. ev.č.9511005	PL-2ks, GMK-1ks,GS-1ks,BZ-2ks	1 súpr.	4990 Kuchyňa	list č.1
DPS z ARP-11M ev.č.1149	2.002.045-01, 3.688.000, 3.442.000,3.233.310	1 súpr.	4990 Kuchyňa	list č.2
Vysielač k rdst. R-863	NO8261,NO8263	1 súpr.	4990 Kuchyňa	list č.3
Prijímač k rdst. R-863	N-1P 5811	1	6335 Prešov	list č.4

2. **Čas vykonania opravy:** do 10. 12. 2001 s možnosťou predčasného plnenia.

3. **Cena opravy:** cena za opravu techniky podľa bodu 1. tohto dodatku je stanovená v nasledujúcej tabuľke:

Názov	Evidenčné číslo	Počet ks	Cena v Sk bez DPH	Cena v Sk s DPH 10 %
DPS z NAVYRA-II stac. ev.č.9511005	PL-2ks, GMK-1ks,GS-1ks,BZ-2ks	1 súpr.	23.000	25.300
DPS z ARP-11M ev.č.1149	2.002.045-01, 3.688.000, 3.442.000,3.233.310	1 súpr.	27.000	29.700
Vysielač k rdst. R-863	NO8261,NO8263	1 súpr.	22.000	24.200
Prijímač k rdst. R-863	N-1P 5811	1	25.300	27.830
Cena spolu			97.300	107.030

Celková cena za predmet dodatku zmluvy sa stanovuje vo výške:

107.030,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% podľa KP 29.60.92.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú kalkulácie ceny uvedené v prílohe č. 2, listy č.1-4.

II. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

III. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej zmluvy o dielo č. 10/16/2001/OÚ.

IV. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa: 13.11.2001

.....

Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej Havran
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa : 28. NOV. 2001

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **DOSKY PLOŠNÝCH SPOJOV ZO ZARIADENIA NAVYRA**

Ev.č. : 9511005 (PL-2ks, GMK-1ks, GS-1ks, BZ-2ks)

VÚ: 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	Lokalizovať závady, opraviť, oživiť, odskúšať a nastaviť dosky plošných spojov podľa
	výkresovej dokumentácie.
	Odovzdať ORK a odbytu.

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: NO DPS z NAVYRA II ev.č. 9511005
PL-2ks,GMK-1ks,GS-1ks,BZ-2ks

KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

TCHP:

Počet súpr.: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		1 500,00	
2	Kooperácia		-	
3	Priame mzdy		1 442,40	
4	Ostatné priame náklady		548,11	
5	Výrobné náklady		8 120,71	
6	Správne náklady		7 745,69	
7	Spracovacie náklady		17 856,91	
8	Úplné vlastné náklady		19 356,91	
9	Kalk.zisk		3 643,09	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		22 928,29	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**23 000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**25 300,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská

Dátum: 10.10.2001

Podpis:

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **DOSKY PLOŠNÝCH SPOJOV ZO ZARIADENIA ARP-11**

Ev.č. : 1149 (2.002.045-01, 3.688.000, 3.442.000, 3.233.310)

VÚ: 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	Lokalizovať závady, opraviť, oživiť a nastaviť dosky plošných spojov podľa KNP a
	TchP č. 1118
	Odovzdať ORK a odbytu.

Mesiar

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: NO DPS z ARP-11M ev.č. 1149
2.002.045-01,3.688.000,3.442.000,3.233.310

KP: 29 60 92

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

TCHP:

Počet súpr.: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		2 000,00	
2	Kooperácia		-	
3	Priame mzdy		1 682,80	
4	Ostatné priame náklady		639,46	
5	Výrobné náklady		9 474,16	
6	Správne náklady		9 036,64	
7	Spracovacie náklady		20 833,06	
8	Úplné vlastné náklady		22 833,06	
9	Kalk.zisk		4 166,94	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		26 999,68	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**27 000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**29 700,00**	

Kalkuláciu zostavil:Hiadlovská Dátum: 10.10.2001 Podpis:

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **VYSIELAČ Z RDST R-863**

Ev.č.: N 08261
N08263

VÚ : 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	Lokalizovanie závad, opraviť, oživiť.
	Skontrolovať funkčnosť a výkony vysielačov.
	Závady:- vadné tranzistory 2T825A v napäťových blokoch 2 – 1 u oboch vysielačov
	- vadný kondenzátor C69/750M vo vysielači N 08263

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Vysielač k Rdst. R-863 NO
ev.č.N08261, N08263
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP:29 60 92
TCHP: Z419
Počet súpr: 1
1 súpr. = 2 ks

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		500,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		1 442,40	
4	Ostatné priame náklady		548,11	
5	Výrobné náklady		8 120,71	
6	Správne náklady		7 745,69	
7	Spracovacie náklady		17 856,91	
8	Úplné vlastné náklady		18 356,91	
9	Kalk.zisk		3 643,09	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		21 928,29	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**22 000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**24 200**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum :21.11.2001

Podpis:

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **PRIJÍMAČ Z RDST R-863**

Ev.č.: N-1P 5811

VÚ : 6335 PREŠOV

P.č.	Rozsah prác
1	Opraviť prijímač z rdst R-863.
	Lokalizovať závadu (vadný subblok UNČ), opraviť, nastaviť do parametrov podľa KNP
	a TchP č. 1077.
	Skontrolovať, nastaviť do parametrov celý prijímač
	Odovzdať ORK a odbytu.

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Prijímač z Rdst. R-863 NO
ev.č. N-1P 5811
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP:29 60 92
TCHP: Z418
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		300,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		1 682,80	
4	Ostatné priame náklady		639,46	
5	Výrobné náklady		9 474,16	
6	Správne náklady		9 036,64	
7	Spracovacie náklady		20 833,06	
8	Úplné vlastné náklady		21 133,06	
9	Kalk.zisk		4 166,94	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		25 299,68	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**25 300,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**27 830**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum :21.11.2001

Podpis:

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

18.4.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*