(21.)

D O D A T O K č. 4
ku Zmluve o dielo č. LOBB/10/06/2003/OÚ

I . Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOBB/10/06/2003/OÚ sa v súlade s článkom 2, bod 2.2 dohodli na nasledovnom upresnení „Vecnej, časovej a cenovej špecifikácii neplánovaných opráv zabezpečovacej techniky letectva a PVO“:

1. Vecná špecifikácia opráv: zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa nálezové opravy (NO) blokov techniky PVO, v rozsahu prác podľa uskutočneného nálezu uvedeného v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku (list č. 1 až č. 21), v nasledovnom členení:

Názov	Evidenčné číslo	Druh opr.	Počet ks	Vojenský útvar	Rozsah opravy podľa prílohy č.1
Blok FR 362-302A-1	55235	NO	1	4405 Nitra	list č.1
Napájací blok PO1	607SO531	NO	1	4405 Nitra	list č.2
Blok AČM10	607SO355	NO	1	4405 Nitra	list č.3
Blok PO6	607SO544	NO	1	4405 Nitra	list č.4
Napájací blok FL 9103	180266	NO	1	4405 Nitra	list č.5
Blok ČSM 20	607Ja0214, 60156232	NO	2	4405 Nitra	list č.6
Blok ČFOOO	607SO240, 607SO469 607SO417	NO	3	4405 Nitra	list č.7
Blok ČVBOO	607SO311, 607SO296	NO	2	4405 Nitra	list č.8
Blok ČGMSI	607SO083	NO	1	4405 Nitra	list č.9
Napájací blok PO5	607SO532	NO	1	4405 Nitra	list č.10
Osciloskop	01337, 05192	NO	2	4405 Nitra	list č.11
Blok FM 362-205	55407	NO	1	4405 Nitra	list č.12
Blok FŠČ 200-03	120296	NO	1	4405 Nitra	list č.13
Napájací blok PO1	607SO556, 607SO540 607SO098	NO	3	4405 Nitra	list č.14
Modul – delič PA 5.064.048	78811024	NO	1	4405 Nitra	list č.15
Napájací blok PO4	607SO517, 607SO518	NO	2	4405 Nitra	list č.16
Blok I2IK 132	K0055	NO	1	4405 Nitra	list č.17
Blok VVSOO	607SO703	NO	1	4405 Nitra	list č.18
Blok FM 362-407	55353	NO	1	4405 Nitra	list č.19
Blok PO1	607SO543	NO	1	4405 Nitra	list č.20
Blok I3BVO3	K1452	NO	1	4405 Nitra	list č.21

2. Čas vykonania opráv: zhotoviteľ vykoná opravy blokov techniky PVO podľa bodu 1. tohto dodatku do 10.12.2003, s možnosťou predčasného plnenia.

3. Ceny opráv: ceny za vykonanie opráv blokov techniky PVO podľa bodu 1. tohto dodatku sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Názov	Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk	
	bez DPH	s DPH 20%		Bez DPH	s DPH 20%
Blok FR 362-302A-1	146.800	176.160	1	146.800	176.160
Napájací blok PO1	210.700	252.840	1	210.700	252.840
Blok AČM10	43.200	51.840	1	43.200	51.840
Blok PO6	188.300	225.960	1	188.300	225.960
Napájací blok FL 9103	104.000	124.800	1	104.000	124.800
Blok ČSM 20	55.500	66.600	2	111.000	133.200
Blok ČFOOO	41.500	49.800	3	124.500	149.400
Blok ČVBOO	55.500	66.600	2	111.000	133.200
Blok ČGMSI	62.100	74.520	1	62.100	74.520
Napájací blok PO5	211.500	253.800	1	211.500	253.800
Osciloskop	51.500	61.800	2	103.000	123.600
Blok FM 362-205	79.000	94.800	1	79.000	94.800
Blok FŠČ 200-03	39.000	46.800	1	39.000	46.800
Napájací blok PO1	210.700	252.840	3	632.100	758.520
Modul – delič PA 5.064.048	32.900	39.480	1	32.900	39.480
Napájací blok PO4	177.700	213.240	2	355.400	426.480
Blok I2IK 132	130.600	156.720	1	130.600	156.720
Blok VVSOO	80.300	96.360	1	80.300	96.360
Blok FM 362-407	83.600	100.320	1	83.600	100.320
Blok PO1	179.300	215.160	1	179.300	215.160
Blok I3BVO3	32.400	38.880	1	32.400	38.880
Spolu:				3.060.700	3.672.840

Celková cena za vykonanie opráv blokov techniky PVO podľa bodu 1. tohto dodatku predstavuje sumu:

3.060.700,-Sk bez DPH
3.672.840,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú kalkulácie cien jednotlivých opráv blokov techniky PVO, uvedené v prílohe č. 2 (list č.1 až č. 21).

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je „Plán kvality" (príloha č. 3, počet listov 2).

II. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

III. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOBB/10/06/2003/OÚ.

IV. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa: 5.9. 2003

.....

Zhotoviteľ:
Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa : - 1. X. 2003

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Blok FR 362-302A-1**

Ev.č.: **55 235**

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
5.	Povrchová úprava plošných spojov lakom.
6.	Výstupná kontrola.

Dodatok č.4 k ZOD č. LOBB/10/06/2003/OÚ

Príloha č.2
List č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok FR 362-302A - 1 NO
ev.č. 55235

KP: 29 60 92
TCHP: Z 675 J
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		5 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		10 379,60	
4	Ostatné priame náklady		3 944,25	
5	Výrobné náklady		53 973,92	
6	Správne náklady		49 822,08	
7	Spracovacie náklady		118 119,85	
8	Úplné vlastné náklady		123 119,85	
9	Kalk.zisk		23 680,15	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**146 800,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**176 160**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum: 25.06.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Napájací blok PO 1 NO
ev.č. 607 SO 531

KP: 29 60 92
TCHP: Z 675 I
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		7 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		13 290,20	
4	Ostatné priame náklady		23 550,28	
5	Výrobné náklady		69 109,04	
6	Správne náklady		63 792,96	
7	Spracovacie náklady		169 742,48	
8	Úplné vlastné náklady		176 742,48	
9	Kalk.zisk		33 957,52	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**210 700,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**252 840**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 25.06.2003 Podpis: Hiadl

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Napájací blok PO1**

Ev.č.: **607SO531**

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov.
5.	Povrchová úprava plošných spojov lakom.
6.	Výstupná kontrola.

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Blok AČM10**

Ev.č.: **607SO355**

P.č.	ROZSAH PRÁC
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
5.	Povrchová úprava plošných spojov lakom.
6.	Výstupná kontrola.

v.z.

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: Blok AČM10 NO
ev.č. 607SO355

KP: 29 60 92
TCHP: Z 708
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks:1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		*6 000,00*	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2 718,45	
4	Ostatné priame náklady		1 033,01	
5	Výrobné náklady		14 135,94	
6	Správne náklady		13 048,56	
7	Spracovacie náklady		30 935,96	
8	Úplné vlastné náklady		36 935,96	
9	Kalk.zisk		6 264,04	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**43 200,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**51 840**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum:10.07.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Blok PO6**

Ev.č.: **607SO544**

P.č.	ROZSAH PRÁC
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov.
5.	Povrchová úprava plošných spojov lakom.
6.	Výstupná kontrola.

v.z

Dodatok č.4 k ZOD č. LOBB/10/06/2003/OÚ

Príloha č.2
List č.4

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: Blok PO6 NO
ev.č. 607SO544

KP: 29 60 92
TCHP: Z 707
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks:1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		6 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		13 345,20	
4	Ostatné priame náklady		5 071,18	
5	Výrobné náklady		69 395,04	
6	Správne náklady		64 056,96	
7	Spracovacie náklady		151 868,38	
8	Úplné vlastné náklady		157 868,38	
9	Kalk.zisk		30 431,62	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**188 300,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**225 960**	

Kalkuláciu zostavil: Hladiovská Dátum:10.07.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Napájací blok FL 9103**

Ev.č.: **180 266**

P.č.	ROZSAH PRÁC
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov.
5.	Povrchová úprava plošných spojov lakom.
6.	Výstupná kontrola.

LOSB š.p.

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Napájací blok FL 9103 NO
ev.č. 180266

KP: 29 60 92
TCHP: Z 706
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks:1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	Priamy materiál		5 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		7 249,20	
4	Ostatné priame náklady		2 754,70	
5	Výrobné náklady		37 695,84	
6	Správne náklady		34 796,16	
7	Spracovacie náklady		82 495,90	
8	Úplné vlastné náklady		87 495,90	
9	Kalk.zisk		16 504,10	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**104 000,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**124 800**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum:10.07.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Blok ČSM20**

Ev.č.: **607Ja0214 ; 60156232**

P.č.	ROZSAH PRÁC
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
5.	Povrchová úprava plošných spojov lakom.
6.	Výstupná kontrola.

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok ČSM20 NO
ev.č. 607Ja0214
ev.č.: 60156232

KP: 29 60 92
TCHP: Z 705
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 2

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		6 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		3 624,60	
4	Ostatné priame náklady		1 377,35	
5	Výrobné náklady		18 847,92	
6	Správne náklady		17 398,08	
7	Spracovacie náklady		41 247,95	
8	Úplné vlastné náklady		47 247,95	
9	Kalk.zisk		8 252,05	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**55 500,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**66 600**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum:10.07.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný obchodný riaditeľ BANSKÁ BYSTRICA Ing.Dušan Tury ekonomický riaditeľ

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Blok ČFOOO**

Ev.č.: **607SO240 ; 607SO469 ; 607SO417**

P.č.	ROZSAH PRÁC
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
5.	Povrchová úprava plošných spojov lakom.
6.	Výstupná kontrola.

v.z.

LOBB s.r.o.

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: Blok ČFOOO NO
ev.č. 607SO240
ev.č.: 607 SO 469
ev.č.: 607 SO 417

KP: 29 60 92
TCHP: Z 704
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 3

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		6 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2 597,63	
4	Ostatné priame náklady		987,10	
5	Výrobné náklady		13 507,68	
6	Správne náklady		12 468,62	
7	Spracovacie náklady		29 561,03	
8	Úplné vlastné náklady		35 561,03	
9	Kalk.zisk		5 938,97	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**41 500,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**49 800**	

Kalkuláciu zostavil: Hladovská Dátum:10.07.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury ekonomický riaditeľ

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Blok ČVBOO**

Ev.č.: **607SO311 ; 607SO296**

P.č.	ROZSAH PRÁC
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
5.	Povrchová úprava plošných spojov lakom.
6.	Výstupná kontrola.

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok ČVBOO ev.č. 607SO311 NO

ev.č.: 607 SO 296

KP: 29 60 92

TCHP: Z 703

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

Počet ks: 2

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	Priamy materiál		6 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		3 624,60	
4	Ostatné priame náklady		1 377,35	
5	Výrobné náklady		18 847,92	
6	Správne náklady		17 398,08	
7	Spracovacie náklady		41 247,95	
8	Úplné vlastné náklady		47 247,95	
9	Kalk.zisk		8 252,05	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**55 500,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**66 600**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 09.07.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Blok ČGMSI**

Ev.č.: **607SO083**

P.č.	ROZSAH PRÁC
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
5.	Povrchová úprava plošných spojov lakom.
6.	Výstupná kontrola.

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok ČGMSI ev.č. 607SO083 NO

KP: 29 60 92
TCHP: Z 702
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks:1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		6 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		4 107,88	
4	Ostatné priame náklady		1 560,99	
5	Výrobné náklady		21 360,98	
6	Správne náklady		19 717,82	
7	Spracovacie náklady		46 747,67	
8	Úplné vlastné náklady		52 747,67	
9	Kalk.zisk		9 352,33	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**62 100,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**74 520**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 09.07.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Napájací blok PO5**

Ev.č.: **607SO532**

P.č.	ROZSAH PRÁC
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov.
5.	Povrchová úprava plošných spojov lakom.
6.	Výstupná kontrola.

v.z

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Napájací blok PO5 ev.č. 607SO532 NO

KP: 29 60 92
TCHP: Z 701
Počet ks:1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		7 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		13 345,20	
4	Ostatné priame náklady		23 571,18	
5	Výrobné náklady		69 395,04	
6	Správne náklady		64 056,96	
7	Spracovacie náklady		170 368,38	
8	Úplné vlastné náklady		177 368,38	
9	Kalk.zisk		34 131,62	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**211 500,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**253 800**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum: 09.07.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný obchodný riaditeľ

LOBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury ekonomický riaditeľ

BANSKÁ BYSTRICA

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Osciloskop

Ev.č.: 01337, 05192

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola parametrov pomocou meracích prístrojov.
5.	Kalibrácia osciloskopu v kooperácii .
6.	Výstupná kontrola.

LOBB s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Osciloskop ev.č. 01337,05192 NO

KP: 29 60 92
TCHP: Z 700
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 2

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		5 000,00	
2	Kooperácia		6 000,00	
3	Priame mzdy		2 965,60	
4	Ostatné priame náklady		1 126,93	
5	Výrobné náklady		15 421,12	
6	Správne náklady		14 234,88	
7	Spracovacie náklady		33 748,53	
8	Úplné vlastné náklady		44 748,53	
9	Kalk.zisk		6 751,47	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**51 500,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**61 800**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 09.07.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA


Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

LOBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Blok FM 362-205**
Ev.č.: **55 407**

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
5.	Povrchová úprava plošných spojov lakom.
6.	Výstupná kontrola.



C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: Blok FM 362-205 NO
ev.č. 55407

KP: 29 60 92
TCHP: Z 675 H
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		3 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		5 560,50	
4	Ostatné priame náklady		2 112,99	
5	Výrobné náklady		28 914,60	
6	Správne náklady		26 690,40	
7	Spracovacie náklady		63 278,49	
8	Úplné vlastné náklady		66 278,49	
9	Kalk.zisk		12 721,51	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**79 000,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**94 800**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 25.06.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

LOBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Blok FŠČ 200-03**

Ev.č.: **120 296**

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov.
5.	Povrchová úprava plošných spojov lakom.
6.	Výstupná kontrola.

LOBB š.p.

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok FŠČ 200-03 NO
ev.č. 120296

KP: 29 60 92
TCHP: Z 675 F

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		2 500,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2 669,04	
4	Ostatné priame náklady		1 014,24	
5	Výrobné náklady		13 879,01	
6	Správne náklady		12 811,39	
7	Spracovacie náklady		30 373,68	
8	Úplné vlastné náklady		32 873,68	
9	Kalk.zisk		6 126,32	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**39 000,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**46 800**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 25.06.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Napájací blok PO1**

Ev.č.: **607SO540, 607SO098, 607SO556**

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov.
5.	Povrchová úprava plošných spojov lakom.
6.	Výstupná kontrola.

v.z.

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Napájací blok PO 1 NO
ev.č. 607SO556, 607SO540, 607SO098

KP: 29 60 92
TCHP: Z 675 C,D,E
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 3

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		7 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		13 290,20	
4	Ostatné priame náklady		23 550,28	
5	Výrobné náklady		69 109,04	
6	Správne náklady		63 792,96	
7	Spracovacie náklady		169 742,48	
8	Úplné vlastné náklady		176 742,48	
9	Kalk.zisk		33 957,52	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**210 700,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**252 840**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 25.06.2003 Podpis: Hiadl

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

LOBB š.p.

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Modul - delič PA 5.064.048**
Ev.č.: **788 110 24**

P.č.	Rozsah prác
1.	Demontáž plastového obalu
2.	Určenie vadných súčiastok
3.	Výmena vadných súčiastok
4.	Kontrola parametrov podľa meracích prístrojov
5.	Zaliatie modulu do dielektrickej hmoty
6.	Popis prípojných svoriek
7.	Výstupná kontrola

LODB š.p.

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: Modul - delič PA 5.064.048
ev.č. 788 11 024

NO

KP: 29 60 92
TCHP: Z 675

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		500,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2 372,48	
4	Ostatné priame náklady		901,54	
5	Výrobné náklady		12 336,90	
6	Správne náklady		11 387,90	
7	Spracovacie náklady		26 998,82	
8	Úplné vlastné náklady		27 498,82	
9	Kalk.zisk		5 401.18	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**32 900,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**39 480**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum: 25.06.2003

Podpis: Hiadl

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Napájací blok PO4**

Ev.č.: **607SO518, 607SO517**

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov.
5.	Povrchová úprava plošných spojov lakom.
6.	Výstupná kontrola.

v.z.

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: Napájací blok PO 4 NO
ev.č. 607 SO 517

ev.č.: 607 SO 518

KP: 29 60 92
TCHP: Z 675 A

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks:2

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		7 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		10 873,80	
4	Ostatné priame náklady		22 632,04	
5	Výrobné náklady		56 543,76	
6	Správne náklady		52 194,24	
7	Spracovacie náklady		142 243,84	
8	Úplné vlastné náklady		149 243,84	
9	Kalk.zisk		28 456,16	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**177 700,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**213 240**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 25.06.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

LOBB š.p.

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Blok I2IK 132**
Ev.č.: **K 0055**

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
5.	Povrchová úprava plošných spojov lakom.
6.	Výstupná kontrola.

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok I2IK 132 NO
ev.č. K 0055

KP: 29 60 92
TCHP: Z 675 G
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		4 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		9 267,50	
4	Ostatné priame náklady		3 521,65	
5	Výrobné náklady		48 191,00	
6	Správne náklady		44 484,00	
7	Spracovacie náklady		105 464,15	
8	Úplné vlastné náklady		109 464,15	
9	Kalk.zisk		21 135,85	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**130 600,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**156 720**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum:25.06.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Blok VVSOO**

Ev.č.: **607SO703**

P.č.	ROZSAH PRÁC
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
5.	Povrchová úprava plošných spojov lakom.
6.	Výstupná kontrola.

v.z.

LOBB s.r.o.
RUŽOMBEROK

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok VVSOO NO
ev.č.: 607SO703

KP: 29 60 92
TCHP: Z 726
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		6 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		5 436,90	
4	Ostatné priame náklady		2 066,02	
5	Výrobné náklady		28 271,88	
6	Správne náklady		26 097,12	
7	Spracovacie náklady		61 871,92	
8	Úplné vlastné náklady		67 871,92	
9	Kalk.zisk		12 428,08	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**80 300,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**96 360**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum:05.08.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BAŇSKÁ BYSTRICA


Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Blok FM362-407

Ev.č.: 55 353

P.č.	ROZSAH PRÁC
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
5.	Povrchová úprava plošných spojov lakom.
6.	Výstupná kontrola.



CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok FM 362-407 NO
ev.č.: 55353

KP: 29 60 92
TCHP: Z 725
Tvorba ceny: individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		6 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		5 678,54	
4	Ostatné priame náklady		2 157,85	
5	Výrobné náklady		29 528,41	
6	Správne náklady		27 256,99	
7	Spracovacie náklady		64 621,79	
8	Úplné vlastné náklady		70 621,79	
9	Kalk.zisk		12 978,21	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**83 600,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**100 320**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum:05.08.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

LOBB š.p.

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Blok PO1**

Ev.č.: **607SO543**

P.č.	ROZSAH PRÁC
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov.
5.	Povrchová úprava plošných spojov lakom.
6.	Výstupná kontrola.

v.z.

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok PO1 NO
ev.č.: 607SO543

KP: 29 60 92
TCHP: Z 724
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		6 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		12 686,10	
4	Ostatné priame náklady		4 820,72	
5	Výrobné náklady		65 967,72	
6	Správne náklady		60 893,28	
7	Spracovacie náklady		144 367,82	
8	Úplné vlastné náklady		150 367,82	
9	Kalk.zisk		28 932,18	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**179 300,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**215 160**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum:05.08.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA


Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **Blok I3BVO3**

Ev.č.: **K1452**

P.č.	ROZSAH PRÁC
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov.
5.	Povrchová úprava plošných spojov lakom.
6.	Výstupná kontrola.



CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok 13BVO3 NO
ev.č.: K1452

KP: 29 60 92
TCHP: Z 723
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		6 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		1 933,12	
4	Ostatné priame náklady		734,59	
5	Výrobné náklady		10 052,22	
6	Správne náklady		9 278,98	
7	Spracovacie náklady		21 998,91	
8	Úplné vlastné náklady		27 998,91	
9	Kalk.zisk		4 401,09	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**32 400,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**38 880**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum:05.08.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Príloha č. : 3

Počet listov: 2

Plán kvality dodatku č. 4 k ZOD č. LOBB/10/06/2003/OÚ

1. Účel plánu kvality

Plán kvality dodatku č. 4 k ZOD č. LOBB/10/06/2003/OÚ popisuje spôsob zabezpečenia kontroly kvality prác v súlade s príslušnými normami STN a ISO 9001 : 2000.

2. Platnosť dokumentu

Tento dokument platí na práce spojené s vykonaním nálezovej opravy blokov techniky PVO v rozsahu podľa dodatku č. 4 k ZOD č. LOBB/10/06/2003/OÚ.

3. Plán kontrol kvality

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
1.	Blok FR 362-302A-1	Nález príloha č. 1, list č. 1	VK	ORK VÚKK
2.	Napájací blok PO1	Nález príloha č. 1, list č. 2	VK	ORK VÚKK
3.	Blok AČM10	Nález príloha č. 1, list č. 3	VK	ORK VÚKK
4.	Blok PO6	Nález príloha č. 1, list č. 4	VK	ORK VÚKK
5.	Napájací blok FL 9103	Nález príloha č. 1, list č. 5	VK	ORK VÚKK
6.	Blok ČSM 20	Nález príloha č. 1, list č. 6	VK	ORK VÚKK
7.	Blok ČFOOO	Nález príloha č. 1, list č. 7	VK	ORK VÚKK
8.	Blok ČVBOO	Nález príloha č. 1, list č. 8	VK	ORK VÚKK
9.	Blok ČGMSI	Nález príloha č. 1, list č. 9	VK	ORK VÚKK
10.	Napájací blok PO5	Nález príloha č. 1, list č. 10	VK	ORK VÚKK
11.	Osciloskop	Nález príloha č. 1, list č. 11	VK	ORK VÚKK

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
12.	Blok FM 362-205	Nález príloha č. 1, list č. 12	VK	ORK VÚKK
13.	Blok FŠČ 200-03	Nález príloha č. 1, list č. 13	VK	ORK VÚKK
14.	Napájací blok PO1	Nález príloha č. 1, list č. 14	VK	ORK VÚKK
15.	Modul – delič PA 5.064.048	Nález príloha č. 1, list č. 15	VK	ORK VÚKK
16.	Napájací blok PO4	Nález príloha č. 1, list č. 16	VK	ORK VÚKK
17.	Blok 12IK 132	Nález príloha č. 1, list č. 17	VK	ORK VÚKK
18.	Blok VVSOO	Nález príloha č. 1, list č. 18	VK	ORK VÚKK
19.	Blok FM 362-407	Nález príloha č. 1, list č. 19	VK	ORK VÚKK
20.	Blok PO1	Nález príloha č. 1, list č. 20	VK	ORK VÚKK
21.	Blok 13BVO3	Nález príloha č. 1, list č. 21	VK	ORK VÚKK

4. Použité skratky

VK – výstupná kontrola
ORK – odbor riadenia kvality
VÚKK – Vojenský úrad kvality a kodifikácie

LOBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

Vedúci odboru riadenia kvality

Ing. Peter Chovanec

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*