24.

# D O D A T O K č. 5

## ku Zmluve o dielo č. LOT/010/03/OD

**I.** Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/010/03/OD sa v súlade s článkom 2, bod 2.2 dohodli na nasledovnom upresnení „Vecnej, časovej a cenovej **špecifikácii neplánovanej opravy leteckej techniky**“:

**1. Vecná špecifikácia opravy:** zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa **úpravy na vrtuľníku Mi-17 ev.č.0842** (z VÚ 6335 Prešov) v nasledovnom rozsahu prác:

- inštalácia tabla signalizácie vysadenia meniča SC-30
- pripojenie rds. R-863 z AKU zbernice na VU zbernicu
- zapojenie pôvodného AZS RV spolu s AZS RA pre ALT-55B
- oprava rádiokompasu ARK-UD
- montáž ochrannej rúrky na prívody k výmetniciam ASO-2V
- funkčná skúška systému ASO-2V v manuálnom režime

**2. Čas vykonania opravy:** zhotoviteľ vykoná úpravy na vrtuľníku (podľa bodu 1. tohto dodatku) do 30.10.2003, s možnosťou predčasného plnenia.

**3. Cena opravy:** cena za vykonanie úprav na vrtuľníku (podľa bodu 1. tohto dodatku) predstavuje sumu:

**91.500,- Sk bez DPH**
**109.800,- Sk vrátane DPH**

pri sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 35.30.91

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je cenová kalkulácia uvedená v prílohe č. 1 (1 list).

**II.** Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno ÚFZ Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ .

**III.** Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/010/03/OD.

**IV.** Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne, LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
dňa: 21.9.03 ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ
**Ing. Stanislav JAHODKA**
riaditeľ LOT š.p.
poverený výkonom funkcie

Vo Zvolene, 13. X. 2003
dňa:

.....

Objednávateľ
**genmjr. Ing. Jozef DUNAJ**
Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 23 *

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/010/03/OD
dodatok č. 5

# C E N O V Á  K A L K U L Á C I A

**Názov: Vykonanie úprav na vrtuľníku Mi-17 ev.č. 0842** **KP: 35.30.91**
**- inštalácia tabla signalizácie vysadenia meniča SC-30**
**- pripojenie rds. R-863 z AKU zbernice na VU zbernicu**
**- zapojenie pôvodného AZS RV spolu s AZS RA pre ALT-55B**
**- oprava rádiokompasu ARK-UD**
**- montáž ochrannej rúrky na prívody k výmetniciam ASO-2V**
**- funkčná skúška systému ASO-2V v manuálnom režime**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Priamy materiál | 9 100,- Sk |
| 2. | Kooperácia | - |
| 3. | Cena výkonu | 82 400,- Sk |
| 4. | OPN | - |
| 5. | Cena bez DPH | 91 500,- Sk |
| 6. | Cena + 20% DPH | 109 800,- Sk |

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 22.08.2003

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

31 MAR. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

*dátum* *meno* *podpis*