V Rožňave, 25.02.2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 19
Prílohy :

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. PSB - 9 - 9 / 2008 - R

Podľa § 269 Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Rožňava,
Šafárikova 109
048 01 Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava
Ing Milan SMIDA
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Poskytovateľ : ANTES B+M s.r.o.
Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
Prevádzka : Tehelná 2, 920 01 Hlohovec
Zastúpený : Pavol Tkáč- konateľ spoločnosti
IČO : 31414079
IČ DPH : SK 2020383904
Bankové spojenie : ČSOB a.s. Hlohovec
Číslo účtu : 0411597833/7500
Obchodný register : Okresný súd Trenčín, odd. Sro, č.vl.762/R
Licencia : Prevádzkovanie Technickej služby č. PT 000155

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na poskytnutie služby na základe podmienok Zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákazka s nízkou hodnotou a v súlade s Obchodným zákonníkom 513/1991.
Predmet zmluvy podlieha Zákonu č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

Článok II.

Predmet plnenia

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť poskytnúť službu

"Revízie a funkčné prehliadky IBS – Integrovaný bezpečnostný systém "

CPV: 72254100-1

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu.

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Služba bude poskytovaná vo vojenskom objekte: **VÚ Rožňava, v priestoroch RCHBO PS, ATP učebňa, hala špeciálnej techniky**

Služba sa bude poskytovať na základe pokynov objednávateľa.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že službu poskytnutú v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí za ňu dohodnutú cenu.

Článok III.

Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II:
3.1.1 Začatie realizácie služby : 25.02.2008
3.1.2 Ukončenie služby: 31.12.2008
3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje:
3.2.1. Poskytnúť službu v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2. Dodať objednávateľovi 4 výtlačky ponukového rozpočtu
3.3. Odberné miesta vody, elektrickej energie – zhotoviteľ nepožaduje
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia služby po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.

Cena služby

4.1. Cena za poskytnutú službu je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1966 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy na poskytnutie služby
4.1.1.Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovaným poskytovateľom, ktorý je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za poskytnuté služby :

Základ ceny pre DPH	:	735 142,00 Sk
DPH 19%	:	139 676,98 Sk
Cena celkom v rátane DPH	:	**874 819,00 Sk**

4.2.1.Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2.Služby, ktoré poskytovateľ nevykoná, alebo vykoná bez príkazu objednávateľa mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3.Cenu je možné meniť z dôvodov legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny a ekonomicky oprávnených nákladov (nárast cien materiálov).
4.2.4.Zmeny je možné uskutočniť jedine písomnou formou, dodatkom k zmluve na poskytnutie služby na základe súhlasu zmluvných strán.

Podniková správa budov ROŽŇAVA

Článok V.

Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za poskytnutú službu sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré poskytovateľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1. Služby budú fakturované na základe overených súpisov - dodacích listov skutočne prevedených služieb v ktorých bude uvedené množstvo v merných jednotkách a ich ocenenie.

5.1.2. Overenie prevedených služieb urobí dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu poskytovateľom. Ak má súpis vady, vráti ho poskytovateľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.3. Faktúry budú predložené objednávateľovi v 4 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a poskytovateľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov poskytnutej služby
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- celkovú fakturovanú sumu
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.

Zodpovednosť za vady

6.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť poskytovateľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Pozemkový správny úrad ROŽŇAVA

Poskytnutie služby a jeho odovzdanie

7.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služby sú zrealizované podľa tejto zmluvy.
7.2. Po ukončení služby, priebežnej fakturácii bude spísaný preberací zápis pri každej vystavenej faktúre ktorý podpíšu obidve strany
7.3. Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou predmetu zmluvy a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
Výkonom odborného dozoru objednávateľ poveruje : Igor GACEK
Zodpovednosťou za realizáciu predmetu zmluvy poveruje poskytovateľ: Pavol Tkáč
7.4 Poskytovateľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného poskytovateľom.
7.5 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady BOZP pri plnení predmetu zmluvy v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. § 18, v priestoroch vojenského objektu Rožňava.
Ďalej sa zaväzuje: zabezpečiť preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZP osobou odborne spôsobilou, zabezpečiť používanie osobných ochranných prostriedkov.
Pri vzniku okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP bude poskytovateľ ihneď informovať objednávateľa.
7.6 Oprávnená osoba na kontrolu oblasti BOZP, za poskytovateľa : Pavol Tkáč
za objednávateľa: Štefan Czeranko
7.7 Vlastníkom objektov, kde sa služba poskytuje je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

.1. Poskytovateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
.3. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny za poskytnutú službu budú faktúry vystavené poskytovateľom na základe odsúhlasených súpisov – dodacích listov ktoré tvoria prílohu faktúry.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

9.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

9.2 . Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

9.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 v znení neskorších doplnkov.

9.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet

9.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre dodávateľa, ANTES B+M s.r.o
3. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia

V Rožňave dňa 25. 2. 2008

V Hlohovci
V ~~Rožňave~~ dňa 26. 2. 2008

Za objednávateľa:

Pozemková správa budov ROŽŇAVA

riaditeľ PSB Rožňava
Ing.Milan SMIDA

ANTES® B+M s.r.o. Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turná

Za poskytovateľa :

konateľ

ANTES B+M s.r.o.

Krycí list rozpočtu v

Stavba : Súhrnný krycí list pre VÚ 7945 Rožňava	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt : Integrované bezpečnostné systémy	JKSO :	Spracoval: Pavol Tkáč	
Časť : Servisná činnosť na rok 2008		Dňa:	Zmluva č.:

Odberateľ:	PSB Rožňava	048 01 Rožňava	IČO: 30845572	DIČ:	
Dodávateľ:	ANTES B+M s.r.o., Obchodná 2501	913 21 Trenčianska Turná	IČO: 31414079	DIČ:	SK2020383904
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	1 M2 UP	
1 M2 ZP	1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:	735 142,00		735 142,00
5	Súčet:	735 142,00		735 142,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 28. 6. 2007

podpis:

pečiatka:

ANTES® B+M s.r.o. Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turná

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: Poľnohospodárske správne budovy ROŽŇAVA

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	735 142,00
22	DPH 19% z:	735 142,00	139 677,00
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	874 819,00
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

ANTES B+M s.r.o.

Krycí list rozpočtu v

Stavba : Pr. RCHBO PS	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt : Integrované bezpečnostné systémy	JKSO :	Spracoval: Pavol Tkáč	
Časť : Servisná činnosť na rok 2008		Dňa:	Zmluva č.:

Odberateľ:	PSB Rožňava	048 01 Rožňava	IČO: 30845572	DIČ:	
Dodávateľ:	ANTES B+M s.r.o., Obchodná 2501	913 21 Trenčianska Turná	IČO: 31414079	DIČ:	SK2020383904
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:	328 185,00		328 185,00
5	Súčet:	328 185,00		328 185,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 9. 1. 2008

podpis:

pečiatka:

ANTES® B+M s.r.o. Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turná

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Pozemková správa štátov ROŽŇAVA

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	328 185,00
22	DPH 19% z:	328 185,00	62 355,20
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	390 540,20

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č.

Objekt: Pr. RCHBO PS Rožňava

Sídlo: VÚ 7945 Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EZS – elektrická zabezpečovacia signalizácia, rok 2008

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-0951	Revízia poplachovej slučky	kus	0	1147,50		0,00		1,5
2	22032-1408	Revízia adresného modulu - expandera	kus	3	535,50		1606,50		0,7
3	22032-1464	Revízia zdroja EZS	kus	1	841,50		841,50		1,1
4	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EZS	kus	0	688,50		0,00		0,9
5	22032-1714	Revízia signalizačného panela EZS	kus	1	841,50		841,50		1,1
6	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS	kus	2	306,00		612,00		0,4
7	22032-1753	Revízia priestorového snímača EZS	kus	4	841,50		3366,00		1,1
8	22032-1758	Revízia infrazávory EZS	kus	0	994,50		0,00		1,3
9	22032-1759	Revízia bezdrôtového priestorového snímača EZS	kus	0	459,00		0,00		0,6
10	22032-1754	Revízia detektora zaplavenia, teploty a vlhkosti EZS	kus	1	306,00		306,00		0,4
11	22032-1755	Revízia otrasového, deštrukčného detektora EZS	kus	1	688,50		688,50		0,9
10	22032-1757	Revízia prenosového zariadenia EZS	kus	0	688,50		0,00		0,9
11	22032-1767	Revízia poplachovej sirény zálohovej vonkajšej EZS	kus	0	918,00		0,00		1,2
12	22032-1771	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 100 slučiek	kus	1	24480,00		24480,00		32
13	22032-1773	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 500 slučiek	kus	0	32130,00		0,00		42
14	22032-1774	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa nad 500 slučiek	kus	0	38250,00		0,00		50
15	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765,00		0,00		1
16	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765,00		0,00		1
		Spolu:					32 742,00	-	

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č.
Objekt: Pr. RCHBO PS Rožňava
Sídlo: VÚ 7945 Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EZS – elektrická zabezpečovacia signalizácia, rok 2008

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-0951	Revízia poplachovej slučky	kus	1	1147,50		1147,50		1,5
2	22032-1408	Revízia adresného modulu - expandera	kus	5	535,50		2677,50		0,7
3	22032-1464	Revízia zdroja EZS	kus	2	841,50		1683,00		1,1
4	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EZS	kus	1	688,50		688,50		0,9
5	22032-1714	Revízia signalizačného panela EZS	kus	1	841,50		841,50		1,1
6	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS	kus	12	306,00		3672,00		0,4
7	22032-1753	Revízia priestorového snímača EZS	kus	6	841,50		5049,00		1,1
8	22032-1758	Revízia infrazávory EZS	kus	0	994,50		0,00		1,3
9	22032-1759	Revízia bezdrôtového priestorového snímača EZS	kus	0	459,00		0,00		0,6
10	22032-1754	Revízia detektora zaplavenia, teploty a vlhkosti EZS	kus	3	306,00		918,00		0,4
11	22032-1755	Revízia otrasového, deštrukčného detektora EZS	kus	4	688,50		2754,00		0,9
10	22032-1757	Revízia prenosového zariadenia EZS	kus	0	688,50		0,00		0,9
11	22032-1767	Revízia poplachovej sirény zálohovej vonkajšej EZS	kus	0	918,00		0,00		1,2
12	22032-1771	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 100 slučiek	kus	1	24480,00		24480,00		32
13	22032-1773	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 500 slučiek	kus	0	32130,00		0,00		42
14	22032-1774	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa nad 500 slučiek	kus	0	38250,00		0,00		50
15	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765,00		1530,00		1
16	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765,00		3825,00		1
		Spolu:					49 266,00	-	

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č.

Objekt: Pr. RCHBO PS Rožňava

Sídlo: VÚ 7945 Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EPS – elektrická požiarna signalizácia, rok 2008

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-1464	Revízia zdroja EPS	kus	1	841,50		841,50		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EPS	kus	1	688,50		688,50		0,9
3	22033-0388	Revízia ústredne EPS do 256 slučiek	kus	1	12240,00		12240,00		16
4	22033-0389	Revízia ústredne EPS nad 256 slučiek	kus	0	21420,00		0,00		28
5	22033-0395	Revízia diaľk. prenosu sign. EPS	kus	0	1300,50		0,00		1,7
6	22033-0405	Revízia požiarneho hlásiča EPS	kus	6	612,00		3672,00		0,8
7	22033-0764	Revízia signalizačného panela EPS	kus	1	2295,00		2295,00		3
8	22033-0772	Revízia ovládacej jednotky EPS	kus	0	459,00		0,00		0,6
9	22033-0791	Revízia signalizačného svietidla EPS	kus	0	153,00		0,00		0,2
10	22033-0792	Revízia poplachovej sirény EPS vnútornej	kus	1	306,00		306,00		0,4
11	22033-0793	Revízia poplachovej sirény EPS vonkajšej	kus	0	459,00		0,00		0,6
12	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765,00		0,00		1
13	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765,00		0,00		1
		Spolu:					20 043,00	-	



Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č.

Objekt: Pr. RCHBO PS Rožňava

Sídlo: VÚ 7945 Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EPS – elektrická požiarna signalizácia, rok 2008

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-1464	Revízia zdroja EPS	kus	2	841,50		1683,00		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EPS	kus	2	688,50		1377,00		0,9
3	22033-0388	Revízia ústredne EPS do 256 slučiek	kus	1	12240,00		12240,00		16
4	22033-0389	Revízia ústredne EPS nad 256 slučiek	kus	0	21420,00		0,00		28
5	22033-0395	Revízia diaľk. prenosu sign. EPS	kus	1	1300,50		1300,50		1,7
6	22033-0405	Revízia požiarneho hlásiča EPS	kus	7	612,00		4284,00		0,8
7	22033-0764	Revízia signalizačného panela EPS	kus	1	2295,00		2295,00		3
8	22033-0772	Revízia ovládacej jednotky EPS	kus	3	459,00		1377,00		0,6
9	22033-0791	Revízia signalizačného svietidla EPS	kus	4	153,00		612,00		0,2
10	22033-0792	Revízia poplachovej sirény EPS vnútornej	kus	1	306,00		306,00		0,4
11	22033-0793	Revízia poplachovej sirény EPS vonkajšej	kus	1	459,00		459,00		0,6
12	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765,00		1530,00		1
13	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765,00		3825,00		1
		Spolu:					31 288,50	-	

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č.

Objekt: Pr. RCHBO PS Rožňava

Sídlo: VÚ 7945 Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

CCTV – kamerová zostava v rámci uzavretého televízneho okruhu, rok 2008

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-1464	Revízia zdroja CCTV	kus	1	841,50		841,50		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja CCTV	kus	0	688,50		0,00		0,9
3	22073-0333	Revízia prevodníka metalického	kus	1	382,50		382,50		0,5
4	22073-0334	Revízia prevodníka optického	kus	0	459,00		0,00		0,6
5	22073-1024	Revízia kamery vnútornej	kus	2	612,00		1224,00		0,8
6	22073-1025	Revízia kamery vonkajšej v kryte	kus	2	841,50		1683,00		1,1
7	22073-1026	Revízia kamery otočnej DOME	kus	0	1071,00		0,00		1,4
8	22073-1092	Revízia monitora	kus	1	306,00		306,00		0,4
9	22073-1133	Revízia rotátora	kus	0	382,50		0,00		0,5
10	22073-1134	Revízia klávesnice	kus	1	382,50		382,50		0,5
11	22073-1163	Revízia dig. záznamníka do 8 kamier	kus	1	5355,00		5355,00		7
12	22073-1164	Revízia digitálneho záznamníka pre 16 kamier	kus	0	6885,00		0,00		9
13	22073-1165	Revízia matice	kus	0	459,00		0,00		0,6
14	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765,00		0,00		1
15	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765,00		0,00		1
		Spolu:					10 174,50	-	

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č.
Objekt: Pr. RCHBO PS Rožňava
Sídlo: VÚ 7945 Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

CCTV – kamerová zostava v rámci uzavretého televízneho okruhu, rok 2008

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-1464	Revízia zdroja CCTV	kus	2	841,50		1683,00		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja CCTV	kus	1	688,50		688,50		0,9
3	22073-0333	Revízia prevodníka metalického	kus	2	382,50		765,00		0,5
4	22073-0334	Revízia prevodníka optického	kus	0	459,00		0,00		0,6
5	22073-1024	Revízia kamery vnútornej	kus	2	612,00		1224,00		0,8
6	22073-1025	Revízia kamery vonkajšej v kryte	kus	4	841,50		3366,00		1,1
7	22073-1026	Revízia kamery otočnej DOME	kus	0	1071,00		0,00		1,4
8	22073-1092	Revízia monitora	kus	2	306,00		612,00		0,4
9	22073-1133	Revízia rotátora	kus	0	382,50		0,00		0,5
10	22073-1134	Revízia klávesnice	kus	1	382,50		382,50		0,5
11	22073-1163	Revízia dig. záznamníka do 8 kamier	kus	1	5355,00		5355,00		7
12	22073-1164	Revízia digitálneho záznamníka pre 16 kamier	kus	0	6885,00		0,00		9
13	22073-1165	Revízia matice	kus	0	459,00		0,00		0,6
14	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765,00		1530,00		1
15	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765,00		3825,00		1
		Spolu:					19 431,00	-	

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č.

Objekt: Pr. RCHBO PS Rožňava

Sídlo: VÚ 7945 Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

SKV – systém kontroly vstupu, rok 2008

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		**SKK**		
1	22032-0103	Revízia riadiacej jednotky SKV	kus	1	1836,00		1836,00		2,4
2	22032-0104	Revízia čítačky- bezkontaktná, kontaktná	kus	3	841,50		2524,50		1,1
3	22032-0104	Revízia biometrickej čítačky	kus	0	1530,00		0,00		2
4	22032-0104	Revízia klávesnice	kus	0	841,50		0,00		1,1
5	22032-0105	Kontrola a údržba databáz SW	kus	0	2677,50		0,00		3,5
6	22032-0106	Kontrola zatváracieho mechanizmu (motor, zámok)	kus	3	459,00		1377,00		0,6
7	22032-1464	Revízia zdroja SKV	kus	1	841,50		841,50		1,1
8	22032-1466	Meranie náhradného zdroja SKV	kus	1	688,50		688,50		0,9
9	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS, SKV	kus	2	306,00		612,00		0,4
10	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765,00		0,00		1
11	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765,00		0,00		1
		Spolu:					7 879,50	-	

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č.

Objekt: Pr. RCHBO PS Rožňava

Sídlo: VÚ 7945 Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

SKV – systém kontroly vstupu, rok 2008

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-0103	Revízia riadiacej jednotky SKV	kus	1	1836,00		1836,00		2,4
2	22032-0104	Revízia čítačky- bezkontaktná, kontaktná	kus	4	841,50		3366,00		1,1
3	22032-0104	Revízia biometrickej čítačky	kus	0	1530,00		0,00		2
4	22032-0104	Revízia klávesnice	kus	0	841,50		0,00		1,1
5	22032-0105	Kontrola a údržba databáz SW	kus	1	2677,50		2677,50		3,5
6	22032-0106	Kontrola zatváracieho mechanizmu (motor, zámok)	kus	0	459,00		0,00		0,6
7	22032-1464	Revízia zdroja SKV	kus	1	841,50		841,50		1,1
8	22032-1466	Meranie náhradného zdroja SKV	kus	1	688,50		688,50		0,9
9	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS, SKV	kus	3	306,00		918,00		0,4
10	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765,00		1530,00		1
11	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765,00		3825,00		1
		Spolu:					15 682,50	-	

ANTES B+M s.r.o.

Krycí list rozpočtu v

Stavba : učebňa ATP 45		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt : Integrované bezpečnostné systémy		JKSO :		Spracoval: Pavol Tkáč	
Časť : Servisná činnosť na rok 2008				Dňa:	Zmluva č.:
Odberateľ:	PSB Rožňava	048 01 Rožňava	IČO: 30845572	DIČ:	
Dodávateľ:	ANTES B+M s.r.o., Obchodná 2501	913 21 Trenčianska Turná	IČO: 31414079	DIČ:	SK2020383904
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:	167 841,00		167 841,00
5	Súčet:	167 841,00		167 841,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 28. 1. 2008

podpis:

pečiatka:

ANTES® B+M s.r.o. Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turná

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	167 841,00
22	DPH 19% z: 167 841,00	31 889,80
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	199 730,80

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č.

Objekt: učebňa ATP 45 Rožňava

Sídlo: VÚ 7945 Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EZS – elektrická zabezpečovacia signalizácia, rok 2008

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-0951	Revízia poplachovej slučky	kus	0	1147,50		0,00		1,5
2	22032-1408	Revízia adresného modulu - expandera	kus	1	535,50		535,50		0,7
3	22032-1464	Revízia zdroja EZS	kus	1	841,50		841,50		1,1
4	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EZS	kus	0	688,50		0,00		0,9
5	22032-1714	Revízia signalizačného panela EZS	kus	1	841,50		841,50		1,1
6	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS	kus	4	306,00		1224,00		0,4
7	22032-1753	Revízia priestorového snímača EZS	kus	3	841,50		2524,50		1,1
8	22032-1758	Revízia infrazávory EZS	kus	0	994,50		0,00		1,3
9	22032-1759	Revízia bezdrôtového priestorového snímača EZS	kus	0	459,00		0,00		0,6
10	22032-1754	Revízia detektora zaplavenia, teploty a vlhkosti EZS	kus	0	306,00		0,00		0,4
11	22032-1755	Revízia otrasového, deštrukčného detektora EZS	kus	1	688,50		688,50		0,9
10	22032-1757	Revízia prenosového zariadenia EZS	kus	0	688,50		0,00		0,9
11	22032-1767	Revízia poplachovej sirény zálohovej vonkajšej EZS	kus	0	918,00		0,00		1,2
12	22032-1771	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 100 slučiek	kus	1	24480,00		24480,00		32
13	22032-1773	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 500 slučiek	kus	0	32130,00		0,00		42
14	22032-1774	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa nad 500 slučiek	kus	0	38250,00		0,00		50
15	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765,00		0,00		1
16	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765,00		0,00		1
		Spolu:					31 135,50	-	



Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č.

Objekt: učebňa ATP 45 Rožňava

Sídlo: VÚ 7945 Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EZS – elektrická zabezpečovacia signalizácia, rok 2008

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-0951	Revízia poplachovej slučky	kus	2	1147,50		2295,00		1,5
2	22032-1408	Revízia adresného modulu - expandera	kus	3	535,50		1606,50		0,7
3	22032-1464	Revízia zdroja EZS	kus	2	841,50		1683,00		1,1
4	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EZS	kus	1	688,50		688,50		0,9
5	22032-1714	Revízia signalizačného panela EZS	kus	1	841,50		841,50		1,1
6	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS	kus	6	306,00		1836,00		0,4
7	22032-1753	Revízia priestorového snímača EZS	kus	4	841,50		3366,00		1,1
8	22032-1758	Revízia infrazávory EZS	kus	0	994,50		0,00		1,3
9	22032-1759	Revízia bezdrôtového priestorového snímača EZS	kus	0	459,00		0,00		0,6
10	22032-1754	Revízia detektora zaplavenia, teploty a vlhkosti EZS	kus	0	306,00		0,00		0,4
11	22032-1755	Revízia otrasového, deštrukčného detektora EZS	kus	4	688,50		2754,00		0,9
10	22032-1757	Revízia prenosového zariadenia EZS	kus	1	688,50		688,50		0,9
11	22032-1767	Revízia poplachovej sirény zálohovej vonkajšej EZS	kus	1	918,00		918,00		1,2
12	22032-1771	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 100 slučiek	kus	1	24480,00		24480,00		32
13	22032-1773	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 500 slučiek	kus	0	32130,00		0,00		42
14	22032-1774	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa nad 500 slučiek	kus	0	38250,00		0,00		50
15	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765,00		1530,00		1
16	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765,00		3825,00		1
		Spolu:					46 512,00	-	

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č.
Objekt: učebňa ATP 45 Rožňava
Sídlo: VÚ 7945 Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

SKV – systém kontroly vstupu, rok 2008

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-0103	Revízia riadiacej jednotky SKV	kus	1	1836,00		1836,00		2,4
2	22032-0104	Revízia čítačky- bezkontaktná, kontaktná	kus	1	841,50		841,50		1,1
3	22032-0104	Revízia biometrickej čítačky	kus	0	1530,00		0,00		2
4	22032-0104	Revízia klávesnice	kus	0	841,50		0,00		1,1
5	22032-0105	Kontrola a údržba databáz SW	kus	0	2677,50		0,00		3,5
6	22032-0106	Kontrola zatváracieho mechanizmu (motor, zámok)	kus	1	459,00		459,00		0,6
7	22032-1464	Revízia zdroja SKV	kus	1	841,50		841,50		1,1
8	22032-1466	Meranie náhradného zdroja SKV	kus	1	688,50		688,50		0,9
9	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS, SKV	kus	1	306,00		306,00		0,4
10	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765,00		0,00		1
11	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765,00		0,00		1
		Spolu:					4 972,50	-	

Pozemková správa budov ROŽŇAVA

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č.
Objekt: učebňa ATP 45 Rožňava
Sídlo: VÚ 7945 Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

SKV – systém kontroly vstupu, rok 2008

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-0103	Revízia riadiacej jednotky SKV	kus	1	1836,00		1836,00		2,4
2	22032-0104	Revízia čítačky- bezkontaktná, kontaktná	kus	1	841,50		841,50		1,1
3	22032-0104	Revízia biometrickej čítačky	kus	0	1530,00		0,00		2
4	22032-0104	Revízia klávesnice	kus	0	841,50		0,00		1,1
5	22032-0105	Kontrola a údržba databáz SW	kus	1	2677,50		2677,50		3,5
6	22032-0106	Kontrola zatváracieho mechanizmu (motor, zámok)	kus	1	459,00		459,00		0,6
7	22032-1464	Revízia zdroja SKV	kus	1	841,50		841,50		1,1
8	22032-1466	Meranie náhradného zdroja SKV	kus	1	688,50		688,50		0,9
9	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS, SKV	kus	1	306,00		306,00		0,4
10	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765,00		1530,00		1
11	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765,00		3825,00		1
		Spolu:					13 005,00	-	

ANTES B+M s.r.o.

Krycí list rozpočtu v

Stavba : Hala špeciálnej techniky		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt : Integrované bezpečnostné systémy		JKSO :		Spracoval: Pavol Tkáč	
Časť : Servisná činnosť na rok 2008				Dňa:	Zmluva č.:
Odberateľ:	PSB Rožňava	048 01 Rožňava	IČO: 30845572	DIČ:	
Dodávateľ:	ANTES B+M s.r.o., Obchodná 2501	913 21 Trenčianska Turná	IČO: 31414079	DIČ:	SK2020383904
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	1 M2 UP	
1 M2 ZP	1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:	239 116,00		239 116,00
5	Súčet:	239 116,00		239 116,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 28. 1. 2008

podpis:

pečiatka:

ANTES® B+M s.r.o. Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turná

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: Podtatranská správa budov ROŽŇAVA

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	239 116,00
22	DPH 19% z:	239 116,00	45 432,10
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	284 548,10

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č.
Objekt: Hala špeciálnej techniky
Sídlo: VÚ 7945 Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EPS – elektrická požiarna signalizácia, rok 2008

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-1464	Revízia zdroja EPS	kus	1	841,50		841,50		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EPS	kus	0	688,50		0,00		0,9
3	22033-0388	Revízia ústredne EPS do 256 slučiek	kus	1	12240,00		12240,00		16
4	22033-0389	Revízia ústredne EPS nad 256 slučiek	kus	0	21420,00		0,00		28
5	22033-0395	Revízia diaľk. prenosu sign. EPS	kus	0	1300,50		0,00		1,7
6	22033-0405	Revízia požiarneho hlásiča EPS	kus	12	612,00		7344,00		0,8
7	22033-0764	Revízia signalizačného panela EPS	kus	1	2295,00		2295,00		3
8	22033-0772	Revízia ovládacej jednotky EPS	kus	0	459,00		0,00		0,6
9	22033-0791	Revízia signalizačného svietidla EPS	kus	0	153,00		0,00		0,2
10	22033-0792	Revízia poplachovej sirény EPS vnútornej	kus	0	306,00		0,00		0,4
11	22033-0793	Revízia poplachovej sirény EPS vonkajšej	kus	0	459,00		0,00		0,6
12	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765,00		0,00		1
13	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765,00		0,00		1
		Spolu:					22 720.50	-	

., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

...hoha č. 1 . Zmluve o poskytnutí služby č.
Objekt: Hala špeciálnej techniky
Sídlo: VÚ 7945 Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EPS – elektrická požiarna signalizácia, rok 2008

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-1464	Revízia zdroja EPS	kus	1	841,50		841,50		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EPS	kus	2	688,50		1377,00		0,9
3	22033-0388	Revízia ústredne EPS do 256 slučiek	kus	1	12240,00		12240,00		16
4	22033-0389	Revízia ústredne EPS nad 256 slučiek	kus	0	21420,00		0,00		28
5	22033-0395	Revízia diaľk. prenosu sign. EPS	kus	0	1300,50		0,00		1,7
6	22033-0405	Revízia požiarneho hlásiča EPS	kus	24	612,00		14688,00		0,8
7	22033-0764	Revízia signalizačného panela EPS	kus	1	2295,00		2295,00		3
8	22033-0772	Revízia ovládacej jednotky EPS	kus	1	459,00		459,00		0,6
9	22033-0791	Revízia signalizačného svietidla EPS	kus	0	153,00		0,00		0,2
10	22033-0792	Revízia poplachovej sirény EPS vnútornej	kus	0	306,00		0,00		0,4
11	22033-0793	Revízia poplachovej sirény EPS vonkajšej	kus	0	459,00		0,00		0,6
12	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765,00		1530,00		1
13	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765,00		3825,00		1
		Spolu:					37 255,50	-	

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č.

Objekt: Hala špeciálnej techniky

Sídlo: VÚ 7945 Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EZS – elektrická zabezpečovacia signalizácia, rok 2008

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „V"*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		**SKK**		
1	22032-0951	Revízia poplachovej slučky	kus	0	953,00		0,00	0	1,5
2	22032-1408	Revízia adresného modulu - expandera	kus	0	445,00		0,00	0	0,7
3	22032-1464	Revízia zdroja EZS	kus	1	699,00		699,00	0	1,1
4	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EZS	kus	1	572,00		572,00	0	0,9
5	22032-1714	Revízia signalizačného panela EZS	kus	1	699,00		699,00	0	1,1
6	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS	kus	1	254,00		254,00	0	0,4
7	22032-1753	Revízia priestorového snímača EZS	kus	8	699,00		5592,00	0	1,1
8	22032-1758	Revízia infrazávory EZS	kus	0	826,00		0,00	0	1,3
9	22032-1759	Revízia bezdrôtového priestorového snímača EZS	kus	0	381,00		0,00	0	0,6
10	22032-1754	Revízia detektora zaplavenia, teploty a vlhkosti EZS	kus	0	254,00		0,00	0	0,4
11	22032-1755	Revízia otrasového, deštrukčného detektora EZS	kus	0	572,00		0,00	0	0,9
10	22032-1757	Revízia prenosového zariadenia EZS	kus	0	572,00		0,00	0	0,9
11	22032-1767	Revízia poplachovej sirény zálohovej vonkajšej EZS	kus	1	762,00		762,00	0	1,2
12	22032-1771	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 100 slučiek	kus	1	20320,00		20320,00	0	32
13	22032-1773	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 500 slučiek	kus	0	26670,00		0,00	0	42
14	22032-1774	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa nad 500 slučiek	kus	0	31750,00		0,00	0	50
15	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	635,00		0,00	0	1
16	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	635,00		0,00	0	1
		Spolu:					28 898,00	-	

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č.
Objekt: Hala špeciálnej techniky
Sídlo: VÚ 7945 Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EZS – elektrická zabezpečovacia signalizácia, rok 2008

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „V"*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-0951	Revízia poplachovej slučky	kus	1	953,00		953,00		1,5
2	22032-1408	Revízia adresného modulu - expandera	kus	0	445,00		0,00		0,7
3	22032-1464	Revízia zdroja EZS	kus	2	699,00		1398,00		1,1
4	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EZS	kus	2	572,00		1144,00		0,9
5	22032-1714	Revízia signalizačného panela EZS	kus	2	699,00		1398,00		1,1
6	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS	kus	2	254,00		508,00		0,4
7	22032-1753	Revízia priestorového snímača EZS	kus	23	699,00		16077,00		1,1
8	22032-1758	Revízia infrazávory EZS	kus	0	826,00		0,00		1,3
9	22032-1759	Revízia bezdrôtového priestorového snímača EZS	kus	0	381,00		0,00		0,6
10	22032-1754	Revízia detektora zaplavenia, teploty a vlhkosti EZS	kus	0	254,00		0,00		0,4
11	22032-1755	Revízia otrasového, deštrukčného detektora EZS	kus	0	572,00		0,00		0,9
10	22032-1757	Revízia prenosového zariadenia EZS	kus	0	572,00		0,00		0,9
11	22032-1767	Revízia poplachovej sirény zálohovej vonkajšej EZS	kus	1	762,00		762,00		1,2
12	22032-1771	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 100 slučiek	kus	1	20320,00		20320,00		32
13	22032-1773	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 500 slučiek	kus	0	26670,00		0,00		42
14	22032-1774	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa nad 500 slučiek	kus	0	31750,00		0,00		50
15	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	635,00		1270,00		1
16	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	635,00		3175,00		1
		Spolu:					47 005,00		

Príloha č. 2 Zmluve o poskytnutí služby č.
PSB Rožňava
Rozpis servisných prác na rok 2008.

Prevedenie servisných prác v mesiacoch:

Pr. RCHBO PS				
Funkčná prehliadka EZS	Február, Máj, Novenber	3	32 742,00 Sk	98 226,00 Sk
Revízia EZS	August	1	49 266,00 Sk	49 266,00 Sk
Funkčná prehliadka EPS	Február, Máj, Novenber	3	20 043,00 Sk	60 129,00 Sk
Revízia EPS	August	1	31 288,50 Sk	31 288,50 Sk
Funkčná prehliadka CCTV	Február, Máj, Novenber	3	10 174,50 Sk	30 523,50 Sk
Revízia CCTV	August	1	19 431,00 Sk	19 431,00 Sk
Funkčná prehliadka SKV	Február, Máj, Novenber	3	7 879,50 Sk	23 638,50 Sk
Revízia SKV	August	1	15 682,50 Sk	15 682,50 Sk
				328 185,00 Sk
učebňa ATP 45				
Funkčná prehliadka EZS	Február, Máj, Novenber	3	31 135,50 Sk	93 406,50 Sk
Revízia EZS	August	1	46 512,00 Sk	46 512,00 Sk
Funkčná prehliadka SKV	Február, Máj, Novenber	3	4 972,50 Sk	14 917,50 Sk
Revízia SKV	August	1	13 005,00 Sk	13 005,00 Sk
				167 841,00 Sk
Hala špeciálnej techniky				
Funkčná prehliadka EPS	Február, August, November	3	22 720,50 Sk	68 161,50 Sk
Revízia EPS	Máj	1	37 255,50 Sk	37 255,50 Sk
Funkčná prehliadka EZS	Máj, August, November	3	28 898,00 Sk	86 694,00 Sk
Revízia EZS	Február	1	47 005,00 Sk	47 005,00 Sk
				239 116,00 Sk

Spolu bez DPH za rok 2008	**735 142,00 Sk**
DPH 19%	**139 676,98 Sk**
Spolu s DPH za rok 2008	**874 819,0 Sk**



Príloha č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby č.

Menný zoznam oprávnených servisných zamestnancov a vozidiel spoločnosti ANTES B+M s.r.o.

Meno	Zaradenie	Číslo o. p.	Dátum narodenia	Bydlisko
Adamík Branislav	vedúci servisu TN	ST 051657	16.11.1977	Trnavská 17 831 04 Bratislava
Duchovný Peter	revízny technik	SP 841 222	21.02.1959	Mateja Bela 8 911 01 Trenčín
Bočák Dušan	hlavný technik	SJ 821361	8.9.1958	Legionárska 106 911 01 Trenčín
Dofek Ivan	technik	SP 051534	1.7.1962	Soblahovská 59 911 01 Trenčín
Šteininger Daniel	technik	SP 841109	21.9.1974	Sedličná 127 913 11 Trenčianske Stankovce
Bačinský Milan	technik	SJ 897472	13.10.1961	Pod Hájom 1081/36 018 41 Dubnica nad Váhom
Rosa Dušan	technik	SP 854425	6.3.1979	5.apríla 790/37 957 04 Bánovce nad Bebravou
Kopúň Stanislav	technik	SJ 819845	13.2.1974	Veľkomoravská 2162/16 911 05 Trenčín 5
Laššo Miloš	technik	SF 401774	15.9.1973	Neporadza 324 913 26 Motešice
Maňo Jaroslav	technik	SJ 821664	5.3.1967	913 21 Trenčianska Turná 85
Kučerka Marián	technik	SL 576082	1.10.1973	913 26 Neporadza 63
Kadlečík Vladimír	vedúci servisu HC	SL 316526	30.10.1955	Podzámska 29 920 01 Hlohovec
Cvíčela Peter	revízny technik	SP 031581	12.8.1973	Hlohová 14 920 01 Hlohovec
Hulvan Miroslav	technik	SJ 595833	29.9.1980	Nábr. A.Hlinku 12 920 01 Hlohovec
Hubert Stanislav	technik	SP 513070	25.1.1979	Nitrianska 2528/43 920 01 Hlohovec
Kadlečík Miroslav	technik	SJ 165817	29.4.1982	Podzámska 29 920 01 Hlohovec
Pažitný Peter	technik	SF 841258	22.3.1984	Podzámska 17 920 01 Hlohovec

Typ vozidla	ŠPZ	Typ vozidla	ŠPZ
Opel COMBO	TN 369 BC	Škoda Octávia	TN 699 BU
Škoda Fábia	TN 274 BE	Škoda Pick Up	TN 942 BB
Nissan Almera Tino	TN 058 BE	Škoda Praktik	TN 541 BG
Ford Tranzit	TN 680 BH	Nissan Almera Tino	TN 057 BE
Opel Vivaro	TN 864 BI	Fiat Ducato	TN 168 BJ
Opel Corsa	TN 750 BJ	Fiat Doblo	TN 571 BU
Opel Corsa	TN 579 BX	Opel Vivaro	TN 709 CH
BMW	TN 696 BT	Vozík	TN 267 YB
Opel Astra	TN 578 BX		

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-9-9/2008-Rv „Revízie a funkčné prehliadky IBS – Integrovaný bezpečnostný systém“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Posádková správa budov