OOp VU-2

VU2 - 296 -16/6/2004

(6)

D O D A T O K č. 2

ku Zmluve o dielo č. LOT/010/04/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/010/04/OD sa v súlade s článkom 2, bod 2.2 dohodli na nasledovnom upresnení „Vecnej, časovej a cenovej špecifikácie neplánovaných opráv agregátov a prístrojov leteckej techniky a opráv zabezpečovacej techniky letectva a PVO“:

1. Vecná špecifikácia opráv: zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa opravy agregátov a prístrojov techniky PVO (z VÚ 4405 Nitra, Viničné a Rožňava) v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku (1 list).

2. Čas vykonania opráv: zhotoviteľ vykoná opravy (v zmysle prílohy č.1 tohto dodatku) **do 15.12.2004** s možnosťou predčasného plnenia.

3. Cena opráv: celková cena za vykonanie opráv (v zmysle prílohy č.1 tohto dodatku) predstavuje sumu:

4 997 200,- Sk bez DPH

5 946 668,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 19% (KP 29.60.92)

Ceny za vykonanie jednotlivých opráv agregátov a prístrojov leteckej techniky sú uvedené v prílohe č.2 tohto dodatku (1 list).

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno ÚFZ Zvolen, jedno Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/010/04/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,
dňa:

- 8 NOV. 2004

Vo Zvolene,
dňa:

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
+ 26 +

.....

Zhotoviteľ
Ing. MILOŠ HUSÁR
riaditeľ LOT š.p.

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Príloha č. 1
k dodatku č. 2 ZoD č. LOT/010/04/OD

Vecná špecifikácia opráv agregátov techniky PVO

P.č.	Názov	Označenie	Počet kusov	Výrobné číslo	Druh opravy	Vojenský útvar	Rozsah opravy
1	Hydraulický rozdeľovač	P 75-43	7	54517579;72836682;09521979;607506;446244;141700;bez v.č.	generálna oprava	VÚ 4405 Nitra	podľa TP 2T7M-002 oper.č.1-5,6; oprava guľových čapov v kooperácii
2	Hydraulický rozdeľovač	P 80-32	1	51289090	generálna oprava	VÚ 4405 Nitra	podľa TP 2T7M-002 oper.č.1-5,6; oprava guľových čapov v kooperácii
3	Vzduchová fľaša	10 l	5	30642;10374;25781;62432;51985	preskúšanie + tlakové skúšky	VÚ 4405 Nitra	podľa TP 2P25 04-0001; 04-0004
4	Vzduchová hadica	2,5-3 MPa	6		preskúšanie + tlakové skúšky	VÚ 4405 Viničné	podľa TP 02-0032 oper.č. 5, 7, 8
5	Vzduchová hadica	5 MPa	20		preskúšanie + tlakové skúšky	VÚ 4405 Viničné	podľa TP 02-0032 oper.č. 5, 7, 8
6	Vzduchová hadica	5,5 MPa	6		preskúšanie + tlakové skúšky	VÚ 4405 Viničné	podľa TP 02-0032 oper.č. 5, 7, 8
7	Vzduchová hadica	20MPa	9		preskúšanie + tlakové skúšky	VÚ 4405 Viničné	podľa TP 02-0032 oper.č. 5, 7, 8
8	Vzduchová hadica	23 MPa	4		preskúšanie + tlakové skúšky	VÚ 4405 Viničné	podľa TP 02-0032 oper.č. 5, 7, 8
9	Vzduchová hadica	40 MPa	11		preskúšanie + tlakové skúšky	VÚ 4405 Viničné	podľa TP 02-0032 oper.č. 5, 7, 8
10	Kompresor vysokotlaký	UKS-400V-131	1	80/02035	oprava podľa nálezu	VÚ 4405 Rožňava	demontáž stanice,kompresora,ohrievača vody,príslušenstva a hadíc,oprava kompresora VŠ 2,3/400,ventila stáleho tlaku,poistných a ovládacích ventilov,ohrievača PŽD-44,oprava karosérie,montáž kompresora,stanice,skúšky hadíc a kompresora
11	Odpaľovacie zariadenie	2P25M2	2	509038011; 509038013	stredná oprava	VÚ 4405 Nitra	podľa platných technických podmienok TPF-081-98
12	Nabíjací prepravník	2T7M	1	83075	stredná oprava	VÚ 4405 Nitra	podľa platných technických podmienok TPF-074-96/2T7M
13	Nabíjací žeriav	5T99 M01	1	87901021	oprava podľa nálezu	VÚ 4405 Nitra	skúška žeriava pred demontážou,demontáž hydr.valca 5T99M.0401 zo žeriava, výmena poškodeného O-krúžka,vyrovnanie deformácií,zavarenie prasklých častí,odstránenie netesností,preskúšanie prac.valca,montáž hydraul.valca na žeriav,vykonanie statickej skúšky žeriava
14	Kábel pre 1S91 SURN		1		oprava zhotovením	VÚ 4405 Nitra	podľa výkresu č. PVOE-100-34-00

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Príloha č. 2
k dodatku č.2 ZoD č. LOT/010/04/OD

Cenová špecifikácia opráv agregátov techniky PVO

P.č.	Názov	Označenie	Výrobné číslo	Druh opravy	Priamy materiál	Kooperácia	Cena výkonu	OPN	Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk	
									bez DPH	s DPH 19%		bez DPH	s DPH 19%
1	Hydraulický rozdeľovač	P 75-43	54517579;72836682;09521979;607506;446244;141700;bez v.č.	generálna oprava	3 200	7 700	33 400	0	44 300	52 717	7	310 100	369 019
2	Hydraulický rozdeľovač	P 80-32	51289090	generálna oprava	3 200	7 700	33 200	0	44 100	52 479	1	44 100	52 479
3	Vzduchová fľaša	10 l	30642;10374;25781;62432;51985	preskúšanie + tlakové skúšky	650	0	5 950	0	6 600	7 854	5	33 000	39 270
4	Vzduchová hadica	2,5-3 MPa		preskúšanie + tlakové skúšky	0	0	400	0	400	476	6	2 400	2 856
5	Vzduchová hadica	5 MPa		preskúšanie + tlakové skúšky	0	0	400	0	400	476	20	8 000	9 520
6	Vzduchová hadica	5,5 MPa		preskúšanie + tlakové skúšky	0	0	400	0	400	476	6	2 400	2 856
7	Vzduchová hadica	20MPa		preskúšanie + tlakové skúšky	0	0	400	0	400	476	9	3 600	4 284
8	Vzduchová hadica	23 MPa		preskúšanie + tlakové skúšky	0	0	400	0	400	476	4	1 600	1 904
9	Vzduchová hadica	40 MPa		preskúšanie + tlakové skúšky	0	0	400	0	400	476	11	4 400	5 236
10	Kompresor vysokotlaký	UKS-400V-131	80/02035	oprava podľa nálezu	2 780	0	253 120	0	255 900	304 521	1	255 900	304 521
11	Odpaľovacie zariadenie	2P25 M2	509038011; 509038013	stredná oprava	83 600	4 300	1 434 000	50 000	1 571 900	1 870 561	2	3 143 800	3 741 122
12	Nabíjací prepravník	2T7M	83075	stredná oprava	77 000	88 000	887 100	21 300	1 073 400	1 277 346	1	1 073 400	1 277 346
13	Nabíjací žeriav	5T99 M01	87901021	oprava podľa nálezu	100	0	110 400	0	110 500	131 495	1	110 500	131 495
14	Kábel pre 1S91 SURN			oprava zhotovením	1 750	0	2 250	0	4 000	4 760	1	4 000	4 760
	S P O L U				-	-	-	-	-	-	**75**	**4 997 200**	**5 946 668**

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*