8.

D O D A T O K č. 1
ku Zmluve o dielo č. LOT/069/02/OD

I. V súlade s článkom 2, bod 2.2 Zmluvy o dielo č. LOT/069/02/OD sa v prílohe č. 1 tohto dodatku (list č. 1- č.3) dopĺňa „Vecná a cenová špecifikácia opravovaných agregátov leteckej techniky".

Celková cena za opravy agregátov leteckej techniky **podľa Dodatku č. 1** ku Zmluve o dielo č.LOT/069/02/OD predstavuje **:**

2,662.150,- Sk bez DPH

3,274.445,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 23% prináležiacej podľa KP 35.30.91

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je kalkulácia ceny uvedená v prílohe č. 2.

Čas plnenia predmetu diela tohto dodatku: do 30.11.2002

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/069/02/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality SEMI – MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ .

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/069/02/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,
dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

. . . . . .

Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,
dňa: 22. 11. 02

. . . . . .

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

Vecná a cenová špecifikácia opravovaných agregátov leteckej techniky

Letecké agregáty z lietadla MiG-29 prisunuté od VÚ 4977 Sliač

Názov agregátu	Označenie agregátu	Výrobné číslo	Druh opravy	Jednotková cena v Sk bez DPH	Jednotková cena v Sk vrátane 23% DPH	Počet opravovaných kusov	Spolu v Sk bez DPH	Spolu v Sk vrátane 23% DPH
blok	A-312-001	AB 030 A 1047	NO	**134 600**	**165 558**	2	**269 200**	**331 116**
blok	A-312-002	43150 65149	NO	**134 600**	**165 558**	2	**269 200**	**331 116**
blok	A-312-026	16127	NO	**24 700**	**30 381**	1	**24 700**	**30 381**
blok	A-317-003	MK 205 MPK232	NO	**177 600**	**218 448**	2	**355 200**	**436 896**
blok	A-340-052	00628 76104 00430	NO	**183 000**	**225 090**	3	**549 000**	**675 270**
blok	A-340-053	76147 20124	NO	**46 100**	**56 703**	2	**92 200**	**113 406**
blok	A-340-071M	00242 6101 73111	NO	**177 600**	**218 448**	3	**532 800**	**655 344**
blok	BPK-88 sér. 3A	501491141	preskúšanie	**42 300**	**52 029**	1	**42 300**	**52 029**
blok	BSK	1093520 0504518	preskúšanie	**16 100**	**19 803**	2	**32 200**	**39 606**
blok	ILS - 31	0392374	NO	**58 800**	**72 324**	1	**58 800**	**72 324**

Príloha č. 1 k dodatku č.1 ZoD č. LOT/069/02/OD
list č. 2

Názov agregátu	Označenie agregátu	Výrobné číslo	Druh opravy	Jednotková cena v Sk bez DPH	Jednotková cena v Sk vrátane 23% DPH	Počet opravovaných kusov	Spolu v Sk bez DPH	Spolu v Sk vrátane 23% DPH
blok	AZU - 400 A	425092 424069	NO	**21 700**	**26 691**	2	**43 400**	**53 382**
blok	BPN-1	0292730	preskúšanie	**16 100**	**19 803**	1	**16 100**	**19 803**
		0410461	NO	**50 300**	**61 869**	1	**50 300**	**61 869**
blok 1, 3	R 862	827997 997065	NO	**90 900**	**111 807**	1 súpr. (2 ks)	**90 900**	**111 807**
menič	PTO-1000/1500 M	4135434	NO	**18 200**	**22 386**	1	**18 200**	**22 386**
prístroj	DA - 200 P	2140612462	NO	**19 090**	**23 481**	1	**19 090**	**23 481**
riadiaca skrinka	KU-1000/1500 M	4100184	NO	**21 100**	**25 953**	1	**21 100**	**25 953**
ukazovateľ	PNP-72-12	1200900	NO	**49 750**	**61 192**	1	**49 750**	**61 192**
SPOLU						**29**	**2 534 440**	**3 117 361**

Letecké agregáty z lietadla L-410 UVP prisunuté od VÚ 4977 Sliač

Názov agregátu	Označenie agregátu	Výrobné číslo	Druh opravy	Jednotková cena v Sk bez DPH	Jednotková cena v Sk vrátane 23% DPH	Počet opravovaných kusov	Spolu v Sk bez DPH	Spolu v Sk vrátane 23% DPH
brzda	K320200-7	2832 2932	NO	**6 150**	**7 565**	2	**12 300**	**15 129**
SPOLU						**2**	**12 300**	**15 129**

Letecké agregáty z lietadla L-410 UVP prisunuté od VÚ 4990 Kuchyňa

Názov agregátu	Označenie agregátu	Výrobné číslo	Druh opravy	Jednotková cena v Sk bez DPH	Jednotková cena v Sk vrátane 23% DPH	Počet opravovaných kusov	Spolu v Sk bez DPH	Spolu v Sk vrátane 23% DPH
ventil	TPV 1/7	ND 89-242	NO	**3 890**	**4 785**	1	**3 890**	**4 785**
kolo	K 20.6100-7	84-46	NO	**5 680**	**6 986**	1	**5 680**	**6 986**
		16-23		**2 500**	**3 075**	1	**2 500**	**3 075**
vypínač korekcie	VK-53 RB	6609804 0006167 0007248	NO	**14 330**	**17 626**	3	**42 990**	**52 878**
spínač tlaku	LUN 1469.11-8	9026042 8606	GO	**3 000**	**3 690**	2	**6 000**	**7 380**
umelý horizont	AGB-2	1044278	NO	**21 100**	**25 953**	1	**21 100**	**25 953**
umelý horizont	AGB-2	1034060	NO	**6 950**	**8 549**	1	**6 950**	**8 549**
výškomer	VD-10K	0131323	GO	**9 980**	**12 275**	1	**9 980**	**12 275**
SPOLU						**11**	**99 090**	**121 881**

Letecké agregáty z vrtuľníka Mi-24D prisunuté od VÚ 6335 Prešov

Názov agregátu	Označenie agregátu	Výrobné číslo	Druh opravy	Jednotková cena v Sk bez DPH	Jednotková cena v Sk vrátane 23% DPH	Počet opravovaných kusov	Spolu v Sk bez DPH	Spolu v Sk vrátane 23% DPH
blok zosúhlasenia	UsS-6	340406 340377	NO	**8 160**	**10 037**	2	**16 320**	**20 074**
SPOLU						**2**	**16 320**	**20 074**

SPOLU v Sk za dodatok č. 1						**44**	**2 662 150**	**3 274 445**

Príloha č. : 2
k dodatku č.: 1
k ZOD č. : LOT/069/02/OD

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Agregáty leteckej techniky
v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku (list č. 1 - č. 3)
- nálezové a generálne opravy

Počet kusov : 44
KP: 35.30.91

1.	Priamy materiál	382 000,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	2 280 150,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	2 662 150,- Sk
6.	Cena + 23% DPH	3 274 445,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 07.11.2002

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

14. 5. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*