(9)

D O D A T O K č. 1

ku Zmluve o dielo č. 10 / 32 / 2002 / OÚ

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 10/32/2002/OÚ sa v súlade s článkom 10, bod 10.3 dohodli na nasledovnom:

1. Rušia sa v prílohe č.1 zmluvy položka č. 1 a č. 2 a nahrádzajú sa novou položkou č.1a č. 2 prílohy č.1 tohto dodatku – Rozsah prác I. a II. etapy nálezovej opravy špeciálneho prívesu A 10V-J-5, ev. č. KZ- 201 VPZ 251-37-95.

2. Rušia sa v prílohe č.1 zmluvy položka č. 3 a č. 4 a nahrádzajú sa novou položkou č.3 a č. 4 prílohy č.1 tohto dodatku – Rozsah prác I. a II. etapy nálezovej opravy špeciálneho prívesu PV-24.18A, ev. č. MZ- 207 VPZ 303-36-67.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 10/32/2002/OÚ sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 10/32/2002/OÚ.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa: 19. 11. 2002

.....
Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa: - 8. XI. 2002

.....
Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

Dodatok č.1 k ZOD č. 10/32/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.1

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: ŠPEC.PRÍVES A 10V-J-5 I. etapa výr.rozkaz 3388052

Ev.č.: KZ-201

VPZ: 251-37-95

VÚ: 2602 HLOHOVEC

P.č.	Rozsah prác
1	- demontáž bočníc z prívesu
	- demontáž skrine na náradie z podvozku
	- z rámu demontovať stĺpiky bočníc, VPZ
	- skontrolovať a opraviť uzávery bočníc
	- vyrovnať priečku na oji a rukoväť oja
	- demontovať bočnice s poškodenou výdrevou,po výrobe novej výdrevy spätná montáž
	(2ks bočníc)
	- vyrovnať ušká na bočniciach, chýbajúce doplniť
	- prekontrolovať zaisťovacie kolíky s retiazkami, chýbajúce doplniť
	- vyrobiť páku ručného čerpadla
2	Vyrobiť výdrevu poškodených bočníc podľa vzoru
3	Kooperácia:
	- zinkovanie vybraných dielov

Dodatok č.1 k ZOD č. 10/32/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.2

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: ŠPEC.PRÍVES A 10V-J-5 II. etapa výr.rozkaz 3388052

Ev.č.: KZ-201

VPZ: 251-37-95

VÚ: 2602 HLOHOVEC

P.č.	Rozsah prác
1	- vyrobiť a vymeniť zásterky
	- montáž demontovaných dielov
	- montáž odrazových skiel
	- skontrolovať, vyčistiť, preskúšať a premazať sklopné podpery (vymeniť poškodené maznice)
	- premazať ložiská zdvíhacieho ramena (vadné maznice vymeniť)
2	Prekontrolovať autoelektriku prívesu (kabeláž, združené svietidlá, konektor) vadné diely
	vymeniť.
	Preskúšať funkčne autoelektriku.
3	Povrchová úprava prívesu (podvozok, skriňa na náradie, rám s hydraulickým nakladačom,
	bočnice, rebrík so zábradlím).
	Na vnútornú stranu bočníc vyrobiť protišmykovú úpravu.
4	Kooperácia:
	- oprava hydraulického nakladača (výmena tlakových hadíc, výmena tesnení hydraulických
	valcov, kontrola a preskúšanie ručných čerpadiel, rozvádzača, zámku, spätných a uzavieracích
	ventilov, ventilu max. zdvihu, vadné diely vymeniť. Vymeniť hydraulický olej, odvzdušniť
	systém. Odskúšať hydraulický nakladač).
	Zistené závady odstrániť.

Dodatok č.1 k ZOD č. 10/32/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.3

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: ŠPEC.PRÍVES PV-24.18A I. etapa výr.rozkaz 3388042

Ev.č.: MZ-207

VPZ: 303-36-67

VÚ: 2601 OŽĎANY

P.č.	Rozsah prác
1	- demontáž bočníc z prívesu (4ks)
	- demontáž skrine na náradie
	- odstránenie zbytkov podlahy z podvozku
	- z rámu demontovať stĺpiky bočníc, držiak VPZ
	- vyrovnať pánty bočníc
	- namontovať chýbajúci uzáver na skrini náradia
	- vyrobiť páku ručného čerpadla
	- skontrolovať, vyčistiť, preskúšať a premazať sklopné podpery
	- vyrobiť a namontovať predný pravý blatník
	- vyrobiť háky na upevnenie sklopných podpier počas prepravy
2	Povrchová úprava prívesu (podvozok, skriňa na náradie, rám s hydraulickým nakladačom)
	základnou farbou
3	Kooperácia:
	- pieskovanie podvozku a nadstavby
	- zinkovanie vybraných dielov

Dodatok č.1 k ZOD č. 10/32/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.4

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: ŠPEC.PRÍVES PV-24.18A II. etapa

výr.rozkaz 3388042

Ev.č.: MZ-207

VPZ: 303-36-67

VÚ: 2601 OŽĎANY

P.č.	Rozsah prác
1	- skontrolovať, vyrovnať zaisťovacie kolíky, doplniť chýbajúce retiazky
	- opraviť bočnice s uzávermi (7ks)
	- vyrobiť a namontovať zásterky
	- vyrobiť kovové diely na výrobu 8ks závesných bočníc a montáž bočníc
	- nastrihať plechy pre položenie novej podlahy a namontovať podlahu na podvozok
	- vyrobiť stĺpiky bočníc
	- montáž demontovaných dielov
	- montáž odrazových skiel
2	Vymeniť kabeláž, združené svietidlá, konektor, preskúšať funkčne autoelektriku
3	Vyrobiť výdrevu závesných bočníc (na 8ks bočníc)
4	Povrchová úprava prívesu (podvozok, skriňa na náradie, rám s hydraulickým nakladačom,
	bočnice)
	Na vnútornú stranu spodných bočníc urobiť protišmykovú úpravu.
5	Kooperácia:
	- oprava hydraulického nakladača (montáž zdvíhacieho ramena na rám, výmena tlakových
	hadíc, výmena ohnutej piestnice, výmena tesnení hydraulických valcov, kontrola a
	preskúšanie ručných čerpadiel, rozvádzača, zámku, spätných a uzavieracích ventilov,
	ventilu max. zdvihu, vadné diely vymeniť.
	Vymeniť hydraulický olej, odvzdušniť systém.
	Odskúšať hydraulický nakladač. Závady odstrániť.

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*