(6.)

D O D A T O K č. 1
ku Zmluve o dielo č. LOBB/10/02/2003/OÚ

I . Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOBB/10/02/2003/OÚ sa v súlade s článkom 10, bod 10.4 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY** nasledovne:

mení sa obsah bodu

8.1 Určeným orgánom objednávateľa na kontrolu dodržiavania zavedeného systému kvality je Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR. Kontrolu plnenia predmetu zmluvy (podľa bodu 2.1 v znení zmluvy) zabezpečuje podľa „Plánu kvality“ (príloha č.3), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2. Dopĺňa sa príloha č.3 – „Plán kvality“ (2 listy).

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOBB/10/02/2003/OÚ sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOBB/10/02/2003/OÚ.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa: 5.6.2003

.....

Zhotoviteľ:
Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

LOBB š.p. * BANSKÁ BYSTRICA

Vo Zvolene
dňa : 19. VI. 2003

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL * 26 *

Príloha č. 3

Počet listov: 2

Plán kvality k ZOD č. LOBB/10/02/2003/OÚ

1. Účel plánu kvality

Plán kvality k ZOD č. LOBB/10/02/2003/OÚ popisuje spôsob zabezpečenia kontroly kvality prác v súlade s príslušnými normami STN a ISO 9001 : 2000.

2. Platnosť dokumentu

Tento dokument platí na práce spojené s vykonaním nálezovej opravy a revízie zariadenia KIPS 2V8 M1E , nálezovej opravy a revízie zariadenia 2V7 M1, jednotnej opravy zariadenia PES-100 v rozsahu podľa ZOD č. LOBB/10/02/2003/OÚ (bod 2.1. a príloha č. 1).

3. Plán kontrol kvality:

3.1.Plán kontrol kvality zariadenia KIPS 2V8M1E:

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
1.	Kontrola opravy ventilátorov	nález	MOK	ORK
2.	Kontrola opravy deliča AD	nález	MOK	ORK
3.	Kontrola opravy karosérie	nález	MOK	ORK
4.	Kontrola vykonania revízie	TchP 1246	MOK	ORK
5.	Výstupná kontrola	TchP 1246	VK + nález	ORK+ VÚKK

3.2. Plán kontrol kvality zariadenia 2V7M1:

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
1.	Kontrola opravy kúrenia OV-65	nález	MOK	ORK
2.	Kontrola opravy ventilátorov	nález	MOK	ORK
3.	Kontrola opravy karosérie	nález	MOK	ORK
4.	Kontrola vykonania revízie	TchP 1585	MOK	ORK
5.	Výstupná kontrola	TchP 1585	VK+ nález	ORK+ VÚKK

3.3.Plán kontrol kvality zariadenia PES-100:

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
1.	Kontrola opravy regulačných blokov	TchP 1218/4 + nález	MOK	ORK
2.	Kontrola opravy príslušenstva centrály	TchP 1218/5 + nález TchP 1218/10 + nález	MOK	ORK
3.	Kontrola opravy elektrického rozvodu a káblov	TchP 1218/6 + nález	MOK	ORK
4.	Kontrola opravy skrine KUNG P6M1	TchP 1218/9 + nález TchP 1218/14 + nález	MOK	ORK
5.	Kontrola opravy generátora	TchP 1223/2 + nález	MOK	ORV
6.	Kontrola kvality povrchových úprav	TchP 1218/17 + nález TchP 1223/3 + nález	MOK	ORV
7.	Kontrola montáže dielov do prívesu	TchP 1218/11 + nález TchP 1223/1 + nález	MOK	ORV
8.	Výstupná kontrola zariadenia EC PES-100	TchP 1218/1 + nález	VK	ORV+ VÚKK

4. Použité skratky

MOK – medzioperačná kontrola
VK – výstupná kontrola
ORV – odbor riadenia výroby
ORK – odbor riadenia kvality
VÚKK – Vojenský úrad kvality a kodifikácie
TchP – technologický postup

Vedúci odboru riadenia kvality
Ing. Peter Chovanec

LOBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*