14.

D O D A T O K č. 3
ku Zmluve o dielo č. LOT/010/03/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/010/03/OD sa v súlade s článkom 2, bod 2.2 dohodli na nasledovnom upresnení „Vecnej, časovej a cenovej špecifikácie neplánovaných opráv" (agregátov a prístrojov leteckej techniky a techniky letiskového zabezpečenia):

1. Vecná špecifikácia opráv: zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa generálne a nálezové opravy leteckých agregátov a prístrojov leteckej techniky (Mig-29, L-39) a opravu techniky letiskového zabezpečenia (z VÚ 4977 Sliač) v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku (list č.1).

2. Čas vykonania opráv: zhotoviteľ vykoná opravy agregátov a prístrojov leteckej techniky a techniky letiskového zabezpečenia (podľa bodu 1. tohto dodatku) v nasledovných termínoch:

- položku č.1 až č.24 do 15.08.2003
- položku č.25 do 12.12.2003

s možnosťou predčasného plnenia

3. Cena opráv: celková cena za vykonanie opráv agregátov a prístrojov leteckej techniky a techniky letiskového zabezpečenia (podľa bodu 1. tohto dodatku) predstavuje sumu:

3,084.300,- Sk bez DPH

3,701.160,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 35.30.91 a 35.30.14

Ceny za jednotlivé opravy agregátov a prístrojov leteckej techniky a techniky letiskového zabezpečenia sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku (list č.1).

Zmluvné strany sa dohodli, že posledným termínom predloženia faktúr k úhrade objednávateľovi bude 17.december 2003.

II. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno ÚFZ Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

III. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/010/03/OD.

IV. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,
dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ
Ing. Anton ZIGO, CSc.
Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,
dňa: 29. VII. 2003

.....

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
28

Príl.
k ZoD č.
dodatok č.3
list č. 1

Vecná a cenová špecifikácia opráv agregátov a prístrojov leteckej techniky (MiG-29,L-39) a techniky letiskového zabezpečenia

P.č.	Názov	Označenie	Výrobné číslo	Druh opravy	Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk	
					bez DPH	s DPH 20%		bez DPH	s DPH 20%
1.	poistný ventil	LUN 7518-8	842-080	GO	3 430	4 116	1	3 430	4 116
2.	ukazateľ rádiovýškomeru	UV5M	N 0165	oprava podľa nálezu	6 200	7 440	1	6 200	7 440
3.	vypínač korekcie	VK-53 RB 2s.	390 395	GO	16 010	19 212	1	16 010	19 212
4.	ukazateľ vibrácii	IV-200	90 716	GO	1 750	2 100	1	1 750	2 100
5.	ukazateľ podvozku	LUN 1696-8	8 921 306	GO	3 570	4 284	1	3 570	4 284
6.	vysielač paliva	LUN 1670.01-8	DA0086	oprava podľa nálezu	4 600	5 520	1	4 600	5 520
7.	komb.rychlomer-machmeter	LUN 1170-8	6565, 6716	oprava podľa nálezu	6 050	7 260	2	12 100	14 520
8.	snímač rýchlosti	MDD-0-1,5	N86936	GO	7 650	9 180	1	7 650	9 180
9.	vysielač tlaku oleja	MSTV-1,4	38 586	oprava podľa nálezu	500	600	1	500	600
10.	automat zosúhlasenia	AS - 1	380 917	GO	17 480	20 976	1	17 480	20 976
11.	palubné hodiny	AČS-1	82 113	GO	8 200	9 840	1	8 200	9 840
12.	zosilovač	BUP-3	411 159	GO	12 720	15 264	1	12 720	15 264
13.	radiokompas - prijímač blok P	RKL-41	13 838 626	GO	91 600	109 920	1	91 600	109 920
14.	RSBN-5S	blok BIAD-04	F1184, B1129, JA1286	GO	47 200	56 640	3	141 600	169 920
15.	RSBN-5S	blok BSiO	A1134	GO	29 400	35 280	1	29 400	35 280
16.	RSBN-5S	blok BO-01M	JA763, JA 748, U737, CH907	GO	57 500	69 000	4	230 000	276 000
17.	RSBN-5S	blok SZD-PM	A146, JA867, CH909	GO	57 100	68 520	3	171 300	205 560
18.	RSBN-5S	blok SPAD-2I	88341, 3U088, BP799	GO	56 400	67 680	3	169 200	203 040
19.	RSBN-5S	blok BS-02	CH1379, JA1206, B977	GO	57 500	69 000	3	172 500	207 000
20.	RSBN-5S	blok BK	U 717N	GO	30 900	37 080	1	30 900	37 080
21.	RSBN-5S	blok BIAD-01	Š644	GO	47 200	56 640	1	47 200	56 640
22.	rádiostanica	LUN 3524.13	JD7002	GO	74 790	89 748	1	74 790	89 748
23.	rádiostanica	LUN 3520.11	MD0006	GO	129 100	154 920	1	129 100	154 920
24.	rádiostanica	R-863	4 288	GO	183 700	220 440	1	183 700	220 440
25.	záchytná siet k ROLL-STOP-u		2 ks (1 sada)	oprava zhotovením	759 400	911 280	2	1 518 800	1 822 560
	S P O L U							**3 084 300**	**3 701 160**

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/010/03/OD
dodatok č. 3
list č. 1a

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

Počet kusov : 36
KP: 35.30.91

Názov: Agregáty a prístroje leteckej techniky
v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku
(list č.1, pol. č. 1-24)
- nálezové a generálne opravy

1	Priamy materiál	317 700,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	1 247 800,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	1 565 500,- Sk
6.	Cena + 20% DPH	1 878 600,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 28.07.2003

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/010/03/OD
dodatok č. 3
list č.1b

CENOVÁ KALKULÁCIA

Počet kusov : 2
KP: 35.30.14

Názov: Technika letiskového zabezpečenia v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku (list č. 1, pol. č. 25) - oprava zhotovením 1ks

1.	Priamy materiál	81 900,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	677 500,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	759 400,- Sk
6.	Cena + 20% DPH	911 280,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 02.07.2003

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

31 MAR. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*