572/2-12/2-3

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 05VVS/01-SK
zo dňa 17.04.2001

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ: ALES a. s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín
zastúpený: Ing. Štefan Kacvinský, generálny riaditeľ

a

Objednávateľ: Slovenská republika, MO SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovianska cesta 1, 960 02 Zvolen
zastúpený: Genmjr. Ing. Jozef Dunaj, veliteľ vzdušných síl

sa v súlade s bodom 13.2. zmluvy dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach:

I. Bod 2.2. sa mení a znie:
„2.2. Zhotoviteľ sa touto zmluvou o dielo zaväzuje vykonať opravu pristávacieho rádiolokátora v rozsahu Prílohy č. 2 – požiadavky Správy logistiky VVS v súlade s bodom 2.1. a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu za vykonanie diela podľa článku 5. tejto zmluvy."

II. Bod 3.1. sa mení a znie:
„3.1. Zhotoviteľ vykoná dielo do 30.11.2001."

III. Bod 5.2. sa mení a znie:
„5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa opravu v celkovom finančnom objeme do 2.488.800,– Sk vrátane DPH."

IV. V prílohe č. 1 k ZOD č. 05VVS/01-SK sa mení:
a) Kvalifikovaný odhad ceny opravy, ktorý znie: „2.472.177,– Sk s DPH"
b) Predpokladaný termín ukončenia, ktorý znie: „30.11.2001"

V. Zmluva o dielo sa rozširuje o Prílohu č. 2, ktorá je v prílohe tohto Dodatku.

VI. Ostatné ustanovenie zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny.

VII. Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen) a jednu zhotoviteľ. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami, čím sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 05VVS/01-SK.

V Trenčíne, dňa

TRENČÍN, Legionárska 160 ALES a.s. Generálne riaditeľstvo

.....
Zhotoviteľ
Ing. Štefan KACVINSKÝ
Generálny riaditeľ ALES a. s.

Vo Zvolene, dňa - 2 OKT. 2001

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SIL * 28 *

.....
Objednávateľ
Genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Výtlačok č: 1
Počet listov : 2

Príloha č. 2 k ZOD č.05 VVS/01-SK

Náčelník správy logistiky vzdušných síl– Hlavný inžinier
Schvaľujem:

1. Rozsah nálezovej pozáručnej opravy pristávacieho rádiolokátora typu RP-4A, evidenčné číslo HY 0106:

a) Prístrojová jednotka:
- výmena ističov v jednotnom a špeciálnom rozvádzači za nové typy
- výmena relé a stykačov v jednotnom a špeciálnom rozvádzači za nové typy
- náhrada signalizačných žiaroviek na všetkých paneloch a pultoch diódami LED
- oprava 2ks FU 342, výmena hadíc prefuku
- výmena všetkých elektrolyt. kondenzátorov, odporov VRR103, tranzistorov KUY 12 a potenciometrov na indikátore XA
- oprava generátorov šumu na kontrolu šumového čísla prijímačov
- výmena VN kabeláže vo vysielačoch
- výmena nefunkčných poistkových puzdier na jednotnom a špeciálnom rozvádzači
- výmena poistkových spodkov 50 A na jednotnom a špeciálnom rozvádzači
- výmena všetkých elektrolyt. kondenzátorov vo všetkých eliminátoroch
- výmena všetkých mezaxiálových ventilátorov
- doplnenie náhradných dielov o novopoužité prvky
- kontrola a nastavenie signálovej cesty

b) Anténová jednotka:
- výmena všetkých ističov, relé a stykačov za nové typy
- výmena všetkých elektrolyt. kondenzátorov vo všetkých eliminátoroch
- výmena všetkých mezaxiálových ventilátorov
- výmena nefunkčných poistkových puzdier
- výmena vzduchových hadíc
- obmenu pôvodných tyratrónov 41TR50 za tyratróny ruského typu TGI2-400/16
- výmena mikrospínačov v snímačoch naklápaní antén

2. Doplnenie rozsahu nálezovej pozáručnej opravy podľa zápisu o technickom stave po defektácií pri prevzatí súpravy :
- oprava eliminátora E70
- oprava indikácie náklonu antény strany a odklonu antény polohy
- oprava systému merania odchyliek v strane a v polohe

- oprava stopiek
- oprava merača výkonu vysielača v sekcií DA a DB
- oprava polarizácie antény strany a antény polohy
- oprava chladiacej jednotky skrine uhlovej informácie
- oprava systému uhlovej informácie o natáčaní anténovej jednotky
- oprava vysielača DB
- oprava systému IPC
- oprava tesnosti prevodovky anténovej jednotky

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15. 5. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*