V Rožňave, 02.04.2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 2
Prílohy : –

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. PSB -32-17/2007 RV

Podľa § 269 Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR v zastúpený Posádková správa budov Rožňava, Šafárikova 109 048 01 Rožňava
Zastúpený	: riaditeľ PSB Rožňava Ing.Milan SMIDA
IČO	: 00805190
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ	: ANTES B+M s.r.o. Súdna 13 911 01 Trenčín
Zastúpený	: Pavol Tkáč, Igor Vlk – konatelia spoločnosti
IČO	: 31414079
IČ DPH	: SK 2020383904
Bankové spojenie	: ČSOB a.s. Hlohovec
Číslo účtu	: 0411597833/7500

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na poskytnutie služby na základe podmienok Zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákazka s nízkou hodnotou a v súlade s Obchodným zákonníkom 513/1991.

Článok II.

Predmet plnenia

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť poskytnúť službu

"Revízie a funkčné prehliadky IBS – Integrovaný bezpečnostný systém "
podľa priloženého ponukového rozpočtu,

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu.
Služba bude poskytovaná vo vojenskom objekte: **VÚ Rožňava, v priestoroch RCHBO PS, ATP učebňa, hala špeciálnej techniky**

Služba sa bude poskytovať na základe pokynov objednávateľa.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že službu poskytnutú v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí za ňu dohodnutú cenu.

Článok III.

Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II:
3.1.1 Začatie realizácie služby : ***02.04.2007***
3.1.2 Ukončenie služby: ***30.11.2007***

3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje:
3.2.1. Poskytnúť službu v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2. Dodať objednávateľovi 4 výtlačky ponukového rozpočtu
3.3. Odberné miesta vody, elektrickej energie – zhotoviteľ nepožaduje
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia služby po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.

Cena služby

4.1. Cena za poskytnutú službu je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1966 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy na poskytnutie služby
4.1.1.Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovaným poskytovateľom, ktorý je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za poskytnuté služby :

Základ ceny pre DPH	:	**601 443,00 Sk**
DPH 19%	:	114 274,20 Sk
Cena celkom v rátane DPH	:	**715 717,20 Sk**

4.2.1.Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2.Služby, ktoré poskytovateľ nevykoná, alebo vykoná bez príkazu objednávateľa mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3.Cenu je možné meniť z dôvodov legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny a ekonomicky oprávnených nákladov (nárast cien materiálov).
4.2.4.Zmeny je možné uskutočniť jedine písomnou formou, dodatkom k zmluve na poskytnutie služby na základe súhlasu zmluvných strán.

Článok V.

Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za poskytnutú službu sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré poskytovateľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1. Služby budú fakturované na základe overených súpisov - dodacích listov skutočne prevedených služieb v ktorých bude uvedené množstvo v merných jednotkách a ich ocenenie.
5.1.2.Overenie prevedených služieb urobí dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu poskytovateľom. Ak má súpis vady, vráti ho poskytovateľovi na prepracovanie.

Poštová správa budov ROŽŇAVA

ktúry budú predložené objednávateľovi v 4 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a poskytovateľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov poskytnutej služby
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis - dodací list

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.

Zodpovednosť za vady

6.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť poskytovateľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.

Poskytnutie služby a jeho odovzdanie

7.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služby sú zrealizované podľa tejto zmluvy.

7.2. Po ukončení služby, priebežnej fakturácii bude spísaný preberací zápis pri každej vystavenej faktúre ktorý podpíšu obidve strany.

7.3. Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou predmetu zmluvy a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
Výkonom odborného dozoru objednávateľ poveruje : Igor GACEK
Zodpovednosťou za realizáciu predmetu zmluvy poveruje poskytovateľ: Pavol Tkáč

7.4 Poskytovateľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného poskytovateľom.

7.5 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady BOZP pri plnení predmetu zmluvy v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. § 18, v priestoroch vojenského objektu Rožňava. Ďalej sa zaväzuje: zabezpečiť preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZP osobou odborne spôsobilou, zabezpečiť používanie osobných ochranných prostriedkov. Pri vzniku okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP bude poskytovateľ ihneď informovať objednávateľa.

7.6 Oprávnená osoba na kontrolu oblasti BOZP, za poskytovateľa : Pavol Tkáč
za objednávateľa: Štefan Czeranko

Posádková správa budov ROŽŇAVA

.níkom objektov, kde sa služba poskytuje je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na ...le, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

8.1. Poskytovateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania

8.2.Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

8.3. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny za poskytnutú službu budú faktúry vystavené poskytovateľom na základe odsúhlasených súpisov – dodacích listov ktoré tvoria prílohu faktúry.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

9.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

9.2 . Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

9.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 v znení neskorších doplnkov.

9.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet

9.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

02.04.2007	02.04. 2007
V Rožňave dňa	V Rožňave dňa .....
Za objednávateľa:	Za poskytovateľa :
----------	----------
riaditeľ PSB Rožňava	*konateľ*
Ing.Milan SMIDA	

Pôdohospodárska správa budov ROŽŇAVA

ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Krycí list rozpočtu v

Stavba : VÚ Rožňava	Miesto: Rožňava	Rozpočet:
Objekt : Bezpečnostné systémy	JKSO :	Spracoval: Pavol Tkáč
Časť : Servis priestorov RCHBO PS, ATP učebňa a hala špeciálnej techniky		Dňa: Zmluva č.:

Odberateľ:	PSB Rožňava	Rožňava	IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	ANTES B+M s.r.o. Trenčín	91101 Trenčín	IČO: 31414079	DIČ:	SK 2020383904
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	1 M2 UP	
1 M2 ZP	1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:	601 443,00		601 443,00
5	Súčet:	601 443,00		601 443,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

ANTES B+M s.r.o. Prevádzka: -1- Tehelná 2, 920 01 Hlohovec

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	601 443,00
22	DPH 19% z:	601 443,00	114 274,20
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	715 717,20

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Antes B+M s.r.o., Súdna 13, 911 01 Trenčín

Príloha č.
Objekt: Pr. RCHBO PS Rožňava
Sídlo: Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

CCTV – kamerová zostava v rámci uzavretého televízneho okruhu, rok 2007

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		**SKK**		
1	22032-1464	Revízia zdroja CCTV	kus	1	842		842		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja CCTV	kus	0	689		0		0,9
3	22073-0333	Revízia prevodníka metalického	kus	1	383		383		0,5
4	22073-0334	Revízia prevodníka optického	kus	0	459		0		0,6
5	22073-1024	Revízia kamery vnútornej	kus	2	612		1224		0,8
6	22073-1025	Revízia kamery vonkajšej v kryte	kus	2	842		1683		1,1
7	22073-1026	Revízia kamery otočnej DOME	kus	0	1071		0		1,4
8	22073-1092	Revízia monitora	kus	1	306		306		0,4
9	22073-1133	Revízia rotátora	kus	0	383		0		0,5
10	22073-1134	Revízia klávesnice	kus	1	383		383		0,5
11	22073-1163	Revízia dig. záznamníka do 8 kamier	kus	1	5355		5355		7
12	22073-1164	Revízia digitálneho záznamníka pre 16 kamier	kus	0	6885		0		9
13	22073-1165	Revízia matice	kus	0	459		0		0,6
14	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765		0		1
15	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765		0		1
		Spolu:					10 174,50	-	



Antes B+M s.r.o., Súdna 13, 911 01 Trenčín

Príloha č.

Objekt: Pr. RCHBO PS Rožňava

Sídlo: Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízle) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

CCTV – kamerová zostava v rámci uzavretého televízneho okruhu, rok 2007

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		**SKK**		
1	22032-1464	Revízia zdroja CCTV	kus	2	842		1683		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja CCTV	kus	1	689		689		0,9
3	22073-0333	Revízia prevodníka metalického	kus	2	383		765		0,5
4	22073-0334	Revízia prevodníka optického	kus	0	459		0		0,6
5	22073-1024	Revízia kamery vnútornej	kus	2	612		1224		0,8
6	22073-1025	Revízia kamery vonkajšej v kryte	kus	4	842		3366		1,1
7	22073-1026	Revízia kamery otočnej DOME	kus	0	1071		0		1,4
8	22073-1092	Revízia monitora	kus	2	306		612		0,4
9	22073-1133	Revízia rotátora	kus	0	383		0		0,5
10	22073-1134	Revízia klávesnice	kus	1	383		383		0,5
11	22073-1163	Revízia dig. záznamníka do 8 kamier	kus	1	5355		5355		7
12	22073-1164	Revízia digitálneho záznamníka pre 16 kamier	kus	0	6885		0		9
13	22073-1165	Revízia matice	kus	0	459		0		0,6
14	~~22179~~-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765		1530		1
15	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765		3825		1
		Spolu:					19 431,00	-	

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Antes B+M s.r.o., Súdna 13, 911 01 Trenčín

Príloha č.

Objekt: Pr. RCHBO PS Rožňava

Sídlo: Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EZS – elektrická zabezpečovacia signalizácia, rok 2007

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		**SKK**		
1	22032-0951	Revízia poplachovej slučky	kus	0	1148		0		1,5
2	22032-1408	Revízia adresného modulu - expandera	kus	3	536		1607		0,7
3	22032-1464	Revízia zdroja EZS	kus	1	842		842		1,1
4	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EZS	kus	0	689		0		0,9
5	22032-1714	Revízia signalizačného panela EZS	kus	1	842		842		1,1
6	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS	kus	2	306		612		0,4
7	22032-1753	Revízia priestorového snímača EZS	kus	4	842		3366		1,1
8	22032-1758	Revízia infrazávory EZS	kus	0	995		0		1,3
9	22032-1759	Revízia bezdrôtového priestorového snímača EZS	kus	0	459		0		0,6
10	22032-1754	Revízia detektora zaplavenia, teploty a vlhkosti EZS	kus	1	306		306		0,4
11	22032-1755	Revízia otrasového, deštrukčného detektora EZS	kus	1	689		689		0,9
10	22032-1757	Revízia prenosového zariadenia EZS	kus	0	689		0		0,9
11	22032-1767	Revízia poplachovej sirény zálohovej vonkajšej EZS	kus	0	918		0		1,2
12	22032-1771	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 100 slučiek	kus	1	24480		24480		32
13	22032-1773	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 500 slučiek	kus	0	32130		0		42
14	22032-1774	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa nad 500 slučiek	kus	0	38250		0		50
15	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765		0		1
16	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765		0		1
		Spolu:					32 742,00	-	

Poštová správa budov ROŽŇAVA

Antes B+M s.r.o., Súdna 13, 911 01 Trenčín

Príloha č.

Objekt: Pr. RCHBO PS Rožňava

Sídlo: Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EZS – elektrická zabezpečovacia signalizácia, rok 2007

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		**SKK**		
1	22032-0951	Revízia poplachovej slučky	kus	1	1148		1148		1,5
2	22032-1408	Revízia adresného modulu - expandera	kus	5	536		2678		0,7
3	22032-1464	Revízia zdroja EZS	kus	2	842		1683		1,1
4	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EZS	kus	1	689		689		0,9
5	22032-1714	Revízia signalizačného panela EZS	kus	1	842		842		1,1
6	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS	kus	12	306		3672		0,4
7	22032-1753	Revízia priestorového snímača EZS	kus	6	842		5049		1,1
8	22032-1758	Revízia infrazávory EZS	kus	0	995		0		1,3
9	22032-1759	Revízia bezdrôtového priestorového snímača EZS	kus	0	459		0		0,6
10	22032-1754	Revízia detektora zaplavenia, teploty a vlhkosti EZS	kus	3	306		918		0,4
11	22032-1755	Revízia otrasového, deštrukčného detektora EZS	kus	4	689		2754		0,9
10	22032-1757	Revízia prenosového zariadenia EZS	kus	0	689		0		0,9
11	22032-1767	Revízia poplachovej sirény zálohovej vonkajšej EZS	kus	0	918		0		1,2
12	22032-1771	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 100 slučiek	kus	1	24480		24480		32
13	22032-1773	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 500 slučiek	kus	0	32130		0		42
14	22032-1774	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa nad 500 slučiek	kus	0	38250		0		50
15	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765		1530		1
16	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765		3825		1
		Spolu:					49 266,00	-	

Antes B+M s.r.o., Súdna 13, 911 01 Trenčín

Príloha č.

Objekt: Pr. RCHBO PS Rožňava

Sídlo: Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EPS – elektrická požiarna signalizácia, rok 2007

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-1464	Revízia zdroja EPS	kus	1	842		842		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EPS	kus	1	689		689		0,9
3	22033-0388	Revízia ústredne EPS do 256 slučiek	kus	1	12240		12240		16
4	22033-0389	Revízia ústredne EPS nad 256 slučiek	kus	0	21420		0		28
5	22033-0395	Revízia diaľk. prenosu sign. EPS	kus	0	1301		0		1,7
6	22033-0405	Revízia požiarneho hlásiča EPS	kus	6	612		3672		0,8
7	22033-0764	Revízia signalizačného panela EPS	kus	1	2295		2295		3
8	22033-0772	Revízia ovládacej jednotky EPS	kus	0	459		0		0,6
9	22033-0791	Revízia signalizačného svietidla EPS	kus	0	153		0		0,2
10	22033-0792	Revízia poplachovej sirény EPS vnútornej	kus	1	306		306		0,4
11	22033-0793	Revízia poplachovej sirény EPS vonkajšej	kus	0	459		0		0,6
12	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765		0		1
13	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765		0		1
		Spolu:					20 043,00	-	

Posádková správa Rožňava

Antes B+M s.r.o., Súdna 13, 911 01 Trenčín

Príloha č.
Objekt: Pr. RCHBO PS Rožňava
Sídlo: Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EPS – elektrická požiarna signalizácia, rok 2007

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-1464	Revízia zdroja EPS	kus	2	842		1683		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EPS	kus	2	689		1377		0,9
3	22033-0388	Revízia ústredne EPS do 256 slučiek	kus	1	12240		12240		16
4	22033-0389	Revízia ústredne EPS nad 256 slučiek	kus	0	21420		0		28
5	22033-0395	Revízia diaľk. prenosu sign. EPS	kus	1	1301		1301		1,7
6	22033-0405	Revízia požiarneho hlásiča EPS	kus	7	612		4284		0,8
7	22033-0764	Revízia signalizačného panela EPS	kus	1	2295		2295		3
8	22033-0772	Revízia ovládacej jednotky EPS	kus	3	459		1377		0,6
9	22033-0791	Revízia signalizačného svietidla EPS	kus	4	153		612		0,2
10	22033-0792	Revízia poplachovej sirény EPS vnútornej	kus	1	306		306		0,4
11	22033-0793	Revízia poplachovej sirény EPS vonkajšej	kus	1	459		459		0,6
12	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765		1530		1
13	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765		3825		1
		Spolu:					31 288,50	-	

Antes B+M s.r.o., Súdna 13, 911 01 Trenčín

Príloha č.

Objekt: Pr. RCHBO PS Rožňava

Sídlo: Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

SKV – systém kontroly vstupu, rok 2007

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-0103	Revízia riadiacej jednotky SKV	kus	1	1836		1836		2,4
2	22032-0104	Revízia čítačky- bezkontaktná, kontaktná	kus	3	842		2525		1,1
3	22032-0104	Revízia biometrickej čítačky	kus	0	1530		0		2
4	22032-0104	Revízia klávesnice	kus	0	842		0		1,1
5	22032-0105	Kontrola a údržba databáz SW	kus	0	2678		0		3,5
6	22032-0106	Kontrola zatváracieho mechanizmu (motor, zámok)	kus	3	459		1377		0,6
7	22032-1464	Revízia zdroja SKV	kus	1	842		842		1,1
8	22032-1466	Meranie náhradného zdroja SKV	kus	1	689		689		0,9
9	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS, SKV	kus	2	306		612		0,4
10	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765		0		1
11	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765		0		1
		Spolu:					7 879,50	-	

Poštárková správa budov ROŽŇAVA

Antes B+M s.r.o., Súdna 13, 911 01 Trenčín

Príloha č.
Objekt: Pr. RCHBO PS Rožňava
Sídlo: Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

SKV – systém kontroly vstupu, rok 2007

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-0103	Revízia riadiacej jednotky SKV	kus	1	1836		1836		2,4
2	22032-0104	Revízia čítačky- bezkontaktná, kontaktná	kus	4	842		3366		1,1
3	22032-0104	Revízia biometrickej čítačky	kus	0	1530		0		2
4	22032-0104	Revízia klávesnice	kus	0	842		0		1,1
5	22032-0105	Kontrola a údržba databáz SW	kus	1	2678		2678		3,5
6	22032-0106	Kontrola zatváracieho mechanizmu (motor, zámok)	kus	0	459		0		0,6
7	22032-1464	Revízia zdroja SKV	kus	1	842		842		1,1
8	22032-1466	Meranie náhradného zdroja SKV	kus	1	689		689		0,9
9	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS, SKV	kus	3	306		918		0,4
10	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765		1530		1
11	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765		3825		1
		Spolu:					15 682,50	-	

Antes B+M s.r.o., Súdna 13, 911 01 Trenčín

Príloha č.

Objekt: Hala špeciálnej techniky

Sídlo: Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EPS – elektrická požiarna signalizácia, rok 2007

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"* SKK		*spolu* SKK		*počet Nh*
1	22032-1464	Revízia zdroja EPS	kus	1	842		842		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EPS	kus	0	689		0		0,9
3	22033-0388	Revízia ústredne EPS do 256 slučiek	kus	1	12240		12240		16
4	22033-0389	Revízia ústredne EPS nad 256 slučiek	kus	0	21420		0		28
5	22033-0395	Revízia diaľk. prenosu sign. EPS	kus	0	1301		0		1,7
6	22033-0405	Revízia požiarneho hlásiča EPS	kus	12	612		7344		0,8
7	22033-0764	Revízia signalizačného panela EPS	kus	1	2295		2295		3
8	22033-0772	Revízia ovládacej jednotky EPS	kus	0	459		0		0,6
9	22033-0791	Revízia signalizačného svietidla EPS	kus	0	153		0		0,2
10	22033-0792	Revízia poplachovej sirény EPS vnútornej	kus	0	306		0		0,4
11	22033-0793	Revízia poplachovej sirény EPS vonkajšej	kus	0	459		0		0,6
12	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765		0		1
13	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765		0		1
		Spolu:					22 720,50	-	



Antes B+M s.r.o., Súdna 13, 911 01 Trenčín

Príloha č.
Objekt: Hala špeciálnej techniky
Sídlo: Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EPS – elektrická požiarna signalizácia, rok 2007

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-1464	Revízia zdroja EPS	kus	1	842		842		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EPS	kus	2	689		1377		0,9
3	22033-0388	Revízia ústredne EPS do 256 slučiek	kus	1	12240		12240		16
4	22033-0389	Revízia ústredne EPS nad 256 slučiek	kus	0	21420		0		28
5	22033-0395	Revízia diaľk. prenosu sign. EPS	kus	0	1301		0		1,7
6	22033-0405	Revízia požiarneho hlásiča EPS	kus	24	612		14688		0,8
7	22033-0764	Revízia signalizačného panela EPS	kus	1	2295		2295		3
8	22033-0772	Revízia ovládacej jednotky EPS	kus	1	459		459		0,6
9	22033-0791	Revízia signalizačného svietidla EPS	kus	0	153		0		0,2
10	22033-0792	Revízia poplachovej sirény EPS vnútornej	kus	0	306		0		0,4
11	22033-0793	Revízia poplachovej sirény EPS vonkajšej	kus	0	459		0		0,6
12	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765		1530		1
13	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765		3825		1
		Spolu:					37 255,50	-	

Antes B+M s.r.o., Súdna 13, 911 01 Trenčín

Príloha č.
Objekt: učebňa ATP 45 Rožňava
Sídlo: Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EZS – elektrická zabezpečovacia signalizácia, rok 2007

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-0951	Revízia poplachovej slučky	kus	0	1148		0		1,5
2	22032-1408	Revízia adresného modulu - expandera	kus	1	536		536		0,7
3	22032-1464	Revízia zdroja EZS	kus	1	842		842		1,1
4	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EZS	kus	0	689		0		0,9
5	22032-1714	Revízia signalizačného panela EZS	kus	1	842		842		1,1
6	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS	kus	4	306		1224		0,4
7	22032-1753	Revízia priestorového snímača EZS	kus	3	842		2525		1,1
8	22032-1758	Revízia infrazávory EZS	kus	0	995		0		1,3
9	22032-1759	Revízia bezdrôtového priestorového snímača EZS	kus	0	459		0		0,6
10	22032-1754	Revízia detektora zaplavenia, teploty a vlhkosti EZS	kus	0	306		0		0,4
11	22032-1755	Revízia otrasového, deštrukčného detektora EZS	kus	1	689		689		0,9
10	22032-1757	Revízia prenosového zariadenia EZS	kus	0	689		0		0,9
11	22032-1767	Revízia poplachovej sirény zálohovej vonkajšej EZS	kus	0	918		0		1,2
12	22032-1771	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 100 slučiek	kus	1	24480		24480		32
13	22032-1773	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 500 slučiek	kus	0	32130		0		42
14	22032-1774	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa nad 500 slučiek	kus	0	38250		0		50
15	~~22179-0020~~	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765		0		1
16	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765		0		1
		Spolu:					31 135,50	-	

Antes B+M s.r.o., Súdna 13, 911 01 Trenčín

Príloha č.
Objekt: učebňa ATP 45 Rožňava
Sídlo: Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EZS – elektrická zabezpečovacia signalizácia, rok 2007

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“* SKK		*spolu* SKK		*počet Nh*
1	22032-0951	Revízia poplachovej slučky	kus	2	1148		2295		1,5
2	22032-1408	Revízia adresného modulu - expandera	kus	3	536		1607		0,7
3	22032-1464	Revízia zdroja EZS	kus	2	842		1683		1,1
4	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EZS	kus	1	689		689		0,9
5	22032-1714	Revízia signalizačného panela EZS	kus	1	842		842		1,1
6	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS	kus	6	306		1836		0,4
7	22032-1753	Revízia priestorového snímača EZS	kus	4	842		3366		1,1
8	22032-1758	Revízia infrazávory EZS	kus	0	995		0		1,3
9	22032-1759	Revízia bezdrôtového priestorového snímača EZS	kus	0	459		0		0,6
10	22032-1754	Revízia detektora zaplavenia, teploty a vlhkosti EZS	kus	0	306		0		0,4
11	22032-1755	Revízia otrasového, deštrukčného detektora EZS	kus	4	689		2754		0,9
10	22032-1757	Revízia prenosového zariadenia EZS	kus	1	689		689		0,9
11	22032-1767	Revízia poplachovej sirény zálohovej vonkajšej EZS	kus	1	918		918		1,2
12	22032-1771	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 100 slučiek	kus	1	24480		24480		32
13	22032-1773	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 500 slučiek	kus	0	32130		0		42
14	22032-1774	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa nad 500 slučiek	kus	0	38250		0		50
15	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765		1530		1
16	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765		3825		1
		Spolu:					46 512,00	-	

Antes B+M s.r.o., Súdna 13, 911 01 Trenčín

Príloha č.
Objekt: učebňa ATP 45 Rožňava
Sídlo: Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

SKV – systém kontroly vstupu, rok 2007

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-0103	Revízia riadiacej jednotky SKV	kus	1	1836		1836		2,4
2	22032-0104	Revízia čítačky- bezkontaktná, kontaktná	kus	1	842		842		1,1
3	22032-0104	Revízia biometrickej čítačky	kus	0	1530		0		2
4	22032-0104	Revízia klávesnice	kus	0	842		0		1,1
5	22032-0105	Kontrola a údržba databáz SW	kus	0	2678		0		3,5
6	22032-0106	Kontrola zatváracieho mechanizmu (motor, zámok)	kus	1	459		459		0,6
7	22032-1464	Revízia zdroja SKV	kus	1	842		842		1,1
8	22032-1466	Meranie náhradného zdroja SKV	kus	1	689		689		0,9
9	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS, SKV	kus	1	306		306		0,4
10	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765		0		1
11	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765		0		1
		Spolu:					4 972,50	-	

Antes B+M s.r.o., Súdna 13, 911 01 Trenčín

Príloha č.

Objekt: učebňa ATP 45 Rožňava

Sídlo: Rožňava

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

SKV – systém kontroly vstupu, rok 2007

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK		SKK		
1	22032-0103	Revízia riadiacej jednotky SKV	kus	1	1836		1836		2,4
2	22032-0104	Revízia čítačky- bezkontaktná, kontaktná	kus	1	842		842		1,1
3	22032-0104	Revízia biometrickej čítačky	kus	0	1530		0		2
4	22032-0104	Revízia klávesnice	kus	0	842		0		1,1
5	22032-0105	Kontrola a údržba databáz SW	kus	1	2678		2678		3,5
6	22032-0106	Kontrola zatváracieho mechanizmu (motor, zámok)	kus	1	459		459		0,6
7	22032-1464	Revízia zdroja SKV	kus	1	842		842		1,1
8	22032-1466	Meranie náhradného zdroja SKV	kus	1	689		689		0,9
9	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS, SKV	kus	1	306		306		0,4
10	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765		1530		1
11	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765		3825		1
		Spolu:					13 005,00	-	

Poštárkova správa budov ROŽŇAVA

Rozpis servisných prác na rok 2007.

Prevedenie servisných prác v mesiacoch Február, Máj, August, November

RCHBO PS				
Funkčná prehliadka EZS		3	32 742,00 Sk	98 226,00 Sk
Revízia EZS	November	1	49 266,00 Sk	49 266,00 Sk
Funkčná prehliadka EPS		3	20 043,00 Sk	60 129,00 Sk
Revízia EPS	November	1	31 288,50 Sk	31 288,50 Sk
Funkčná prehliadka CCTV		3	10 174,50 Sk	30 523,50 Sk
Revízia CCTV	November	1	19 431,00 Sk	19 431,00 Sk
Funkčná prehliadka SKV		3	7 879,50 Sk	23 638,50 Sk
Revízia SKV	November	1	15 682,50 Sk	15 682,50 Sk
ATP 45				
Funkčná prehliadka EZS		3	31 135,50 Sk	93 406,50 Sk
Revízia EZS	November	1	46 512,00 Sk	46 512,00 Sk
Funkčná prehliadka SKV		3	4 972,50 Sk	14 917,50 Sk
Revízia SKV	November	1	13 005,00 Sk	13 005,00 Sk
Hala špeciálnej techniky				
Funkčná prehliadka EPS		3	22 720,50 Sk	68 161,50 Sk
Revízia EPS	November	1	37 255,50 Sk	37 255,50 Sk
Spolu za rok 2007				**601 443,00 Sk**
DPH 19%				114 274,17 Sk
Spolu za rok 2007 s DPH				**715 717,17 Sk**

Poľadková správa podov ROŽŇAVA

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-17/2007-Rv „Revízie a funkčné prehliadky IBS – Integrovaný bezpečnostný systém“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

