(4.)

D O D A T O K č. 1
ku Zmluve o dielo č. LOT/013/04/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/013/04/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.3 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET DIELA** nasledovne:

upravuje sa obsah bodov

2.1.1 strednú opravu + tlakové skúšky nadstavby **1 ks** automobilovej kyslíkovej plniacej stanice **AKZS-75M-III** výr.č. **7711258** (z VÚ 4977 Sliač) podľa technických podmienok TPF-039-94/AKZS-75M.

Nad rámec strednej opravy nadstavby **1 ks** automobilovej kyslíkovej plniacej stanice AKZS-75M-131-III výr.č. 7711258 bude vykonaná nálezová oprava jej podvozku **ZIL-131** v kooperácii s VOP 027 Trenčín š.p.

2.1.2 strednú opravu + tlakové skúšky nadstavieb **2 ks** vzduchových plniacich staníc **VPS-200M** výr.č. **7204036** (z VÚ 6335 Prešov) a výr.č. **7110011** (z VÚ 4977 Sliač) podľa technických podmienok TPF-038-94/VPS-200M.

Nad rámec strednej opravy + tlakových skúšok nadstavieb **2 ks** vzduchových plniacich staníc VPS-200M výr.č. 7204036 a výr.č. 7110011 budú vykonané nálezové opravy ich podvozkov **PV3S VPZ** v kooperácii s VOP 027 Trenčín š.p.

2. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

upravuje sa obsah bodu

3.1 Zhotoviteľ vykoná jednotlivé časti diela (v súlade s bodom **2.1** tejto zmluvy) v nasledovných termínoch:

- časť diela podľa bodu **2.1.1**			
AKZS-75M-III	výr.č. **7711258**	-	do **30.09.2004**
- časť diela podľa bodu **2.1.2**			
VPS-200M	výr.č. **7204036**	-	do **31.07.2004**
	výr.č. **7110011**	-	do **20.08.2004**
- časť diela podľa bodu **2.1.3**			
UGZS.M-A	výr.č. **8206004**	-	do **30.11.2004**
- časť diela podľa bodu **2.1.4**			
2P25 M2	výr.č. **510049016**	-	do **31.07.2004**

s možnosťou predčasného plnenia

3. Upravuje sa článok **5. CENA** nasledovne:

upravuje sa obsah bodu

5.2 Ceny za vykonanie jednotlivých častí diela (podľa bodu **2.1** v znení zmluvy a jej dodatkov) sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Časť diela			Jednotková cena v Sk		Počet	Cena spolu v Sk	
			bez DPH	vrátane 19 % DPH	ks	Bez DPH	vrátane 19 % DPH
2.1.1	AKZS-75M-III výr.č. 7711258	(SO + TS)	778 700,-	926 653,-	1	778 700,-	926 653,-
		NO podvozku	404 300,-	481 117,-		404 300,-	481 117,-
2.1.2	VPS-200M výr.č. 7204036	(SO + TS)	1 008 100,-	1 199 639,-	1	1 008 100,-	1 199 639,-
		NO podvozku	362 100,-	430 899,-		362 100,-	430 899,-
	VPS-200M výr.č. 7110011	(SO + TS)	1 008 100,-	1 199 639,-	1	1 008 100,-	1 199 639,-
		NO podvozku	376 000,-	447 440,-		376 000,-	447 440,-
2.1.3	UGZS.M-A výr.č. 8206004	(SO + TS)	1 144 800,-	1 362 312,-	1	1 144 800,-	1 362 312,-
2.1.4	2P25 M2 výr.č. 510049016	(SO)	1 571 900,-	1 870 561,-	1	1 571 900,-	1 870 561,-
S P O L U					5	6 654 000,-	7 918 260,-

Celková dohodnutá cena za vykonanie diela (podľa bodu 2.1 tejto zmluvy) predstavuje sumu:

6 654 000,- Sk bez DPH

7 918 260,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 19 % platnej od 1.1.2004 v zmysle zákona NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
(KP 29.60.92)

Táto dohodnutá cena za vykonanie jednotlivých častí diela môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec tejto zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.3** tejto zmluvy.

4. Z dôvodu nadobudnutia účinnosti (dňom 1.5.2004) zákona č. 11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb určených na účely obrany sa zmluvné strany po vzájomných rokovaniach s predstaviteľmi Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality dohodli na **zrušení** článku **8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY** v plnom znení a **úprave** článku **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne:

- v bode **6.2** sa odsek „ - osvedčením o kvalite a kompletnosti . . . . . ," **nahrádza** novým odsekom „ - osvedčením o kvalite a kompletnosti (protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou) potvrdeným zástupcom ÚRK LOT š.p. ".

- v bode **6.3** sa v časti „Neoddeliteľnou súčasťou faktúr (daňových dokladov) bude formou prílohy: . . . . ." odsek „ - osvedčenie o kvalite a kompletnosti . . . . . ," **nahrádza** novým odsekom „ - osvedčenie o kvalite a kompletnosti (protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade so zmluvou a dodatkom k nej) potvrdené zástupcom ÚRK LOT š.p." .

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

príloha č. 1 - rozsahy prác nálezových opráv podvozkov (3 listy), ktoré sú realizované v kooperácii s VOP 027 Trenčín š.p.

príloha č. 2 - cenové kalkulácie vyššie uvedených nálezových opráv (3 listy)

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/013/04/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno ÚFZ Zvolen, jedno Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/013/04/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Trenčíne,
dňa: 22.7.2004

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
T R E N Č Í N

. . . . . .

Zhotoviteľ

Ing. Miloš HUSÁR

Riaditeľ LOT š.p.

Ing. Viera ČEKMEOVÁ
na základe splnomocnenia

Vo Zvolene,
dňa: 20.9.2004

. . . . . .

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL 23

Rozsah prác

Typ techniky: automobilová kyslíková plniaca stanica **AKZS-75M-III**

výr.č.: **7711258**

Druh opravy: **nálezová oprava podvozku ZIL-131**
(v kooperácii s VOP 027 Trenčín š.p.)

motor
- nastavenie zapaľovania, výmena sviečok, zoriadenie chodu motora, nastavenie karburátora
- odstránenie netesnosti motora
- dodanie nádržky predhrevu, palivového potrubia, pulzátora a vntilátora

podvozková časť
- umytie
- demontáž chladiča, jeho odskúšanie, oprava, dodanie novej chladiacej kvapaliny
- odstránenie netesnosti skrinky riadenia
- výmena všetkých guľových čapov, teleskopických tlmičov a listových pier prednej a zadnej nápravy, vzduchových hadíc, predného nárazníka
- pretesnenie všetkých nábojov kolies a skrinke diferenciálov všetkých náprav,
- pretesnenie palivovej sústavy, vyčistenie nádrží, výmena filtrov a vadných hadíc a trubiek
- kontrola a premazanie kardanov
- demontáž prevodovky, pretesnenie, výmena oleja v prevodovkách a rozvodovkách
- výmena manžiet a tesnení na podvozku
- prelakovanie podvozku

kabína
- výmena čalúnenia dverí a stropu
- oprava poškodených sedačiek
- doplnenie gumy podlahy
- výmena chybných gumových manžiet na pákach riadenia prevodových stupňov
- oprava drobných poškodení skeletu kabíny
- oprava laku vnútra kabíny
- prelakovanie kabíny z vonkajšej strany

brzdový systém
- výmena poškodených tlakových hadíc
- demontáž komponentov brzdového systému – výmena poškodených gumových častí
- kontrola brzdového obloženia a membrán brzdových valcov – odstránenie závad
- nastavenie bŕzd

elektroinštalácia
- oprava hľadáčika
- upevnenie káblov elektroinštalácie pod palubnou doskou
- výmena ramienka stieračov
- kontrola funkčnosti ostrekovača – odstránenie závad
- kontrola funkčnosti celej elektrickej inštalácie, výmena poškodených vodičov, odstránenie závad

Rozsah prác

Typ techniky: Vzduchová plniaca stanica **VPS-200M**

výr. č.: **7204036**

Druh opravy: **nálezová oprava podvozku PV3S VPZ**
(v kooperácii s VOP 027 Trenčín š.p.)

- pretesnenie nábojov kolies všetkých náprav
- pretesnenie náprav
- výmena tapacíru v kabíne vodiča
- pretesnenie motora a prevodovky
- výmena hadíc vzduchovej inštalácie
- výmena čapov, nastavenie riadenia, skrinky riadenia
- nastavenie bŕzd
- dodanie a namontovanie spiatočného svetla
- dodanie a namontovanie hmlovky
- kontrola a tlakové skúšky vzduchojemov
- oprava náteru interiéru kabíny
- vyčistenie palivovej sústavy, nastavenie čerpadla
- výmena všetkých náplní podvozkovej časti
- oprava čalúnenia sedačiek
- výmena manžiet a tesnení na prevodovke a riadení
- oprava spiatočky

Príloha č. 1
List č. 3

Rozsah prác

Typ techniky: Vzduchová plniaca stanica **VPS-200M**

výr. č.: **7110011**

Druh opravy: **nálezová oprava podvozku PV3S VPZ**
(v kooperácii s VOP 027 Trenčín š.p.)

- pretesnenie nábojov kolies všetkých náprav
- pretesnenie náprav
- výmena dverí vodiča a spolujazdca
- výmena predného nárazníka a blatníkov
- výmena tapacíru v kabíne vodiča
- pretesnenie motora a prevodovky
- stierače na elektrický pohon
- výmena hadíc vzduchovej inštalácie
- výmena čapov, nastavenie riadenia, skrinky riadenia
- nastavenie bŕzd
- dodanie a namontovanie spiatočkového svetla a hmlovky
- kontrola a tlakové skúšky vzduchojemov
- výmena pier zadnej a prednej nápravy
- oprava náteru
- vyčistenie palivovej sústavy, nastavenie čerpadla
- výmena spätných zrkadiel
- výmena všetkých náplní podvozkovej časti
- oprava čalúnenia sedačiek
- výmena manžiet a tesnení na prevodovke a riadení

Príloha č. 2
List č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

(tvorba ceny – individuálna kalkulácia)

Typ techniky: Automobilová kyslíková plniaca stanica **AKZS-75M-III**

výr. č.: **7711258**

Druh opravy: **nálezová oprava podvozku ZIL-131**
(v kooperácii s VOP 027 Trenčín š.p.)

KP: **34.10.54**
Počet kusov: **1**

Kalkulačná položka na **1 ks**

1.	Priamy materiál	-
2.	Kooperácia	391 250,- Sk
3.	Cena výkonu	13 050,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	404 300,- Sk
6.	**Cena vrátane 19 % DPH**	**481 117,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca cenového oddelenia

Trenčín, dňa 22.07.2004

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Príloha č. 2
List č. 2

CENOVÁ KALKULÁCIA

(tvorba ceny – individuálna kalkulácia)

Typ techniky: Vzduchová plniaca stanica **VPS-200M**

výr. č.: **7204036**

Druh opravy: **nálezová oprava podvozku PV3S VPZ**
(v kooperácii s VOP 027 Trenčín š.p.)

KP: **34.10.54**
Počet kusov: **1**

Kalkulačná položka na **1 ks**

1.	Priamy materiál	-
2.	Kooperácia	353 000,- Sk
3.	Cena výkonu	9 100,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	362 100,- Sk
6.	**Cena vrátane 19 % DPH**	**430 899,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca cenového oddelenia

Trenčín, dňa 22.07.2004

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Príloha č. 2
List č. 3

CENOVÁ KALKULÁCIA

(tvorba ceny – individuálna kalkulácia)

Typ techniky: Vzduchová plniaca stanica **VPS-200M**

výr. č.: **7110011**

Druh opravy: **nálezová oprava podvozku PV3S VPZ**
(v kooperácii s VOP 027 Trenčín š.p.)

KP: **34.10.54**
Počet kusov: **1**

Kalkulačná položka na **1 ks**

1.	Priamy materiál	-
2.	Kooperácia	366 900,- Sk
3.	Cena výkonu	9 100,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	376 000,- Sk
6.	**Cena vrátane 19 % DPH**	**447 440,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca cenového oddelenia

Trenčín, dňa 22.07.2004

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.5.2020 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*