269/4/58-1 (6.)

D O D A T O K č. 1

k Zmluve o dielo č. 10 / 33 / 2001 / OÚ

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 10/33/2001/OÚ sa v súlade s článkom 10, bod 10.3 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **2 . PREDMET ZMLUVY** nasledovne:

- mení sa bod:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa generálnu opravu RTZ techniky podľa technických podmienok č. TP 1094–88, v členení:

Položka č.	Názov techniky	Vojenský útvar
1	R 849 M ev. č. 8004044	4977 Sliač
2	R 849 M ev. č. 8104049	6335 Prešov

Generálnu opravu zariadenia R 849 M ev. č. 8004044 vykoná zhotoviteľ v dvoch etapách, v rozsahu prác uvedených v prílohe č.2 (list č.1, č. 2), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

- mení sa bod:

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení tohto dodatku v nasledovných termínoch:

R 849 M ev. č. 8004044	I. etapa	do 10.12. 2001
	II. etapa	do 30. 4. 2002
R849 M ev. č. 8104049		do 10.12.2001

- s možnosťou predčasného plnenia.

3. Upravuje sa článok **5. CENY** nasledovne:

- mení sa bod:

5.2 Cena za vykonanie predmetu diela je stanovená v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet ks	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10%		bez DPH	s DPH 10 %
R 849 M ev. č. 8004044 I. etapa	29.60. 92	2.266.000	2.492.600	1	2.266.000	2.492.600
R 849 M ev. č. 8004044 II. etapa	29.60. 92	301.800	331.980	1	301.800	331.980
R 849 M ev. č. 8104049	29.60. 92	2.567.800	2.824.580	1	2.567.800	2.824.580
Spolu					5.135.600	5.649.160

Celková cena za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení tohto dodatku sa stanovuje vo výške:

5.649.160,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 zmluvy.

4. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne:

- mení sa bod:

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy (položka č.1), resp. po riadnom ukončení opravy (položka č.2). Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy (položka č.1), resp. opravy (položka č.2) bude znížené o pomernú čistku poskytnutého preddavku.

- mení sa bod:

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení jednotlivých etáp opravy (položka č.1), resp. riadnom ukončení opravy (položka č.2), ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení jednotlivých etáp opravy (položka č.1), resp. preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy (položka č.2) v súlade so zmluvou a týmto dodatkom, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB, zástupcom Vojenského úradu kvality MO SR a zástupcom objednávateľa (pri ukončení etapy opravy). Konečná fakturácia, po riadnom ukončení opravy (funkčnou skúškou), bude doložená aj zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

- mení sa bod:

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DIČ
deň vystavenia, odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum splnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení etapy opravy (položka č.1), resp. opravy (položka č.2) v súlade so zmluvou a týmto dodatkom, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality MO SR (pri ukončení etapy opravy potvrdený aj zástupcom objednávateľa),
- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4 zmluvy.

5. Upravuje sa **príloha č.1** zmluvy nasledovne:

ruší sa list – cenová kalkulácia (položka č.1) a nahrádza sa novými listami (list č.1, č.2), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohoto dodatku.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 10/33/2001/OÚ sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 10/33/2001/OÚ.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Dátum : 22.10.2001

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

Dátum : 22.10.2001

Zhotoviteľ
plk.Ing.Matej Havran
riaditeľ podniku

GENERÁLNA OPRAVA


I. etapa

Typ: **R-849M**

Ev.č. : 8004044

VÚ : 4977 Sliač

P.č.	Rozsah prác
1	Demontovať, opraviť zariadenie, montáž
	Tchp 588/1 op. 1-5
	588/2 op. 1-7
	588/3 op. 1-8,9,10 (skrinku kúrenia),11-18
	588/4 op. 1,2 (vyrobiť nový sieťový kábel),3-21
	588/5 op. 1-7
	588/6 op. 1-7,9-13,17,19
	Demontovať (dať opraviť a na PÚ) skrinky a veká:
	- zdroja – meniča 127,230-27V
	- diaľkového ovládania
	- bloku P-12/R-847
	- kontrolného bloku NK/R-832
	- kontrolného bloku – testera IN
	Vymeniť štítok na paneli DO: „SIEŤ 230V“
	Doplniť zásuvku SLUCH + -
	Krytku nad svetlom dať na PÚ
	Skontrolovať DO, zdroj – menič 127, 230V/27V, opraviť vyčistiť.
2	Opraviť bloky B1, B2, B3 (v kabíne vodiča) B5, B6, B7
	Tchp 544-2/1 op. 2-5,7
	544-2/2 op. 1-112
3	Opraviť blok V k rdst. R-802
	Tchp 548/1 op. 2-15,18-53
4	Opraviť rdst. R802 ev.č. 102441
	Tchp 498/1 op. 1-7
	498/2 op. 2,3
	498/3 op. 1-5
	498/4 op. 1-29,31-94
	498/5 op. 1-7



	498/6 op. 1-5
	498/7 op. 1,2
5	Opraviť rdst. R-832M ev.č. 018427
	Tchp 550/1 op. 1-3,5-7
	550/2 op. 1-4
	550/3 op.1-14,17-26,30-41,45-53,57-66,69,74-80,83,84,90-96,100-117
	550/4 op. 1-17,20-23,28-31,33,34,35,39-44,48-57
	550/5 op. 1-34
	550/6 op. 1-12,14-16,19-28,30-46,48-59
	550/7 op. 1-15/bloky č. 25,28 ev.č.018182-blok č.25
	ev.č.018255 – blok č.28
	550/7a op.1,2,7
6	Opraviť prijímač R-873 ev.č. 020837
	Tchp 549/1 op. 1-6
	549/2 op. 1,2
	549/3 op. 1-4
	549/4 op. 1-4
	549/5 op. 1,2
7	Opraviť prijímač R-870M ev.č. 86129
	Tchp 545/1 op. 1-7
	545/2 op. 1-3,5
	545/3 op. 1-16,18
	545/4 op. 1-8
8	Opraviť prijímač R-871 ev.č. 69258
	Tchp 546/1 op. 1-8
	546/2 op. 1-3,5,6,
	546/3 op. 1-16,18
	546/4 op. 1-9
9	Opraviť mgf. MS-61 ev.č. 304800
	Tchp 577/1 op. 1-12,14-16
10	Opraviť rdst. R-847 TD
	Tchp 600/1 op. 1-6,8
	600/2 op. 1-3
	600/3 op. 1-6
	600/4 op. 1-17

R-849M/GO ev.č.8004044

	600/5 op. 1-5
11	Opraviť generátor, menič, ventilátory 4ks, (2ks na stene, 2ks v ráme)
	Tchp 588/7 op. 1-13
12	Opraviť ventilátory z rdst. R-832
	Tchp 550/8 op. 1-12
	550/9 op. 1-8
13	Opraviť el. motory:
	- z rdst. R-802
	Tchp 498/10 op. 1-26
	- z rdst. R-847TD
	Tchp 600/14 op. 1,2
14	Demontovať, opraviť, montáž zariadenia podľa
	Tchp 588/8 op. 2,3-9,11
	588/9 op. 1,2,3,4,5,6,9
	588/10 op. 1-14,16-18,20
	588/11 op. 1-5,6-10,12
	-opraviť prídavný skladací stolík a skladaciu stoličku (stolár vymení umakart,
	na stoličku nové plátno)
	- vyrobiť drevenú podpernú tyč – bod 56 komplet. zoznamu pre prísun – obr. 1ks
	- vyrobiť lano smerovej antény –2ks (bod 62 kompl.zoz.)
	- vyrobiť napájač smer. antény
	- vyrobiť kotviace kolíky – 2ks (bod 88)
	- vyrobiť držiak prídavných odporov (bod 91) – 2ks
	- vyrobiť držiak stoličky (bod 49)
15	Opraviť bloky B1-B7
	Tchp 544-2/3 op. 1-5,9-13
16	Opraviť skriňu vozidla VAZ 452 AE
	Tchp 901/1 op. 1-5
	901/2 op. 1-11,13,16,17,22,31,32,34-38,41,42,44-46
	48,49,52-56,58,60,72,75-81,83-86,97/Kontrola ORK
	901/6 op. 1 – kostriace pásiky
	901/3 op. 5,9,10,11
	- vymeniť rukáv – prechodka kábla
	- vymeniť gumy (doplniť) pod sklopné držiaky antén
	- vymeniť retiazky na záslepky

OSS š.p. BANSKÁ BYSTRICA

	- doplniť zaistenie Ľ (ľavej)stupačky
	- vymeniť poškodený blinker ľavý
	- vyrovnať strechu
	Opraviť, vyrovnať skrinky a veká na:
	- skrinku menič – zdroj
	- skrinku DO, vymeniť novú kož. rúčku
	- skrinku bloku P-12 (R-847)
	- skrinku bloku NK (R-832)
	- skrinku bloku IN, doplniť pánty na veko
17	Strihať a lisovať štítky :
	- rdst. R-832M 550/10 op. 21
	- prijímač R-873 549/6 op. 1-3
	- prijímač R-870 845/5 op. 7
	- prijímač R-871 546/12 op. 2
	- rdst. R-802 498/11 op. 23,24
18	Vyrobiť štítky na:
	- zariadenie R-849M
	- bloky B1-B7
	- blok V
	- prijímač R-873
	- prijímač R-870
	- prijímač R-871
	- nabíjač SV
	- rdst. R-802V
	- rdst. R-832M
	- mgf. MS-61
	- rdst. R-847TD
	PÚ skrutiek a dielov zinkovaním
19	Opraviť skriňu vozidla a zariadenie podľa
	Tchp 588/15 op. 1,2,3 (koženku na zadných dverách – obe krídla, na bočných dverách,
	sedačky v kabíne vodiča a kryt nad motorom), 6,7,8 (dvere zadné - oba krídla, bočné dvere,
	v kabíne vodiča), 9 (kovanie), 10,13,14
	Tchp 901/7 op. vymeniť podlahovú krytinu
	901/2 op. 18,19
	Doplniť el.izolačný koberec (pás do stredu)

ZSSK CARGO s.p. * BANSKÁ BYSTRICA

R-849M/GO ev.č.8004044

	Vymeniť umakart na sklopnom stolíku
20	Vyrobiť diely Tchp 901/8 op. 1-4 (vyrobiť záclony na bočné dvere, zadné dvere–obe krídla,
	v kabíne vodiča), 6 (brašňu) na zadné dvere a dvere v kabíne vodiča), 7,8,10
	Vyrobiť diely Tchp 588/16 op. 1,6
	op. 7 – vaky na anténu diskovú – 2x
	- rukáv, prechod. kábla
	- vak na prút.anténu (4-diel.) – 2x
	- vaky na kotviace laná
	- vaky na kotviace kolíky
	- sedačku na sklopnú stoličku
21	PÚ vozidla VAZ-452AE podľa
	Tchp 901/9 op. 1-5,7
22	PÚ zariadenia Tchp 588/17 op. 1-11
23	PÚ blokov B1-B7 Tchp 544-2/6 op. 1
24	PÚ bloku „V“ podľa Tchp 548/3 op. 1-8
25	PÚ rdst. R-832M podľa Tchp 550/13 op. 1-7
26	PÚ prijímača R-873 podľa Tchp 549/12 op. 1-4
27	PÚ prijímača R-871 podľa Tchp 546/10 op. 1-3
28	PÚ prijímača R-870 podľa Tchp 545/10 1-3,9
29	PÚ nabíjača „SV“ podľa Tchp 517/38 op. 1,2
30	PÚ rdst. R-802V podľa Tchp 498/14 op. 1,2
31	PÚ rdst. R-847TD podľa
	Tchp 600/29 op. 1
	600/30 op. 1
	600/31 op 1
	600/32 op. 1
	600/33 op. 1
	600/34 op. 1
	600/35 op. 1
	600/36 op. 1
	600/37 op. 1
	600/38 op. 1
	600/39 op. 1
	Kontrola ORK

CANSKA

Dodatok č.1 k ZOD č. 10/33/2001/OÚ

Príloha č.2
List č. 2

GENERÁLNA OPRAVA

II. etapa

Typ: **R-849M**

Ev.č. : 8004044

VÚ : 4977 Sliač

P.č.	Rozsah prác
1	Preskúšať rádiovoz po oprave, odovzdať ORK a odbytu
	Tchp 588/1 op. 6,7,8
	588/2 op. 8-10 skompletovať vozidlo
	588/6 op. 14-16 montáž rdst R-847
2	Opraviť rdst. R-847TD
	Tchp 600/1 op. 7 preskúšať rdst po oprave
	600/6 op. 1-17
	600/7 op. 1-6
	600/8 op. 1-6
	600/9 op. 1-6
	600/10 op. 1-5
	600/11 op. 1-5
	600/12 op. 1-3
	600/13 op. 1-4
	Kontrola ORK.

Presiva

DSB Š.P. ★ BANSKÁ BYSTRICA

CENOVÁ KALKULÁCIA


zbrojný tovar

Názov: R - 849 M I. etapa **ev.č.8004044**
GO
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP:29 60 92
TCHP: Z401
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		82 501,21	
2	Kooperácia		5 500,00	
3	Priame mzdy		146 607,35	
4	Ostatné priame náklady		55 710,79	
5	Výrobné náklady		825 399,38	
6	Správne náklady		787 281,47	
7	Spracovacie náklady		1 814 998,99	
8	Úplné vlastné náklady		1 903 000,20	
9	Kalk.zisk		362 999,80	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		2 266 000,00	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**2 266 000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**2 492 600**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum : 26.09.2001 Podpis:



CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: R - 849 M II. etapa ev.č.8004044
GO
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP:29 60 92
TCHP: Z400
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná poiožka			
1	Priamy materiál		1 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		20 241,68	
4	Ostatné priame náklady		7 691,84	
5	Výrobné náklady		113 960,66	
6	Správne náklady		108 697,82	
7	Spracovacie náklady		250 592,00	
8	Úplné vlastné náklady		251 592,00	
9	Kalk.zisk		50 208,00	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		301 710,40	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**301 800,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**331 980**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum : 26.09.2001 Podpis:

LOVRŠ.P. BANSKÁ BYSTRICA

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

18.4.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*