D O D A T O K č. 6

ku Zmluve o dielo č. LOT/010/03/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/010/03/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.4 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **5. CENY** nasledovne:

mení sa obsah bodu

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa neplánované opravy agregátov leteckej techniky a zabezpečovacej techniky letectva a PVO v celkovom finančnom objeme **do 10,000.000,- Sk vrátane 20 % DPH**.

II. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/010/03/OD sa v súlade s článkom 2, bod 2.2 dohodli na nasledovnom upresnení „Vecnej, časovej a cenovej špecifikácie neplánovaných opráv agregátov a prístrojov leteckej techniky“:

1. Vecná špecifikácia opráv: zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa **nálezové opravy agregátov a prístrojov leteckej techniky** (MiG-29, L-39) z VÚ 4977 Sliač, v zmysle prílohy č.1 tohto dodatku (list č.1).

2. Čas vykonania opráv: zhotoviteľ vykoná nálezové opravy agregátov a prístrojov leteckej techniky (v zmysle prílohy č.1 tohto dodatku) **do 14.11.2003** s možnosťou predčasného plnenia.

3. Cena opráv: celková cena za vykonanie nálezových opráv agregátov a prístrojov leteckej techniky (v zmysle prílohy č.1 tohto dodatku) predstavuje sumu:

769.450,- Sk bez DPH

923.340,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 20 % prináležiacej podľa KP 35.30.91

Ceny za vykonanie jednotlivých nálezových opráv agregátov a prístrojov leteckej techniky sú uvedené v prílohe č. 2 tohto dodatku (list č.1).

Zmluvné strany sa dohodli, že posledným termínom predloženia faktúr k úhrade objednávateľovi bude 17. december 2003.

V. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/010/03/OD sa týmto dodatkom nemenia.

IV. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno ÚFZ Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

V. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/010/03/OD.

VI. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,

dňa: 14.10.03

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav JAHODKA
riaditeľ LOT š.p.
Poverený výkonom funkcie

Vo Zvolene,

dňa: 23. X. 2003

.....

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 28 *

Príloha č. 1
k dodatku č.6 ZoD č. LOT/010/03/OD
list č.1

Vecná špecifikácia nálezových opráv (NO) agregátov a prístrojov leteckej techniky (MiG-29, L-39) z VÚ 4977 Sliač

P.č.	Názov	Označenie	Výrobné číslo	Druh opravy	Rozsah opravy
1.	rádiostanica - blok T89 zdroj	LUN 3520.11	bez v.č.	NO	preskúšanie pred opravou,očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
2.	rádiostanica - blok E68 prijímač	LUN 3520.11	bez v.č.	NO	preskúšanie pred opravou,očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
3.	rádiostanica - blok D30 systez.	LUN 3520.11	bez v.č.	NO	preskúšanie pred opravou,očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
4.	rádiostanica - plošný spoj N58	LUN 3524.13	bez v.č.	NO	preskúšanie pred opravou,očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
5.	rádiostanica - plošný spoj R60	LUN 3524.13	bez v.č.	NO	preskúšanie pred opravou,očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
6.	rádiostanica - plošný spoj A71	LUN 3524.13	bez v.č.	NO	preskúšanie pred opravou,očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
7.	rádiostanica - plošný spoj B013	LUN 3524.13	bez v.č.	NO	preskúšanie pred opravou,očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
8.	rádiostanica - plošný spoj A248	LUN 3524.13	bez v.č.	NO	preskúšanie pred opravou,očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
9.	ovládacia skrinka z E 50220	468.313.008	1	NO	preskúšanie pred opravou,očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
10.	ovládacia skrinka z A 323	A-331-038M	004,005	NO	preskúšanie pred opravou,očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
11.	blok	A-340-071M	427	NO	preskúšanie pred opravou,očistenie, demontáž, oprava 1 súpravy plošných spojov počítača v kooperácii, montáž, preskúšanie po oprave
12.	ovládacia skrinka z E 502 027		001	NO	preskúšanie pred opravou,očistenie, demontáž, oprava, montáž, preskúšanie po oprave
13.	prevodník	BSPI K4	312	NO	preskúšanie pred opravou, očistenie,demontáž, oprava bloku, montáž A323 na stend+funkčná kontrola BSPI-K4, demontáž A-323 zo stendu

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Príloha č. 2
k dodatku č.6 ZoD č. LOT/010/03/C
list č. 1

Cenová špecifikácia nálezových opráv (NO) agregátov a prístrojov leteckej techniky (MiG-29, L-39) z VÚ 4977 Sliač

P.č.	Názov	Označenie	Výrobné číslo	Druh opravy	Priamy materiál	Kooperácia	Cena výkonu	OPN	Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk	
									bez DPH	s DPH 20%		bez DPH	s DPH 20%
1.	rádiostanica - blok T89 zdroj	LUN 3520.11	bez v.č.	NO	7 850	0	28 500	0	36 350	43 620	1	36 350	43 620
2.	rádiostanica - blok E68 prijímač	LUN 3520.11	bez v.č.	NO	7 850	0	28 500	0	36 350	43 620	1	36 350	43 620
3.	rádiostanica - blok D30 systez.	LUN 3520.11	bez v.č.	NO	7 850	0	28 500	0	36 350	43 620	1	36 350	43 620
4.	rádiostanica - plošný spoj N58	LUN 3524.13	bez v.č.	NO	7 560	0	8 940	0	16 500	19 800	1	16 500	19 800
5.	rádiostanica - plošný spoj R60	LUN 3524.13	bez v.č.	NO	7 560	0	8 940	0	16 500	19 800	1	16 500	19 800
6.	rádiostanica - plošný spoj A71	LUN 3524.13	bez v.č.	NO	7 560	0	8 940	0	16 500	19 800	1	16 500	19 800
7.	rádiostanica - plošný spoj B013	LUN 3524.13	bez v.č.	NO	7 560	0	8 940	0	16 500	19 800	1	16 500	19 800
8.	rádiostanica - plošný spoj A248	LUN 3524.13	bez v.č.	NO	7 560	0	8 940	0	16 500	19 800	1	16 500	19 800
9.	ovládacia skrinka z E 50220	468.313.008	1	NO	0	0	16 600	0	16 600	19 920	1	16 600	19 920
10.	ovládacia skrinka z A 323	A-331-038M	004,005	NO	0	0	15 500	0	15 500	18 600	2	31 000	37 200
11.	blok	A-340-071M	427	NO	64 800	264 900	41 500	0	371 200	445 440	1	371 200	445 440
12.	ovládacia skrinka z E 502 027		001	NO	4 410	0	14 490	0	18 900	22 680	1	18 900	22 680
13.	prevodník	BSPI K4	312	NO	97 300	0	42 900	0	140 200	168 240	1	140 200	168 240
SPOLU					-	-	-	-	-	-	**14**	**769 450**	**923 340**

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005