(11.)

D O D A T O K č. 1

ku Zmluve o dielo č. LOT/068/03/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/068/03/OD sa v súlade s bodom 10.3 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET DIELA** nasledovne:

mení sa v bode **2.1.2** rozsah prác **II. etapy** nálezovej opravy riadiaceho a navádzacieho rádiolokátora **1S91M2 SURN výr.č. 0905** z dôvodu nerealizovania úpravy zariadenia na STN (doplnenie sledovača izolačného stavu) nasledovne:

II. etapa (rok 2004)
- oprava impulzného vysielača
- oprava II. kontajnera SSVO
- oprava mechanizmu uvodorňovania
- spätná montáž zariadenia

2. Upravuje sa článok **5. CENA** nasledovne:

mení sa obsah bodu

5.2 Ceny za vykonanie jednotlivých častí diela (podľa bodu **2.1**) sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Časť diela		**Jednotková cena v Sk**		**Počet ks**	**Cena spolu v Sk**		**% DPH**
		bez DPH	**s DPH**		**bez DPH**	**s DPH**	
2.1.1 1S91 M2 SURN výr.č. 0237	**(rok 2003)**	494.900,-	593.880,-	1	494.900,-	593.880,-	20
2.1.2 1S91 M2 SURN výr.č. 0905	**I. etapa (rok 2003)**	680.000,-	816.000,-	1	680.000,-	816.000,-	20
	II. etapa (rok 2004)	1,075.200,-	1,279.488,-		1,075.200,-	1,279.488,-	19
2.1.3 VZ 20/350 Výr.č. 8109648	**I. etapa (rok 2003)**	65.700,-	78.840,-	1	65.700,-	78.840,-	20
	II. etapa (rok 2004)	475.800,-	566.202,-		475.800,-	566.202,-	19
S P O L U				**3**	**2,791.600,-**	**3,334.410,-**	

Celková dohodnutá cena za vykonanie diela (podľa bodu 2.1) predstavuje sumu:

2,791.600,- Sk bez DPH

3,334.410,- Sk vrátane DPH

z toho

- v roku **2003** predstavovala čiastku **1,488.720,- Sk vrátane 20% DPH** (1,240.600,- Sk bez DPH)
- v roku **2004** predstavuje čiastku **1,845.690,- Sk vrátane 19% DPH** (1,551.000,- Sk bez DPH)

pri sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 a KP 34.10.54 platnej od 1.1.2003 do 31.12.2003
a sadzbe DPH 19% prináležiacej podľa KP 29.60.92 a KP 34.10.54 platnej od 1.1.2004
v zmysle zákona NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Táto dohodnutá cena za vykonanie diela môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.3** zmluvy.

3. Upravuje sa **príloha č.1** ku Zmluve o dielo č.LOT/068/03/OD nasledovne:

- ruší sa list č.2 prílohy č.1 – cenová kalkulácia nálezovej opravy riadiaceho a navádzacieho rádiolokátora 1S91 M2 SURN výr.č. 0905 a nahrádza sa prílohou č.1 tohto dodatku (1 list).

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/068/03/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno ÚFZ Zvolen, jedno Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality SEVY MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/068/03/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,
dňa: 3.5.2004

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
T R E N Č Í N

Zhotoviteľ
Ing. Miloš HUSÁR
riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,
dňa: 19. V. 2004

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Príloha č. 1

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

(tvorba ceny – individuálna kalkulácia)

Typ techniky: Riadiaci a navádzací rádiolokátor **1S91 M2 SURN**

výr. č.: **0905**

Druh opravy: **nálezová oprava v zmysle bodu 2.1.2 v znení zmluvy a tohto dodatku**

KP: **29.60.92**
Počet kusov: **1**

Kalkulačná položka na **1 ks**

1.	Priamy materiál	35 000,- Sk
2.	Kooperácia	4 400,- Sk
3.	Cena výkonu	1 665 800,- Sk
4.	OPN	50 000,- Sk
5.	Cena bez DPH	1 755 200,- Sk
6.	**Cena vrátane DPH**	**2 095 488,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca cenového oddelenia

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 29.04.2004

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

16.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*