23.

D O D A T O K č. 5
ku Zmluve o dielo č. 10/15/2002/OÚ

I . V súlade s článkom 2, bod 2.3 Zmluvy o dielo č. 10/15/2002/OÚ sa dopĺňa „Vecná, cenová a časová špecifikácia opravovanej zabezpečovacej techniky letectva a PVO“ nasledovne:

1. Špecifikácia opravy: zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa nálezové a servisné opravy (NO, servis) zabezpečovacej techniky letectva a PVO v rozsahu prác podľa uskutočneného nálezu uvedeného v prílohe č.1 (list č.1 až č.13), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku, v nasledovnom členení:

Názov	Evidenčné číslo	Druh opr.	Počet ks	Vojenský útvar	Rozsah opravy podľa prílohy č.1
Zameriavač ARP- 11	2410/161916	servis	1	6335 Prešov	list č. 1
TDV-100	3772	servis	1	4977 Sliač	list č. 2
NAVYRA II. - V stac.	9311010	NO	1	4990 Kuchyňa	list č. 3
HORMÓN RSH, DPS ZB/2ks, URZ-P3/1ks	0110001	servis	1 súpr.	4977 Sliač	list č. 4
RSBN-4N spojka ozubenie	súpr. 82832	NO	1	4977 Sliač	list č. 5
4Kx26 Fl285UB	6158	NO	1	4405 Nitra	list č. 6
4Kx26 Fl285UB	9187	NO	1	4405 Nitra	list č. 7
Blok N18 z PRV-17 ev.č. 8050	B0019	NO	1	2602 Mierovo	list č. 8
MGF EKM- 800	TE 930333	servis	1	6335 Prešov	list č. 9
MGF EKM- 400	TE 9108209	servis	1	4990 Kuchyňa	list č. 10
NAVYRA II.- V stac.	9511005	NO	1	4990 Kuchyňa	list č. 11
DPS NAVYRA-II	K-10QB210032D - 2ks ČMU 10QB110049	servis	1 súpr.	6335 Prešov	list č. 12
Zábleskova rada	94901	servis	1	4977 Sliač	list č. 13

2. **Čas vykonania opravy:** do 30.11.2002 s možnosťou predčasného plnenia.

3. **Cena opravy:** ceny za opravy zabezpečovacej techniky letectva a PVO podľa bodu 1. tohto dodatku sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10 %		bez DPH	s DPH 10 %
Zameriavač ARP- 11 ev.č. 2410/161916	29.60. 92	104.100	114.510	1	104.100	114.510
TDV-100 ev.č. 3772	29.60. 92	8.200	9.020	1	8.200	9.020
NAVYRA II.-V stac. ev.č. 9311010	29.60. 92	200.100	220.110	1	200.100	220.110
HORMON RSH ev.č. 0110001, ZB-2ks, URZ-P3	29.60. 92	36.200	39.820	1 súpr.	36.200	39.820
RSBN-4N spojka ozubenie súpr. 82832	29.60. 92	18.500	20.350	1	18.500	20.350

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10%		bez DPH	s DPH 10%
4Kx26 Fl285UB ev. č. 6158	29.60. 92	276.400	304.040	1	276.400	304.040
4Kx26 Fl285UB ev. č. 9187	29.60. 92	276.400	304.040	1	276.400	304.040
Blok N18 ev.č. B0019 z PRV-17 ev.č.8050	29.60. 92	25.200	27.720	1	25.200	27.720
MGF EKM- 800 TE 930333	29.60. 92	36.400	40.040	1	36.400	40.040
MGF EKM- 400 TE 9108209	29.60. 92	39.200	43.120	1	39.200	43.120
NAVYRA II. – V stac. ev.č. 9511005	29.60. 92	206.600	227.260	1	206.600	227.260
DPS NAVYRA-II – 3ks	29.60. 92	13.700	15.070	1 súpr.	13.700	15.070
Zábleskova rada	29.60. 92	13.100	14.410	1	13.100	14.410
Spolu					1.254.100	1.379.510

Celková cena za predmet tohto dodatku sa stanovuje vo výške:

1.254.100,-Sk bez DPH

1.379.510,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú kalkulácie ceny uvedené v prílohe č. 2, listy č.1 až č.13.

II. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI- MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

III. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 10/15/2002/OÚ.

IV. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa: 28.10.2002

.....
Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej Havran
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa : 31. X. 2002

.....
Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

SERVISNÁ OPRAVA

Typ: ARP-11

Ev.č.: 2410/161916

VÚ: 6335 PREŠOV

P.č.	Rozsah prác
1	Montáž zameriavačov antén 1,2 na stožiare
	Výmena modulátora bloku E 520.5
	Nastavenie správnej orientácie zameriavačov antén
	Letové overenie parametrov – oblet zameriavača

SERVISNÁ OPRAVA

Typ: TDV - 100.

Ev.č.: 3772

VÚ: 4977 SLIAČ

P.č.	Rozsah prác
1	Lokalizácia závady a oprava na doske „LK2“
	Oprava stabilizátora napájania „RSH“
	Dostavenie parametrov „RSH“
	Celkové odskúšanie TDV-100 aj v súčinnosti s „HORMÓN“

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: ZARIADENIE NAVYRA II. – V STAC.

Ev.č.: 9311010

VÚ: 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	- opraviť, prípadne vymeniť vadný merač ant. prúdu
	- opraviť vadnú logiku ovládania, opraviť vadné dosky plošných spojov
	- opraviť nestabilný vysielač I.
	- opraviť marker RM-01
	- opraviť zdroj NAVYRA
	- vyčistiť zariadenia
	- nastaviť do parametrov podľa KNP
	- zastavať a odovzdať vo VÚ KUCHYŇA, odskúšať
2	Oprava nefunkčného SQL archívu a serveru zo zariadenia AMS-2 ev.č. 9701002

SERVISNÁ OPRAVA

Typ: HORMÓN RSH, DPS ZB, URZ-P3

Ev.č.: 0110001

VÚ: 4977 SLIAČ

P.č.	Rozsah prác
1	Oprava horm. skrinky RSH
	Oprava dosky ZB /2ks
	Oprava zdroja URZ-P3
	Vyčistiť zariadenie

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: OZUBENIE, SPOJKA (1 komplet) zo zariadenia RSBN - 4N

Ev.č.: súprava 82832

VÚ: 4977 SLIAČ

P.č.	Rozsah prác
1	Vyrobiť v kooperácii nový diel:
	- ozubené koleso + spojka vnútorná
2	Montáž nového dielu – ozubené koleso + spojka vnútorná a hlavného elektromotora u
	VÚ 4977 Sliač + odskúšanie chodu priamo na zariadení RSBN – 4N.
	Odovzdanie zákazníkovi.

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: 4Kx26 FI285UB

Ev.č.: 6 158

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
5.	Povrchová úprava plošného spoja lakom.
6.	Výstupná kontrola.

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **4Kx26 FI285UB**

Ev.č.: **9 187**

P.č.	Rozsah prác
1.	Vizuálna kontrola.
2.	Určenie vadných súčiastok.
3.	Oprava a výmena vadných dielov.
4.	Kontrola funkcie pomocou meracích prístrojov, prípadne PC.
5.	Povrchová úprava plošného spoja lakom.
6.	Výstupná kontrola.

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: BLOK N 18 z PRV-17 ev.č. 8050

Ev.č.: B 0019

P.č.	Rozsah prác
1	Nákup nového kompresora
2	Demontáž kompresora
3	Úprava základného rámu bloku
4	Výroba dielov
5	Povrchová úprava nádrže a rámu bloku
6	Montáž kompresora
7	Montáž kompresora do bloku

SERVISNÁ OPRAVA

Typ: MGF EKM - 800

Ev.č.: TE 930333

VÚ: 6335 PREŠOV

P.č.	Rozsah prác
1	- opraviť zadný panel vstupov a napájania (zdeformovaný)
	- opraviť snímanie otáčok
	- vymeniť hnacie remienky
	- vymeniť akumulátory (4ks)
	- vymeniť zámok na dverách
	- preleštiť hlavy
	- vyčistiť mgf., nastaviť do parametrov, preskúšať funkciu podľa el.schémy a technického popisu
	- zariadenie odovzdať pracovníkovi ORK a odbytu
2	- vyrobiť držiak zámku
	- upraviť zámok

SERVISNÁ OPRAVA

Typ: MGF EKM - 400

Ev.č.: TE 9108209

VÚ: 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	- opraviť dosku riadiacej jednotky ERJ-400
	- vymeniť hnacie remienky
	- vymeniť akumulátory / 5ks
	- vymeniť zámok na dverách
	- preleštiť hlavy
	- vyčistiť mgf, nastaviť do parametrov, preskúšať funkciu podľa e.schémy a technického
	popisu
	- zariadenie odovzdať ORK a odbytu

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: ZARIADENIE NAVYRA II. – V STAC. výr.rozkaz 2110472

Ev.č.: 9511005

VÚ: 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	- opraviť, prípadne vymeniť vadný merač ant. prúdu
	- opraviť vadnú logiku ovládania, opraviť vadné dosky plošných spojov + ďalšie dodané
	dosky do opravy (ČMU, PL)
	- opraviť nestabilný vysielač I.
	- opraviť ďalší dodaný vysielač do opravy
	- opraviť marker RM-01
	- opraviť zdroj NAVYRA
	- vyčistiť zariadenia
	- nastaviť do parametrov podľa KNP
	- zastavať a odovzdať vo VÚ KUCHYŇA, odskúšať
2	Lokálne opraviť poškodený lak

SERVISNÁ OPRAVA

Typ: DPS NAVYRA-II

Ev.č.: K-10Q B 210 032D / 2ks
ČMU 10Q B 110 049 / 1ks

VÚ: 6335 PREŠOV

P.č.	Rozsah prác
1	K – 10Q B 210 032D – 2ks – zistiť závady, odstrániť závady, preprogramovať a nastaviť
	frekvenciu, vyčistiť, preskúšať podľa KNP
2	ČMU – 10Q B 110 049 – 1ks – zistiť závadu, opraviť, vyčistiť, preskúšať podľa KNP

SERVISNÁ OPRAVA

Typ: ZÁBLESKOVÁ RADA

Ev.č.: 94901

VÚ: 4977 SLIAČ

P.č.	Rozsah prác
1	Výmena 3 ks tyristorov v návestidlách zábleskovej rady č. 1b, 2a, 23a
2	Výmena vadnej cuprexitovej podložky v zdrojovej skrinke návestidla 23a.
3	Preskúšanie techniky

Dodatok č.5 k ZOD 10/15/2002/OÚ

Príloha č.2
List č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov:Zameriavač ARP-11 servis
ev.č.2410/161916
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29 60 92
TCHP: SVN
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		2 297,47	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		6 325,00	
4	Ostatné priame náklady		10 180,50	
5	Výrobné náklady		35 103,75	
6	Správne náklady		33 206,25	
7	Spracovacie náklady		84 815,50	
8	Úplné vlastné náklady		87 112,97	
9	Kalk.zisk		16 987,03	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		104 076,07	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**104 100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**114 510,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum :09.09.2002 Podpis.

LOBB š.p
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: TDV-100 ev.č. 3772 servis KP: 29 60 92

TCHP: SVN

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		133,63	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		551,00	
4	Ostatné priame náklady		209,38	
5	Výrobné náklady		3 058,05	
6	Správne náklady		2 892,75	
7	Spracovacie náklady		6 711,18	
8	Úplné vlastné náklady		6 844,81	
9	Kalk.zisk		1 355,19	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**8 200,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**9 020,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum :07.10.2002 Podpis.

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Dodatok č.5 k ZOD 10/15/2002/OÚ

Príloha č.2
List č.3

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Zar. NAVYRA II. - V stac. NO

ev.č.9311010

KP: 29 60 92

TCHP: Z 584

Tvorba ceny: individuálna kalkulácia

Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		5 000,00	
2	Kooperácia		25 525,69	
3	Priame mzdy		10 968,30	
4	Ostatné priame náklady		11 867,95	
5	Výrobné náklady		60 874,07	
6	Správne náklady		57 583,58	
7	Spracovacie náklady		141 293,89	
8	Úplné vlastné náklady		171 819,58	
9	Kalk.zisk		28 280,42	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**200 100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**220 110,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum :01.10.2002 Podpis.

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Dodatok č.5 k ZOD 10/15/2002/OÚ

Príloha č.2
List č.4

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: HORMÓN RSH,DPS ZB, URZ-P3 servis KP: 29 60 92

ev.č. 0110001

TCHP: SVN

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

Počet ks: 1 súpr. (3ks)

VP: 21 10 512

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		29,26	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2 468,00	
4	Ostatné priame náklady		937,84	
5	Výrobné náklady		13 697,40	
6	Správne náklady		12 957,00	
7	Spracovacie náklady		30 060,24	
8	Úplné vlastné náklady		30 089,50	
9	Kalk.zisk		6 110,50	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**36 200,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**39 820,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :07.10.2002 Podpis:

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: RSBN - 4N - spojka **NO**

súpr. 82832

KP: 29 60 92

TCHP: SVN

Počet ks: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		50,27	
2	Kooperácia		8 800,00	
3	Priame mzdy		654,00	
4	Ostatné priame náklady		248,52	
5	Výrobné náklady		3 629,70	
6	Správne náklady		3 433,50	
7	Spracovacie náklady		7 965,72	
8	Úplné vlastné náklady		16 815,99	
9	Kalk.zisk		1 684.01	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**18 500,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**20 350,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :07.10.2002 Podpis.

LOBB s.r.o.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

BANSKÁ BYSTRICA

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: 4Kx26 FI285UB ev.č.6158 NO KP: 29 60 92

TCHP: Z 548

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		10 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		16 744,00	
4	Ostatné priame náklady		24 362,72	
5	Výrobné náklady		92 929,20	
6	Správne náklady		87 906,00	
7	Spracovacie náklady		221 941,92	
8	Úplné vlastné náklady		231 941,92	
9	Kalk.zisk		44 458,08	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		276 330,30	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**276 400,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**304 040,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :12.09.2002 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný Ing.Dušan Tury

obchodný riaditeľ ekonomický riaditeľ

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: 4Kx26 FI285UB ev.č.9187 NO

KP: 29 60 92

TCHP: Z 547

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		10 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		16 744,00	
4	Ostatné priame náklady		24 362,72	
5	Výrobné náklady		92 929,20	
6	Správne náklady		87 906,00	
7	Spracovacie náklady		221 941,92	
8	Úplné vlastné náklady		231 941,92	
9	Kalk.zisk		44 458,08	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		276 330,30	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**276 400,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**304 040,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :12.09.2002 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Blok N18 ev.č. B0019 NO
z PRV - 17 ev.č. 8050

KP: 29 60 92

TCHP: Z 543
Počet ks: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		10 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		1 039,37	
4	Ostatné priame náklady		394,96	
5	Výrobné náklady		5 768,50	
6	Správne náklady		5 456,69	
7	Spracovacie náklady		12 659,53	
8	Úplné vlastné náklady		22 659,53	
9	Kalk.zisk		2 540,47	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**25 200,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**27 720,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum .25.09.2002 Podpis:

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: MGF EKM - 800 ev.č.:TE 930333 Servis KP: 29 60 92
TCHP: Z 570
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		1 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2 415,41	
4	Ostatné priame náklady		917,86	
5	Výrobné náklady		13 405,53	
6	Správne náklady		12 680,90	
7	Spracovacie náklady		29 419,69	
8	Úplné vlastné náklady		30 419,69	
9	Kalk.zisk		5 980,31	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		36 303,63	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**36 400,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**40 040,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :09.09.2002 Podpis:

LOBB š.p
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: MGF EKM - 400 ev.č.:TE 9108209 Servis KP: 29 60 92
TCHP: Z 571
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		1 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		2 611,50	
4	Ostatné priame náklady		992,37	
5	Výrobné náklady		14 493,83	
6	Správne náklady		13 710,38	
7	Spracovacie náklady		31 808,07	
8	Úplné vlastné náklady		32 808,07	
9	Kalk.zisk		6 391,93	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		39 169,68	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**39 200,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**43 120,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :09.09.2002 Podpis:

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Zar. NAVYRA II. - V STAC. NO KP: 29 60 92
ev.č. 9511005

TCHP: Z 569

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		5 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		13 156,50	
4	Ostatné priame náklady		12 699,47	
5	Výrobné náklady		73 018,58	
6	Správne náklady		69 071,63	
7	Spracovacie náklady		167 946,17	
8	Úplné vlastné náklady		172 946,17	
9	Kalk.zisk		33 653,83	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		206 535,40	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**206 600,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**227 260,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :09.09.2002 Podpis:

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: DPS NAVYRA-II servis
K-10QB 210 032D / 2ks
ČMÚ 10QB 110 049 / 1ks
Tvorba ceny: individuálna kalkulácia

KP: 29 60 92

TCHP: SVN
Počet ks: 1 súpr.

VP: 21 10 162

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		15,40	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		936,00	
4	Ostatné priame náklady		355,68	
5	Výrobné náklady		5 194,80	
6	Správne náklady		4 914,00	
7	Spracovacie náklady		11 400,48	
8	Úplné vlastné náklady		11 415,88	
9	Kalk.zisk		2 284,12	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**13 700,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**15 070,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum :07.10.2002 Podpis:

LOSB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Dodatok č.5 k ZOD 10/15/2002/OÚ

Príloha č.2
List č.13

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Oprava zábl.rady Sliač servis

ev.č. 94901

KP: 29 60 92

TCHP: SVN

Počet ks: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

VP: 21 20 152

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		0,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		893,00	
4	Ostatné priame náklady		339,34	
5	Výrobné náklady		4 956,15	
6	Správne náklady		4 688,25	
7	Spracovacie náklady		10 876,74	
8	Úplné vlastné náklady		10 876,74	
9	Kalk.zisk		2 223,26	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**13 100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**14 410,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :07.10.2002 Podpis

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

19.4.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*