7439
23/08-Z

Zmluva o servise a údržbe číslo: PSB MI 13/2008

č. z. Antes B+M s.r.o. 4005/Z/08/H

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami.

1. ZMLUVNE STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové mesto

Sídlo organizácie: Posádková správa budov
Moyzesova 1
071 01 Michalovce

Zastúpený : PhDr. Juraj Rosocháč – riaditeľ PSB
Vo veciach technických : Vladimír Tkáčik – samostatný odborný referent
Kontaktná adresa : Užhorodská 1, 071 01 Michalovce
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180
IČO : 30845572
Tel : 0960 542 105 Fax : 0960 542 131

2. ZHOTOVITEĽ: Antes B+M s.r.o.
Sídlo : Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
Zastúpený : Pavol Tkáč - konateľ spoločnosti
Vo veciach technic.: Vladimír Kadlečík - vedúci servisu Hlohovec
Bankové spojenie: ČSOB a.s.,
Číslo účtu: 411597833/7500
IČO: 31 414079
IČ DPH: SK 2020383904
Obchodný register : Zapísaný v OR Os Trenčín, odd. Sro, č. vložky 762/R
Licencia : Technická služba č. PT 000155
Tel : 033/7300436, 7300501 Fax : 033/7422756
E – mail : anteshc@antes.eu

II. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je :

- Odborná prehliadka a odborná skúška EZS ks1, funkčná prehliadka EZS ks3,
- Odborná prehliadka a odborná skúška EPS ks1, funkčná prehliadka EPS ks3,
- Odborná prehliadka a odborná skúška CCTV ks1, funkčná prehliadka CCTV ks3,
- Odborná prehliadka a odborná skúška SKV ks1, funkčná prehliadka SKV ks3,

na integrovanom bezpečnostnom systéme v objekte: „ **b. č. 10, Mestské kasárne Michalovce – rota ISTAR** ".

Posádková správa budov MICHALOVCE

TLAČ.

III. LEHOTY PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy na dobu určitú do 31.12.2008.
2. Funkčné skúšky podľa čl. II., budú vykonávané podľa normy STN EN 50131-1-3-6-7, STN EN 50132-1-2, STN EN 50133-1, STN EN 342710 a STN 331500.
3. Zhotoviteľ termín vykonania kontrol dohodne s objednávateľom písomnou formou najneskôr 2 dni pred realizáciou.
4. Jednotlivé prehliadky a revízie budú vykonávané za účasti technického zástupcu objednávateľa. Z prehliadky prípadne revízie bude vykonaný záznam (Pracovný list), ktorý bude podpísaný zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a užívateľa. Ten bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie správy o kontrole a faktúre.
5. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi písomnú správu o kontrole do 14 dní spolu s účtovným dokladom - faktúrou.

IV. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

1. Vykonať pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky a prehliadky (revízie) podľa platných noriem STN uvedených v čl. III. bodu 2. tejto zmluvy.
2. Spracovať o vykonanej prehliadke písomnú správu v troch originálnoch, z toho dva originály pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Po vykonaní úkonov uvedených v čl. III. bod. 2, zhotoviteľ predvedie objednávateľovi prostredníctvom užívateľa funkčnosť zariadení.
4. Zhotoviteľ je povinný všetky zásahy do systému uvedeného v predmete zmluvy viesť písomne v prevádzkovej knihe a prípadné zmeny zaznamenať v projektovej dokumentácii.
5. Zhotoviteľ zabezpečí zaškolenie obsluhy BOZP podľa vyhlášky MPSVaR č. 718 2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
6. Mať platné potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydané Národným bezpečnostným úradom na požadovaný stupeň utajenia a spôsob manipulácie s utajovanými skutočnosťami.
7. Zhotoviteľ v spolupráci s priamym užívateľom IBS uzatvoriť zmluvu o postúpení utajovaných skutočností pred začatím prác súvisiacich so zabezpečením prevádzky príslušného IBS.

Objednávateľ sa zaväzuje:

1. Zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.
2. Vytvoriť zhotoviteľovi také pracovné podmienky, aby bolo možné, čo v najkratšom čase zrealizovať predmet tejto zmluvy.
3. Na základe písomnej dohody umožniť zhotoviteľovi vykonať práce, ktoré priamo súvisia s predmetom tejto zmluvy aj v mimopracovnej dobe.
4. Zabezpečiť účasť zástupcu užívateľa zodpovedného za prevádzku systému uvedeného v predmete tejto zmluvy v objekte, pri skúšaní funkčnosti zariadenia po výkone prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
5. Vytvoriť také režimové opatrenia, ktoré neumožnia inej osobe, okrem osôb zo strany objednávateľa zásah do systému uvedeného v predmete zmluvy mimo činnosti, ktoré súvisia s obsluhou systému.
6. Zabezpečiť zhotoviteľovi prístup do všetkých priestorov, v ktorých je zabudovaný systém uvedený v predmete zmluvy.
7. Poruchy systému uvedeného v predmete tejto zmluvy, bude neodkladne po ich zistení oznamovať zhotoviteľovi telefonicky aj faxom na čísla: tel. 033/7300436, 7300501, fax: 033/7422756, servis: 0905/456200.
8. Neodkladne nahlásiť zhotoviteľovi postup opravy poruchy (závady) zistenej počas plánovaných odborných prehliadok a funkčných skúšok vykonávaných podľa platných STN, ktoré sú nad rámec článku V. bod. 2.

Poštová správa budov MICHALOVCE

V. CENA

1. Cena za výkon práce je dohodnutá zmluvnými stranami na základe zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a je určená v prílohe č. l tejto zmluvy – odsúhlasený ponukový rozpočet.
2. V cene je zahrnutý výkon prác pri odskúšaní, premeraní, skontrolovaní . predvedení funkčnosti systémov, doprava a režijné náklady vzniknuté pri výkone predmetu zmluvy, maximálne do výšky **422.948,60** Sk s DPH.

Cena bez DPH	355.419,- Sk
DPH 19%	67.529,60,- Sk
Cena s DPH	**422.948,60,- Sk**

VI. FAKTURAČNÉ A CENOVÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa čl. V. tejto zmluvy, platbou oproti dokumentu. Dokumentom pre tento prípad sa rozumie faktúra zhotoviteľa.
Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:
- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
- poradové číslo dokladu
- názov a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- deň odoslania faktúry
- termín splatnosti faktúry
- konštantný symbol
- forma úhrady
- výška plnenia celkom
- suma k úhrade
- meno a podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatka vystavovateľa
- bankové spojenie
- číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu

Príloha faktúry :
- správa o kontrole ako je uvedené v bode 4. článku III. tejto zmluvy

2. Právo faktúrovať vzniká zhotoviteľovi dňom potvrdenia vykonanej činnosti objednávateľom.
3. Faktúra je splatná do 30 dní od jej obdržania objednávateľom.
4. Objednávateľ má právo uložiť zmluvnú pokutu za nepredloženie písomnej správy zhotoviteľom vo výške 5% z ceny skúšky, za každý týždeň omeškania. Výška uloženej zmluvnej pokuty bude zohľadnená pri fakturácii podľa bodu č. 2 tejto časti, alebo bude samostatne fakturovaná objednávateľom.

VII. USTANOVENIA O OCHRANE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTI

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, podľa zákona NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.") utajovanú skutočnosť chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo pred jej odcudzením. Ďalej je povinný zachovávať mlčanlivosť:
a/ o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa,
b/ o bezpečnostnom systéme ktorý je predmetom zmluvy.
2. Zachovanie mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu bez časového obmedzenia.

Pozemková správa budov MICHALOVCE

2. TLAČIV

3. Výnimka je možná len na základe písomného súhlasu objednávateľa a to len v prípadoch vymedzených zákonom č. 215 2004 Z. z.

VIII. INÉ USTANOVENIA

1. Dodávateľ zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracovisku.
2. Dodávateľ má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla .
V Posádke Michalovce (všetkých VO) je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
3. Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy.
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov z BOZP, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu (lekárske prehliadky)
4. Dodávateľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .
5. Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho denníka.
6. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní pred začatím poskytovania služby absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u Posádkovej správy Michalovce.
7. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady separovaného odpadu a používať kontajnery podľa účelov , na ktoré sú určené.
8. Dodávateľ sa zaväzuje , že poskytne pre svojich zamestnancov všetky zdravotné , hygienické a pracovné pomôcky , ktoré sú potrebne pri výkone ich činnosti.
9. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Oprávnenou osobou / technikom požiarnej ochrany/ zhotoviteľ a alebo zmluvne zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len dodatkami v písomnej forme, podpísanými oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12. 2008. Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Zhotoviteľovi končí platnosť potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa dňa 4.7.2008. V prípade, že zhotoviteľ nebude mať nové potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa, dňom 4.7.2008 bude táto zmluva vypovedaná s okamžitou platnosťou.
5. Zmluva je vyhotovená v troch originálnoch, z toho dva výtlačky obdrží objednávateľ a jeden výtlačok obdrží zhotoviteľ.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – odsúhlasený ponukový rozpočet

V Michalovciach dňa 13.03. 2008

.....
PhDr. Juraj Rosochár
riaditeľ PSB

V Hlohovci dňa 27.2.2008

.....
Pavol Tkáč
konateľ spoločnosti

ANTES B+M s.r.o.

Kryci list rozpočtu v

Stavba : VÚ 1018 Prešov - b.č. 10 Mestské kasárne Michalovce - rota ISTAR	Miesto: Michalovce	Rozpočet:	
Objekt : Bezpečnostné systémy	JKSO :	Spracoval: Pavol Tkáč	
Časť : Servisná činnosť priestorov roty ISTAR na rok 2008		Dňa:	Zmluva č.:

Odberateľ:	PSB Michalovce	071 01 Michalovce	IČO: 30845572	DIČ:	
Dodávateľ:	ANTES B+M s.r.o., Obchodná 2501	913 21 Trenčianska Turná	IČO: 31414079	DIČ:	SK 2020383904
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	1 M2 UP		
1 M2 ZP	1 M		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:	355 419,00		355 419,00
5	Súčet:	355 419,00		355 419,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 11. 1. 2008

podpis:

pečiatka:

ANTES® B+M s.r.o. Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turná

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: z TRAČIA

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	355 419,00
22	DPH 19% z:	355 419,00	67 529,61
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	422 948,61
F	Odpočet - pripočet		

tlačivo: ODIS A10

Príloha č.

Objekt: VÚ 1018 Prešov

Sídlo: budova číslo 10 Mestské kasárne Michalovce - rota ISTAR

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

CCTV – kamerová zostava v rámci uzavretého televízneho okruhu, rok 2008

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“* SKK		*spolu* SKK		*počet Nh*
1	22032-1464	Revízia zdroja CCTV	kus	2	841,50		1683,00		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja CCTV	kus	2	688,50		1377,00		0,9
3	22073-0333	Revízia prevodníka metalického	kus	0	382,50		0,00		0,5
4	22073-0334	Revízia prevodníka optického	kus	0	459,00		0,00		0,6
5	22073-1024	Revízia kamery vnútornej	kus	1	612,00		612,00		0,8
6	22073-1025	Revízia kamery vonkajšej v kryte	kus	4	841,50		3366,00		1,1
7	22073-1026	Revízia kamery otočnej DOME	kus	0	1071,00		0,00		1,4
8	22073-1092	Revízia monitora	kus	1	306,00		306,00		0,4
9	22073-1133	Revízia rotátora	kus	0	382,50		0,00		0,5
10	22073-1134	Revízia klávesnice	kus	1	382,50		382,50		0,5
11	22073-1163	Revízia dig. záznamníka do 8 kamier	kus	0	5355,00		0,00		7
12	22073-1164	Revízia digitálneho záznamníka pre 16 kamier	kus	1	6885,00		6885,00		9
13	22073-1165	Revízia matice	kus	0	459,00		0,00		0,6
14	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765,00		0,00		1
15	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765,00		0,00		1
		Spolu:					14 611,50	-	

Servis

Antes B+M s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

Príloha č.
Objekt: VÚ 1018 Prešov
Sídlo: budova číslo 10 Mestské kasárne Michalovce - rota ISTAR

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

CCTV – kamerová zostava v rámci uzavretého televízneho okruhu, rok 2008

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"* SKK		*spolu* SKK		*počet Nh*
1	22032-1464	Revízia zdroja CCTV	kus	3	841,50		2524,50		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja CCTV	kus	3	688,50		2065,50		0,9
3	22073-0333	Revízia prevodníka metalického	kus	0	382,50		0,00		0,5
4	22073-0334	Revízia prevodníka optického	kus	0	459,00		0,00		0,6
5	22073-1024	Revízia kamery vnútornej	kus	2	612,00		1224,00		0,8
6	22073-1025	Revízia kamery vonkajšej v kryte	kus	7	841,50		5890,50		1,1
7	22073-1026	Revízia kamery otočnej DOME	kus	0	1071,00		0,00		1,4
8	22073-1092	Revízia monitora	kus	1	306,00		306,00		0,4
9	22073-1133	Revízia rotátora	kus	0	382,50		0,00		0,5
10	22073-1134	Revízia klávesnice	kus	1	382,50		382,50		0,5
11	22073-1163	Revízia dig. záznamníka do 8 kamier	kus	0	5355,00		0,00		7
12	22073-1164	Revízia digitálneho záznamníka pre 16 kamier	kus	1	6885,00		6885,00		9
13	22073-1165	Revízia matice	kus	0	459,00		0,00		0,6
14	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765,00		1530,00		1
15	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765,00		3825,00		1
		Spolu:					24 633,00	-	

POZRI DO FAKTORY

Antes B+M s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

Príloha č.
Objekt: VÚ 1018 Prešov
Sídlo: budova číslo 10 Mestské kasárne Michalovce - rota ISTAR

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EZS – elektrická zabezpečovacia signalizácia, rok 2008

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“* SKK		*spolu* SKK		*počet Nh*
1	22032-0951	Revízia poplachovej slučky	kus	0	1147,50		0,00		1,5
2	22032-1408	Revízia adresného modulu - expandera	kus	3	535,50		1606,50		0,7
3	22032-1464	Revízia zdroja EZS	kus	1	841,50		841,50		1,1
4	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EZS	kus	1	688,50		688,50		0,9
5	22032-1714	Revízia signalizačného panela EZS	kus	0	841,50		0,00		1,1
6	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS	kus	4	306,00		1224,00		0,4
7	22032-1753	Revízia priestorového snímača EZS	kus	4	841,50		3366,00		1,1
8	22032-1758	Revízia infrazávory EZS	kus	0	994,50		0,00		1,3
9	22032-1759	Revízia bezdrôtového priestorového snímača EZS	kus	0	459,00		0,00		0,6
10	22032-1754	Revízia detektora zaplavenia, teploty a vlhkosti EZS	kus	1	306,00		306,00		0,4
11	22032-1755	Revízia otrasového, deštrukčného detektora EZS	kus	1	688,50		688,50		0,9
10	22032-1757	Revízia prenosového zariadenia EZS	kus	0	688,50		0,00		0,9
11	22032-1767	Revízia poplachovej sirény zálohovej vonkajšej EZS	kus	1	918,00		918,00		1,2
12	22032-1771	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 100 slučiek	kus	1	24480,00		24480,00		32
13	22032-1773	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 500 slučiek	kus	0	32130,00		0,00		42
14	22032-1774	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa nad 500 slučiek	kus	0	38250,00		0,00		50
15	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765,00		0,00		1
16	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765,00		0,00		1
		Spolu:					34 119,00	-	

Antes B+M s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

Servis

Príloha č.

Objekt: VÚ 1018 Prešov

Sídlo: budova číslo 10 Mestské kasárne Michalovce - rota ISTAR

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EZS – elektrická zabezpečovacia signalizácia, rok 2008

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“* SKK		*spolu* SKK		*počet Nh*
1	22032-0951	Revízia poplachovej slučky	kus	0	1147,50		0,00		1,5
2	22032-1408	Revízia adresného modulu - expandera	kus	6	535,50		3213,00		0,7
3	22032-1464	Revízia zdroja EZS	kus	1	841,50		841,50		1,1
4	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EZS	kus	1	688,50		688,50		0,9
5	22032-1714	Revízia signalizačného panela EZS	kus	0	841,50		0,00		1,1
6	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS	kus	8	306,00		2448,00		0,4
7	22032-1753	Revízia priestorového snímača EZS	kus	8	841,50		6732,00		1,1
8	22032-1758	Revízia infrazávory EZS	kus	0	994,50		0,00		1,3
9	22032-1759	Revízia bezdrôtového priestorového snímača EZS	kus	0	459,00		0,00		0,6
10	22032-1754	Revízia detektora zaplavenia, teploty a vlhkosti EZS	kus	2	306,00		612,00		0,4
11	22032-1755	Revízia otrasového, deštrukčného detektora EZS	kus	2	688,50		1377,00		0,9
10	22032-1757	Revízia prenosového zariadenia EZS	kus	0	688,50		0,00		0,9
11	22032-1767	Revízia poplachovej sirény zálohovej vonkajšej EZS	kus	1	918,00		918,00		1,2
12	22032-1771	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 100 slučiek	kus	1	24480,00		24480,00		32
13	22032-1773	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 500 slučiek	kus	0	32130,00		0,00		42
14	22032-1774	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa nad 500 slučiek	kus	0	38250,00		0,00		50
15	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765,00		1530,00		1
16	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765,00		3825,00		1
		Spolu:					46 665,00	-	

ROZPIS DO FAKTÚR 7

Antes B+M s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

Servis

Príloha č.
Objekt: VÚ 1018 Prešov
Sídlo: budova číslo 10 Mestské kasárne Michalovce - rota ISTAR

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EPS – elektrická požiarna signalizácia, rok 2008

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"* SKK		*spolu* SKK		*počet Nh*
1	22032-1464	Revízia zdroja EPS	kus	1	841,50		841,50		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EPS	kus	1	688,50		688,50		0,9
3	22033-0388	Revízia ústredne EPS do 256 slučiek	kus	1	12240,00		12240,00		16
4	22033-0389	Revízia ústredne EPS nad 256 slučiek	kus	0	21420,00		0,00		28
5	22033-0395	Revízia diaľk. prenosu sign. EPS	kus	0	1300,50		0,00		1,7
6	22033-0405	Revízia požiarneho hlásiča EPS	kus	8	612,00		4896,00		0,8
7	22033-0764	Revízia signalizačného panela EPS	kus	0	2295,00		0,00		3
8	22033-0772	Revízia ovládacej jednotky EPS	kus	1	459,00		459,00		0,6
9	22033-0791	Revízia signalizačného svietidla EPS	kus	0	153,00		0,00		0,2
10	22033-0792	Revízia poplachovej sirény EPS vnútornej	kus	1	306,00		306,00		0,4
11	22033-0793	Revízia poplachovej sirény EPS vonkajšej	kus	1	459,00		459,00		0,6
12	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765,00		0,00		1
13	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765,00		0,00		1
		Spolu:					19 890,00	-	

Antes B+M s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

Servis

Príloha č.

Objekt: VÚ 1018 Prešov

Sídlo: budova číslo 10 Mestské kasárne Michalovce - rota ISTAR

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EPS – elektrická požiarna signalizácia, rok 2008

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"* SKK		*spolu* SKK		*počet Nh*
1	22032-1464	Revízia zdroja EPS	kus	1	841,50		841,50		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EPS	kus	1	688,50		688,50		0,9
3	22033-0388	Revízia ústredne EPS do 256 slučiek	kus	1	12240,00		12240,00		16
4	22033-0389	Revízia ústredne EPS nad 256 slučiek	kus	0	21420,00		0,00		28
5	22033-0395	Revízia diaľk. prenosu sign. EPS	kus	0	1300,50		0,00		1,7
6	22033-0405	Revízia požiarneho hlásiča EPS	kus	16	612,00		9792,00		0,8
7	22033-0764	Revízia signalizačného panela EPS	kus	0	2295,00		0,00		3
8	22033-0772	Revízia ovládacej jednotky EPS	kus	1	459,00		459,00		0,6
9	22033-0791	Revízia signalizačného svietidla EPS	kus	0	153,00		0,00		0,2
10	22033-0792	Revízia poplachovej sirény EPS vnútornej	kus	1	306,00		306,00		0,4
11	22033-0793	Revízia poplachovej sirény EPS vonkajšej	kus	1	459,00		459,00		0,6
12	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765,00		1530,00		1
13	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765,00		3825,00		1
		Spolu:					30 141,00	-	

Zapíš do #46705

7439

Antes B+M s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

Servis

Príloha č.
Objekt: VÚ 1018 Prešov
Sídlo: budova číslo 10 Mestské kasárne Michalovce - rota ISTAR

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

SKV – systém kontroly vstupu, rok 2008

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"* SKK		*spolu* SKK		*počet Nh*
1	22032-0103	Revízia riadiacej jednotky SKV	kus	2	1836,00		3672,00		2,4
2	22032-0104	Revízia čítačky- bezkontaktná, kontaktná	kus	3	841,50		2524,50		1,1
3	22032-0104	Revízia biometrickej čítačky	kus	0	1530,00		0,00		2
4	22032-0104	Revízia klávesnice	kus	0	841,50		0,00		1,1
5	22032-0105	Kontrola a údržba databáz SW	kus	0	2677,50		0,00		3,5
6	22032-0106	Kontrola zatváracieho mechanizmu (motor, zámok)	kus	2	459,00		918,00		0,6
7	22032-1464	Revízia zdroja SKV	kus	1	841,50		841,50		1,1
8	22032-1466	Meranie náhradného zdroja SKV	kus	1	688,50		688,50		0,9
9	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS, SKV	kus	2	306,00		612,00		0,4
10	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765,00		0,00		1
11	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765,00		0,00		1
		Spolu:					9 256,50	-	

Antes B+M s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

Servis

Príloha č.
Objekt: VÚ 1018 Prešov
Sídlo: budova číslo 10 Mestské kasárne Michalovce - rota ISTAR

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

SKV – systém kontroly vstupu, rok 2008

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D"* SKK		*spolu* SKK		*počet Nh*
1	22032-0103	Revízia riadiacej jednotky SKV	kus	2	1836,00		3672,00		2,4
2	22032-0104	Revízia čítačky- bezkontaktná, kontaktná	kus	3	841,50		2524,50		1,1
3	22032-0104	Revízia biometrickej čítačky	kus	1	1530,00		1530,00		2
4	22032-0104	Revízia klávesnice	kus	0	841,50		0,00		1,1
5	22032-0105	Kontrola a údržba databáz SW	kus	1	2677,50		2677,50		3,5
6	22032-0106	Kontrola zatváracieho mechanizmu (motor, zámok)	kus	2	459,00		918,00		0,6
7	22032-1464	Revízia zdroja SKV	kus	2	841,50		1683,00		1,1
8	22032-1466	Meranie náhradného zdroja SKV	kus	2	688,50		1377,00		0,9
9	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS, SKV	kus	2	306,00		612,00		0,4
10	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765,00		1530,00		1
11	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765,00		3825,00		1
		Spolu:					20 349,00	-	

~~Príloha č. 1 k Zmluve o servise a údržbe č. PSB - ...../2008~~

PSB Michalovce

Rozpis servisných prác na rok 2008.

Prevedenie servisných prác v mesiacoch:

Mestské kasárne, budova č. 10 - rota ISTAR				
Funkčná prehliadka EZS	Február, August, Novenber	3	34 119,00 Sk	102 357,00 Sk
Revízia EZS	Máj	1	46 665,00 Sk	46 665,00 Sk
Funkčná prehliadka EPS	Február, August, Novenber	3	19 890,00 Sk	59 670,00 Sk
Revízia EPS	Máj	1	30 141,00 Sk	30 141,00 Sk
Funkčná prehliadka CCTV	Február, August, Novenber	3	14 611,50 Sk	43 834,50 Sk
Revízia CCTV	Máj	1	24 633,00 Sk	24 633,00 Sk
Funkčná prehliadka SKV	Február, August, Novenber	3	9 256,50 Sk	27 769,50 Sk
Revízia SKV	Máj	1	20 349,00 Sk	20 349,00 Sk
				355 419,00 Sk

Spolu bez DPH za rok 2008	**355 419,00 Sk**
DPH 19%	**67 529,61 Sk**
Spolu s DPH za rok 2008	**422 948,61 Sk**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: PSB-23/2008-Z

.....

z. Martina IVANČÍKOVÁ
samostatný referent