26/07 - Z

ZMLUVA O SERVISE A ÚDRŽBE

číslo: PSB - ...26...../2007

(ANTES B+M s.r.o. č. 4009/Z/07/H)

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov Michalovce
Sídlo : Užhorodská 1, 071 01 MICHALOVCE
Zastúpený : PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
Bankové spojenie : Štátna pokladňa
Číslo účtu: 7000172461/8180
IČO : 00805246
Tel.: 0960 542 105, fax: 0960 542 131

2. ZHOTOVITEĽ: **ANTES B+M s. r. o.**
Súdna 13, 911 01 Trenčín

V zastúpení :	**Pavol TKÁČ** - konateľ spoločnosti
Vo veciach technických:	**Vladimír Kadlečík** – vedúci servisného strediska Hlohovec
Bankové spojenie:	**ČSOB a.s.,**
Číslo účtu:	**411597838 / 7500**
IČO:	**31 414 079**
IČ DPH:	**SK 2020383904**
Obchodný register:	**Zapísané v OR Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, č. vložky 762/R**

II. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je :

- Odborná prehliadka a odborná skúška EZS ks 1, funkčná prehliadka EZS ks 2
- Odborná prehliadka a odborná skúška EPS ks 1, funkčná prehliadka EPS ks 2
- Odborná prehliadka a odborná skúška CCTV ks 1, funkčná prehliadka CCTV ks 2
- Odborná prehliadka a odborná skúška SKV ks 1, funkčná prehliadka SKV ks 2

na integrovanom bezpečnostnom systéme v objekte**: „b. č. 10 Mestské kasárne – rota ISTAR “.**

III. LEHOTY PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy na dobu určitú do 31.12.2007.
2. Funkčné skúšky podľa čl. II., budú vykonávané podľa normy STN 33 4590 – 8 a STN 331500.
3 Zhotoviteľ termín vykonania kontrol dohodne s objednávateľom vopred.
4. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi písomnú správu o kontrole spolu s účtovným dokladom- faktúrou.

Posádková správa budov MICHALOVCE

IV. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

1. Vykonať pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky a prehliadky (revízie) podľa platnej normy STN 33 4590- 8, STN 920404 a STN 331500.
2. Spracovať o vykonanej prehliadke písomnú správu v troch originálochz toho dva originály pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Po vykonaní úkonov uvedených v čl. III. ods. 2, zhotoviteľ predvedie objednávateľovi funkčnosť zariadení .
4. Zhotoviteľ je povinný všetky zásahy do systému uvedeného v predmete zmluvy viesť písomne v prevádzkovej knihe a prípadné zmeny zaznamenať v projektovej dokumentácii.
5. Zhotoviteľ zabezpečí zaškolenie obsluhy BOZP podľa vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
6. Mať platné potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydané Národným bezpečnostným úradom na požadovaný stupeň utajenia a spôsob manipulácie s utajovanými skutočnosťami.

Objednávateľ sa zaväzuje:

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.
2. Vytvoriť zhotoviteľovi také pracovné podmienky, aby bolo možné, čo v najkratšom čase zrealizovať predmet tejto zmluvy.
3. Na základe požiadavky a po vzájomnej dohode umožniť zhotoviteľovi vykonať práce, ktoré priamo súvisia s predmetom tejto zmluvy aj v mimopracovnej dobe.
4. Zabezpečiť účasť svojho pracovníka zodpovedného za prevádzku systému uvedeného v predmete tejto zmluvy v objekte, pri skúšaní funkčnosti zariadenia po výkone prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
5. Vytvoriť také režimové opatrenia, ktoré neumožnia inej osobe, okrem osoby zo strany objednávateľa zásah do systému uvedeného v predmete zmluvy mimo činnosti, ktoré súvisia s obsluhou systému.
6. Zabezpečiť zhotoviteľovi prístup do všetkých priestorov, v ktorých je zabudovaný systém uvedený v predmete zmluvy.
7. Poruchy systému uvedeného v predmete tejto zmluvy, bude neodkladne po ich zistení oznamovať zhotoviteľovi telefonicky aj faxom na čísla: **tel. 033/7300436, 7300501, fax: 033/7422756, servis: 0905/456200.**
8. Neodkladne nahlásiť zhotoviteľovi postup opravy poruchy (závady) zistenej počas plánovaných odborných prehliadok a funkčných skúšok vykonávaných podľa platných STN, ktoré sú nad rámec bodu V, ods. 3.
9. PSB v spolupráci s priamym užívateľom IBS musí uzatvoriť s dodávateľom zabezpečujúcim prevádzku, zmluvu o postúpení utajovaných skutočností pred začatím prác súvisiacich so zabezpečením prevádzky príslušného IBS.

V. CENA

1. Cena za výkon práce je dohodnutá zmluvnými stranami na základe zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a je určená v prílohe č.1 tejto zmluvy.
2. V cene je zahrnutý výkon prác pri odskúšaní, premeraní, skontrolovaní , predvedení funkčnosti systémov a doprava a režijné náklady vzniknuté pri výkone predmetu zmluvy a maximálne do výšky **330.275,- Sk s DPH.**

Cena bez DPH	277.542,- Sk
DPH 19%	52.733,- Sk
Cena s DPH	**330.275,- Sk**

Posádková správa budov MICHALOVCE

VI. FAKTURAČNÉ A CENOVÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa čl. V. tejto zmluvy, platbou oproti dokumentu. Dokumentom pre tento prípad sa rozumie faktúra zhotoviteľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa platných zákonov.
2. Právo faktúrovať vzniká zhotoviteľovi dňom potvrdenia vykonanej činnosti objednávateľom.
3. Faktúra je splatná do **30 dní** od jej obdržania objednávateľom.
4. Objednávateľ má právo uložiť zmluvnú pokutu za nepredloženie revíznej správy zhotoviteľom vo výške 5% z ceny funkčnej skúšky, za každý týždeň omeškania. Výška uloženej zmluvnej pokuty bude zohľadnená pri fakturácii podľa bodu č. 2 tejto časti, alebo bude samostatne faktúrovaná objednávateľom.

VII. USTANOVENIA O OCHRANE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, podľa zákona NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) utajovanú skutočnosť chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo pred jej odcudzením. Ďalej je povinný zachovávať mlčanlivosť:
a/ o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa,
b/ o bezpečnostnom systéme ktorý je predmetom zmluvy.
2. Zachovanie mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu bez časového obmedzenia.
3. Výnimka je možná len na základe písomného súhlasu objednávateľa a to len v prípadoch vymedzených zákonom č. 215/2004 Z. z.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len dodatkami v písomnej forme, podpísanými oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12. 2007. Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnoch, z toho dva výtlačky obdrží zhotoviteľ a dva výtlačky obdrží objednávateľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
   Príloha č. 1 – odsúhlasený ponukový rozpočet

dňa 24.04.2007

.....
PhDr. Juraj Rosocháč
riaditeľ PSB

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

dňa 16.4.2007

.....
Pavol Tkáč
konateľ spoločnosti

ANTES & B+M spol. s r.o. Súdna 13 911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Krycí list rozpočtu v

Stavba : VÚ 1018 Prešov - rota ISTAR Michalovce	Miesto: Michalovce	Rozpočet:
Objekt : Bezpečnostné systémy	JKSO :	Spracoval: Pavol Tkáč
Časť : Servis priestorov r ISTAR		Dňa: 20.3.2007 Zmluva č.:

Odberateľ:	PSB Michalovce	Michalovce	IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	ANTES B+M s.r.o. Trenčín	91101 Trenčín	IČO:	31414079	DIČ: 2020383904
Projektant:			IČO:		DIČ:

1 M3 OP	1 M2 UP
1 M2 ZP	1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:	277 542,00		277 542,00
5	Súčet:	277 542,00		277 542,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 10. 1. 2007

podpis:

pečiatka:

ANTES B+M s.r.o. Prevádzka: -1- Tehelná 2, 920 01 Hlohovec

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 23. 1. 2007 podpis: J. TKÁČIK

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	277 542,00
22	DPH 19% z: 277 542,00	52 733,00
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	330 275,00
F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

overil ing MARTIN BEDNÁR
ved. odd. ISTAR

Príloha č.

Objekt: VÚ 1018 Prešov

Sídlo: rota ISTAR Michalovce

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EZS – elektrická zabezpečovacia signalizácia, rok 2007

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK	€	SKK	€	
1	22032-0951	Revízia poplachovej slučky	kus	0	1148		0		1,5
2	22032-1408	Revízia adresného modulu - expandera	kus	3	536		1607		0,7
3	22032-1464	Revízia zdroja EZS	kus	1	842		842		1,1
4	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EZS	kus	1	689		689		0,9
5	22032-1714	Revízia signalizačného panela EZS	kus	0	842		0		1,1
6	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS	kus	4	306		1224		0,4
7	22032-1753	Revízia priestorového snímača EZS	kus	4	842		3366		1,1
8	22032-1758	Revízia infrazávory EZS	kus	0	995		0		1,3
9	22032-1759	Revízia bezdrôtového priestorového snímača EZS	kus	0	459		0		0,6
10	22032-1754	Revízia detektora zaplavenia, teploty a vlhkosti EZS	kus	1	306		306		0,4
11	22032-1755	Revízia otrasového, deštrukčného detektora EZS	kus	1	689		689		0,9
10	22032-1757	Revízia prenosového zariadenia EZS	kus	0	689		0		0,9
11	22032-1767	Revízia poplachovej sirény zálohovej vonkajšej EZS	kus	1	918		918		1,2
12	22032-1771	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 100 slučiek	kus	1	24480		24480		32
13	22032-1773	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 500 slučiek	kus	0	32130		0		42
14	22032-1774	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa nad 500 slučiek	kus	0	38250		0		50
15	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765		0		1
16	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765		0		1
		Spolu:					34 119,00	-	

Príloha č.

Objekt: VÚ 1018 Prešov

Sídlo: rota ISTAR Michalovce

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EZS – elektrická zabezpečovacia signalizácia, rok 2007

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK	€	SKK	€	
1	22032-0951	Revízia poplachovej slučky	kus	0	1148		0		1,5
2	22032-1408	Revízia adresného modulu - expandera	kus	6	536		3213		0,7
3	22032-1464	Revízia zdroja EZS	kus	1	842		842		1,1
4	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EZS	kus	1	689		689		0,9
5	22032-1714	Revízia signalizačného panela EZS	kus	0	842		0		1,1
6	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS	kus	8	306		2448		0,4
7	22032-1753	Revízia priestorového snímača EZS	kus	8	842		6732		1,1
8	22032-1758	Revízia infrazávory EZS	kus	0	995		0		1,3
9	22032-1759	Revízia bezdrôtového priestorového snímača EZS	kus	0	459		0		0,6
10	22032-1754	Revízia detektora zaplavenia, teploty a vlhkosti EZS	kus	2	306		612		0,4
11	22032-1755	Revízia otrasového, deštrukčného detektora EZS	kus	2	689		1377		0,9
10	22032-1757	Revízia prenosového zariadenia EZS	kus	0	689		0		0,9
11	22032-1767	Revízia poplachovej sirény zálohovej vonkajšej EZS	kus	1	918		918		1,2
12	22032-1771	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 100 slučiek	kus	1	24480		24480		32
13	22032-1773	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa do 500 slučiek	kus	0	32130		0		42
14	22032-1774	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa nad 500 slučiek	kus	0	38250		0		50
15	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765		1530		1
16	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765		3825		1
		Spolu:					46 665,00	-	

Príloha č.

Objekt: VÚ 1018 Prešov

Sídlo: rota ISTAR Michalovce

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EPS – elektrická požiarna signalizácia, rok 2007

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK	€	SKK	€	
1	22032-1464	Revízia zdroja EPS	kus	1	842		842		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EPS	kus	1	689		689		0,9
3	22033-0388	Revízia ústredne EPS do 256 slučiek	kus	1	12240		12240		16
4	22033-0389	Revízia ústredne EPS nad 256 slučiek	kus	0	21420		0		28
5	22033-0395	Revízia diaľk. prenosu sign. EPS	kus	0	1301		0		1,7
6	22033-0405	Revízia požiarneho hlásiča EPS	kus	8	612		4896		0,8
7	22033-0764	Revízia signalizačného panela EPS	kus	0	2295		0		3
8	22033-0772	Revízia ovládacej jednotky EPS	kus	1	459		459		0,6
9	22033-0791	Revízia signalizačného svietidla EPS	kus	0	153		0		0,2
10	22033-0792	Revízia poplachovej sirény EPS vnútornej	kus	1	306		306		0,4
11	22033-0793	Revízia poplachovej sirény EPS vonkajšej	kus	1	459		459		0,6
12	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765		0		1
13	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765		0		1
		Spolu:					19 890,00	-	

Príloha č.

Objekt: VÚ 1018 Prešov

Sídlo: rota ISTAR Michalovce

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

EPS – elektrická požiarna signalizácia, rok 2007

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK	**€**	**SKK**	**€**	
1	22032-1464	Revízia zdroja EPS	kus	1	842		842		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja EPS	kus	1	689		689		0,9
3	22033-0388	Revízia ústredne EPS do 256 slučiek	kus	1	12240		12240		16
4	22033-0389	Revízia ústredne EPS nad 256 slučiek	kus	0	21420		0		28
5	22033-0395	Revízia diaľk. prenosu sign. EPS	kus	0	1301		0		1,7
6	22033-0405	Revízia požiarneho hlásiča EPS	kus	16	612		9792		0,8
7	22033-0764	Revízia signalizačného panela EPS	kus	0	2295		0		3
8	22033-0772	Revízia ovládacej jednotky EPS	kus	1	459		459		0,6
9	22033-0791	Revízia signalizačného svietidla EPS	kus	0	153		0		0,2
10	22033-0792	Revízia poplachovej sirény EPS vnútornej	kus	1	306		306		0,4
11	22033-0793	Revízia poplachovej sirény EPS vonkajšej	kus	1	459		459		0,6
12	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765		1530		1
13	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765		3825		1
		Spolu:					30 141,00	-	

Príloha č.

Objekt: VÚ 1018 Prešov

Sídlo: rota ISTAR Michalovce

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

CCTV – kamerová zostava v rámci uzavretého televízneho okruhu, rok 2007

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK	**€**	**SKK**	**€**	
1	22032-1464	Revízia zdroja CCTV	kus	2	842		1683		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja CCTV	kus	2	689		1377		0,9
3	22073-0333	Revízia prevodníka metalického	kus	0	383		0		0,5
4	22073-0334	Revízia prevodníka optického	kus	0	459		0		0,6
5	22073-1024	Revízia kamery vnútornej	kus	1	612		612		0,8
6	22073-1025	Revízia kamery vonkajšej v kryte	kus	4	842		3366		1,1
7	22073-1026	Revízia kamery otočnej DOME	kus	0	1071		0		1,4
8	22073-1092	Revízia monitora	kus	1	306		306		0,4
9	22073-1133	Revízia rotátora	kus	0	383		0		0,5
10	22073-1134	Revízia klávesnice	kus	1	383		383		0,5
11	22073-1163	Revízia dig. záznamníka do 8 kamier	kus	0	5355		0		7
12	22073-1164	Revízia digitálneho záznamníka pre 16 kamier	kus	1	6885		6885		9
13	22073-1165	Revízia matice	kus	0	459		0		0,6
14	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765		0		1
15	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765		0		1
		Spolu:					14 611,50	-	

Príloha č.

Objekt: VÚ 1018 Prešov

Sídlo: rota ISTAR Michalovce

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

CCTV – kamerová zostava v rámci uzavretého televízneho okruhu, rok 2007

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK	€	SKK	€	
1	22032-1464	Revízia zdroja CCTV	kus	3	842		2525		1,1
2	22032-1466	Meranie náhradného zdroja CCTV	kus	3	689		2066		0,9
3	22073-0333	Revízia prevodníka metalického	kus	0	383		0		0,5
4	22073-0334	Revízia prevodníka optického	kus	0	459		0		0,6
5	22073-1024	Revízia kamery vnútornej	kus	2	612		1224		0,8
6	22073-1025	Revízia kamery vonkajšej v kryte	kus	7	842		5891		1,1
7	22073-1026	Revízia kamery otočnej DOME	kus	0	1071		0		1,4
8	22073-1092	Revízia monitora	kus	1	306		306		0,4
9	22073-1133	Revízia rotátora	kus	0	383		0		0,5
10	22073-1134	Revízia klávesnice	kus	1	383		383		0,5
11	22073-1163	Revízia dig. záznamníka do 8 kamier	kus	0	5355		0		7
12	22073-1164	Revízia digitálneho záznamníka pre 16 kamier	kus	1	6885		6885		9
13	22073-1165	Revízia matice	kus	0	459		0		0,6
14	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765		1530		1
15	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765		3825		1
		Spolu:					24 633,00	-	

Príloha č.

Objekt: VÚ 1018 Prešov

Sídlo: rota ISTAR Michalovce

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

SKV – systém kontroly vstupu, rok 2007

Pravidelná odborná kontrola (funkčná skúška)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK	**€**	**SKK**	**€**	
1	22032-0103	Revízia riadiacej jednotky SKV	kus	2	1836		3672		2,4
2	22032-0104	Revízia čítačky- bezkontaktná, kontaktná	kus	3	842		2525		1,1
3	22032-0104	Revízia biometrickej čítačky	kus	0	1530		0		2
4	22032-0104	Revízia klávesnice	kus	0	842		0		1,1
5	22032-0105	Kontrola a údržba databáz SW	kus	0	2678		0		3,5
6	22032-0106	Kontrola zatváracieho mechanizmu (motor, zámok)	kus	2	459		918		0,6
7	22032-1464	Revízia zdroja SKV	kus	1	842		842		1,1
8	22032-1466	Meranie náhradného zdroja SKV	kus	1	689		689		0,9
9	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS, SKV	kus	2	306		612		0,4
10	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	0	765		0		1
11	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	0	765		0		1
		Spolu:					9 256,50	-	

Príloha č.

Objekt: VÚ 1018 Prešov

Sídlo: rota ISTAR Michalovce

Ocenenie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a pravidelných odborných kontrol (funkčné skúšky) pre systémy IBS.

SKV – systém kontroly vstupu, rok 2007

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)

p.č.	*položka číslo*	*popis výkonu*	*mer. jedn.*	*množstvo výmera*	*cena pre kat. „D“*		*spolu*		*počet Nh*
					SKK	€	SKK	€	
1	22032-0103	Revízia riadiacej jednotky SKV	kus	2	1836		3672		2,4
2	22032-0104	Revízia čítačky- bezkontaktná, kontaktná	kus	3	842		2525		1,1
3	22032-0104	Revízia biometrickej čítačky	kus	1	1530		1530		2
4	22032-0104	Revízia klávesnice	kus	0	842		0		1,1
5	22032-0105	Kontrola a údržba databáz SW	kus	1	2678		2678		3,5
6	22032-0106	Kontrola zatváracieho mechanizmu (motor, zámok)	kus	2	459		918		0,6
7	22032-1464	Revízia zdroja SKV	kus	2	842		1683		1,1
8	22032-1466	Meranie náhradného zdroja SKV	kus	2	689		1377		0,9
9	22032-1743	Revízia magnetického spínača EZS, SKV	kus	2	306		612		0,4
10	22179-0020	Kontrolné merania podľa STN 33 1500	hod	2	765		1530		1
11	22179-0111	Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky	hod	5	765		3825		1
		Spolu:					20 349,00	-	

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 922 časť cenníka: 001 kód položky: 221790111 TOV: 000

popís KP: Vypracovanie správy z odbornej skúšky a prehliadky

hod 765,00 Sk

0,00000 t

popis TOV: 1,000 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu:	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu:	134,80
3.0PN	Odvody z miezd	35,20 %	47,44	
	Náklady na stroje:			
	Náklady na dopravu:			
			OPN spolu:	47,44
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	120,0 % z:	mzdy+poístne+stroje+tarify	218,70
6. RS	Správna réžia	70,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	280,66
7.	Zisk	12,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+ Rv+ Rs	81,79
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách:	
Cena			Cena bez DPH:	765,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
724700-922-7J)	Technik slaboprúdových el.zar.	1,00000 Nh	134,80	134,80

PSB Michalovce
Rozpis servisných prác na rok 2007.

Prevedenie servisných prác v mesiacoch Apríl, Júl, Október

rota ISTAR				
Funkčná prehliadka EZS		2	34 119,00 Sk	68 238,00 Sk
Revízia EZS	Apríl	1	46 665,00 Sk	46 665,00 Sk
Funkčná prehliadka EPS		2	19 890,00 Sk	39 780,00 Sk
Revízia EPS	Apríl	1	30 141,00 Sk	30 141,00 Sk
Funkčná prehliadka CCTV		2	14 611,50 Sk	29 223,00 Sk
Revízia CCTV	Apríl	1	24 633,00 Sk	24 633,00 Sk
Funkčná prehliadka SKV		2	9 256,50 Sk	18 513,00 Sk
Revízia SKV	Apríl	1	20 349,00 Sk	20 349,00 Sk

Spolu za rok 2007	277 542,00 Sk
DPH 19%	52 732,98 Sk
Spolu za rok 2007 s DPH	**330 274,98 Sk**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: PSB-26/2007-Z

Pozážková správa budov MICHALOVCE

.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia